

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.


Fecha: 30/06/2025



ANALISIS LOTE EL PINO

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1	451,6	1354,8	2935,4	3838,6	4516	4516
M2	469,6	1408,8	3052,4	3991,6	4696	4696
M3	500	1500	3250	4250	5000	5000
M4	458,5	1375,5	2980,25	3897,25	4585	4585



Nutricionales básicos disponibles



MUESTRA	M1	M2	M3	M4
N	10	10	8	6
P	14	14	12	8
K	32	33	27	20

Ph y Conductividad


MUESTRA	M1	M2	M3	M4
pH	7	6.8	6.7	6.8
EC (µS/cm)	88	82	70	46

M1

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química con bloqueo nutricional leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, con compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Referencia	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente




M2

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera muy bueno, con compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo


Referencia	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente

M3

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera muy bueno, con compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, activa y con relación orgánico/mineral adecuada. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.





Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo




M4

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, con compactación leve. Se observa una humificación adecuada de la materia orgánica, activa y con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.



Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Sa Pereira, Santa Fe.


Fecha: 30/06/2025



ANALISIS LOTE VIETTO

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1	447,8	1343,4	2910,7	3806,3	4478	4478
M2	379	1137	2463,5	3221,5	3790	3790
M3	462,2	1386,6	3004,3	3928,7	4622	4622
M4	382,6	1147,8	2486,9	3252,1	3826	3826



Nutricionales básicos disponibles


MUESTRA	M1	M2	M3	M4
N	7	7	12	10
P	10	11	17	14
K	24	25	39	32

Ph y Conductividad


MUESTRA	M1	M2	M3	M4
pH	6.8	6.6	6.5	6.5
EC (µS/cm)	76	21	28	26

M1

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, con compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.





Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente




M2

Estructura estadística de Compuestos




Residualidad química. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, con compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral adecuada. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

M3

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, con compactación leve. Se observa una humificación de la materia orgánica buena, con relación orgánico/mineral adecuada. Sustancias básicas esenciales en cantidad adecuada.





Referencia	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente




M4

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química con bloqueo nutricional. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, con compactación. Se observa una humificación de la materia orgánica buena y activa, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.



Referencia	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente