

**Establecimiento:** Agro 3S.

**Localidad:** Piamonte, Santa Fe.


**Fecha:** 08/08/2025



**ANALISIS LOTE Los Pinos**

**RESPIRACIÓN DE SUELO**

| Emisión de CO2 en ppm |        |         |         |         |         |       |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| MUESTRA               | 60 seg | 120 seg | 180 seg | 240 seg | 300 seg | FINAL |
| M1                    | 730    | 2190    | 4745    | 6205    | 7300    | 7300  |



**Nutricionales básicos biodisponibles**


| MUESTRA | M1 |
|---------|----|
| N (ppm) | 18 |
| P (ppm) | 25 |
| K (ppm) | 57 |

**Ph y Conductividad**

| MUESTRA    | M1  |
|------------|-----|
| pH         | 7   |
| EC (µS/cm) | 662 |

Muestra  
Punto 1


Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen diverso. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con mayor mineralización y predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

| Referencia  |            |
|-------------|------------|
| <div></div> | Deficiente |
| <div></div> | Bajo       |
| <div></div> | Regular    |
| <div></div> | Bueno      |
| <div></div> | Excelente  |

| Índice de Compactación |          |
|------------------------|----------|
| <div></div>            | Alta     |
| <div></div>            | Moderada |
| <div></div>            | Regular  |
| <div></div>            | Baja     |
| <div></div>            | Nula     |



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

