

Establecimiento: Leiggener Carlos.

Localidad: Sin dato.

Fecha: 05/11/2025



ANALISIS LOTES MULTIPLES

Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	Benzi	Tortone	Espolon	Espolon L6
N (ppm)	8	6	11	12
P (ppm)	12	8	15	17
K (ppm)	27	19	36	40

Ph y Conductividad

MUESTRA	Benzi	Tortone	Espolon	Espolon L6
pH	5.9	5.8	6.2	5.9
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	172	122	228	252


Benzi

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




Tortone

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.



Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable


Espolon

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




Espolon L6

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable