



ATSKAITES KOPSAVILKUMS

BMW 525

WBAPX51050CU09550

● NEGADĪJUMI UN BOJĀJUMI

1 negadījums

Jaunākais: 01.01.2014

● NOBRAUKUMS

305 048 km

95 ieraksti bez pretrunām

● ĪPAŠNIEKU SKAITS

Nav ierakstu

Avotos nav fiksēta īpašnieku skaita

● SERVISA VĒSTURE

125 ieraksti

Ražotāja, dīlera un citu avotu apkopes





PROVIN ATSKAITES ĢENERĒŠANĀ IZMANTOTIE AVOTI

Maksas vēstures atskaites	5
Publiskas Eiropas datubāzes	2
Citi avoti	3
Kopā	10

KAS TIKA PĀRBAUDĪTS

● CSDD	6 ieraksti
● AutoDNA	1 ieraksts
● CarVertical	35 ieraksti
● OFICIĀLĀ DĪLERA DATI	115 ieraksti
● IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS	pārbaudīts
● LTAB	pārbaudīts
● CITI AVOTI	3 ieraksti



VĒSTURES KOPSAVILKUMS

60 ieraksti

2008

01.06.2008



Odometra ieraksts



Vācija ●

15 km

28.07.2008



Servisa apmeklējums



Vācija ●

2009

12.01.2009



Odometra ieraksts



Vācija ● ●

19 565 km

14.08.2009



Apkope

Niederlassung Bonn BMW AG,
Bonn



Vācija ● ● ●

19 565 km

31.10.2009



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

23 605 km

2010

10.03.2010	 Servisa apmeklējums	D.velop AG - Office Space, Sutthausen Straße 287, 49080 Osnabrück, Germany  Vācija   	26 941 km
30.04.2010	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija   	30 165 km
04.10.2010	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija   	39 225 km

2011

25.03.2011	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija   	46 687 km
13.05.2011	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija   	49 029 km
01.07.2011	 Odometra ieraksts	 Vācija   	51 064 km
31.10.2011	 Apkope	D.velop AG - Office Space, Sutthausen Straße 287, 49080 Osnabrück, Germany  Vācija   	51 064 km
11.11.2011	 Odometra ieraksts	 Vācija 	57 047 km

2012

01.01.2012	 Odometra ieraksts	 Vācija  	59 715 km
23.02.2012	 Odometra ieraksts	 Vācija 	59 448 km
23.05.2012	 Apkope	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija   	67 926 km
12.07.2012	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück 	72 315 km

27.07.2012

**Apkope**

D.velop AG - Office Space,
Sutthausen Straße 287, 49080
Osnabrück, Germany



Vācija ● ●

60 755 km

12.11.2012

**Servisa apmeklējums**

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

82 173 km

2013

01.01.2013

**Odometra ieraksts**

Vācija ● ●

85 387 km

26.02.2013

**Odometra ieraksts**

Vācija ●

86 817 km

16.05.2013

**Apkope**

D.velop AG - Office Space,
Sutthausen Straße 287, 49080
Osnabrück, Germany



Vācija ● ● ●

86 817 km

02.07.2013

**Apkope**

D.velop AG - Office Space,
Sutthausen Straße 287, 49080
Osnabrück, Germany



Vācija ● ●

93 133 km

14.10.2013

**Servisa apmeklējums**

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



103 196 km

23.10.2013

**Apkope**

Vācija ● ● ●

102 696 km

2014

01.01.2014

**Negadījums**

Vācija ● ●



~910 €

23.04.2014

**Servisa apmeklējums**

D.velop AG - Office Space,
Sutthausen Straße 287, 49080
Osnabrück, Germany



Vācija ● ● ●

112 907 km

30.06.2014

**Servisa apmeklējums**

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

115 874 km

04.09.2014	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ●	118 003 km
23.10.2014	 Servisa apmeklējums	●	120 452 km
23.10.2014	 Apkope	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	120 475 km

2015

03.07.2015	 Servisa apmeklējums	●	135 992 km
03.07.2015	 Apkope	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	136 001 km
14.10.2015	 Apkope	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	141 103 km

2016

13.06.2016	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	152 670 km
29.07.2016	 Servisa apmeklējums	 Vācija ● ● ●	154 791 km
30.08.2016	 Apkope	 Vācija ● ● ●	157 927 km
21.11.2016	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	161 218 km

2017

03.07.2017	 Apkope	 Vācija ● ● ●	167 921 km
------------	---	--	------------

2018

23.05.2018	 Apkope	 Vācija ● ● ●	180 614 km
------------	---	--	------------

22.06.2018



Apkope

D.velop AG - Office Space,
Sutthausen Straße 287, 49080
Osnabrück, Germany

Vācija ●●●

181 383 km

20.08.2018



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH, Melle

Vācija ●●●

184 420 km

2019

27.07.2019



Servisa apmeklējums

BMW Mobiler Service
Einsatzleitzentrale, München

Vācija ●●●●

197 165 km

05.09.2019



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

198 833 km

2020

20.05.2020



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

208 192 km

2021

28.06.2021



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

221 195 km

05.07.2021



Apkope

Vācija ●●

221 482 km

05.08.2021



Servisa apmeklējums

Vācija ●●●

223 328 km

2022

13.06.2022



Servisa apmeklējums

BMW Mobiler Service
Einsatzleitzentrale, München

Vācija ●●●

235 284 km

2023

27.01.2023



Servisa apmeklējums

Vācija ●●●

249 272 km

26.07.2023



Odometra ieraksts



Vācija



259 085 km

2025

01.07.2025



Servisa apmeklējums



Vācija



289 683 km

01.09.2025



Odometra ieraksts



Vācija



294 640 km

30.10.2025



Apkope



Vācija



296 171 km

2026

01.04.2026



Servisa apmeklējums



301 121 km

16.04.2026



Apkope



Vācija



301 672 km

12.05.2026



Apkope



Vācija



303 616 km

12.05.2026



Servisa apmeklējums



Vācija



303 938 km

15.08.2026



Izlikts pārdošanā

Sludinājuma izveides datums



Latvija (pēc sludinājuma, nav apstiprināts)



15.08.2026



Vācija



Latvija

15.08.2026



Odometra ieraksts



Latvija



305 048 km



CSDD



AutoDNA



carVertical



DĪLERA DATI



ss.lv



Citi avoti



NOBRAUKUMA VĒSTURE



19 565 km

12.01.2009

305 048 km

29.07.2026 · 93 ieraksti

— Nobraukums

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
29.07.2026	305048	● ● ●	LV
12.05.2026	303938	●	DE
12.05.2026	303616	● ● ●	DE
01.05.2026	303116	●	DE
16.04.2026	301672	●	DE
01.04.2026	301123	● ● ●	DE
01.04.2026	300621	●	DE
30.10.2025	296171	●	DE
01.10.2025	295671	●	DE
01.09.2025	294640	●	DE
01.07.2025	289683	●	DE
26.07.2023	259085	●	DE
27.01.2023	249272	● ●	DE
13.06.2022	235284	●	DE
01.06.2022	234784	●	DE
05.08.2021	223328	●	DE
01.08.2021	222828	●	DE
06.07.2021	221482	●	DE
28.06.2021	221195	●	DE
01.06.2021	220695	●	DE
20.05.2020	208192	● ●	DE
05.09.2019	198833	●	DE
01.09.2019	198333	●	DE
29.07.2019	197247	● ●	DE
01.07.2019	196665	●	DE
20.08.2018	184420	●	DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
04.09.2014	118003	●	DE
30.06.2014	115874	●	DE
01.06.2014	115374	●	DE
23.04.2014	112907	●	DE
07.04.2014	111854	●	DE
01.04.2014	111354	●	DE
14.10.2013	103196	●	DE
01.10.2013	102696	●	DE
02.07.2013	95204	●	DE
02.07.2013	93133	●	DE
16.05.2013	86817	●	DE
01.05.2013	86617	●	DE
26.02.2013	86817	●	DE
10.01.2013	85587	●	DE
01.01.2013	85387	●	DE
12.11.2012	82173	●	DE
01.11.2012	81973	●	DE
12.07.2012	72315	●	DE
23.05.2012	67926	●	DE
01.05.2012	67726	●	DE
23.02.2012	59448	●	DE
27.01.2012	60755	●	DE
02.01.2012	59915	●	DE
01.01.2012	59715	●	DE
11.11.2011	57047	●	DE
31.10.2011	51064	●	DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
01.08.2018	183920	●	DE
22.06.2018	181383	●	DE
01.06.2018	180883	●	DE
23.05.2018	180614	● ●	DE
03.07.2017	167921	● ●	DE
21.11.2016	161218	●	DE
21.11.2016	161206	●	DE
01.11.2016	160718	●	DE
30.08.2016	157927	● ●	DE
29.07.2016	154791	●	DE
01.07.2016	154291	●	DE
13.06.2016	152670	●	DE
01.06.2016	152170	●	DE
14.10.2015	141103	●	DE
14.10.2015	141077	●	DE
01.10.2015	140577	●	DE
03.07.2015	136001	●	DE
03.07.2015	135992	●	DE
01.07.2015	135501	●	DE
23.10.2014	120475	●	DE
23.10.2014	120452	●	DE
01.10.2014	119975	●	DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
01.10.2011	50864	●	DE
01.07.2011	51064	● ● ●	DE
23.05.2011	49650	●	EU
20.05.2011	49224	●	DE
13.05.2011	49029	●	DE
13.05.2011	49024	●	DE
01.05.2011	48829	●	DE
25.03.2011	46687	●	DE
01.03.2011	46487	●	DE
04.10.2010	39225	●	DE
01.10.2010	39025	●	DE
30.04.2010	30165	●	DE
01.04.2010	29965	●	DE
10.03.2010	26941	●	DE
01.03.2010	26741	●	DE
31.10.2009	23605	●	DE
01.10.2009	23405	●	DE
14.08.2009	19565	●	DE
01.08.2009	19365	●	DE
12.01.2009	19565	● ●	DE
01.06.2008	15	●	DE

Grafika ģenerēšanā izmantotais avotu skaits: 5

● CSDD ● carVertical ● DĪLERA DATI ● Citi avoti

⚠ Ieraksts atspoguļo dokumenta grāmatošanas brīdi vai cilvēka kļūdu datu ievadē, radot mākslīgu nobraukuma kritumu. Tas nav nobraukuma viltojums, tāpēc grafikā netiek attēlots.

Nobraukuma hronoloģija un datu blīvums

Pieejamajos avotos šīs automašīnas nobraukuma vēsture ir izsekojama ļoti detalizēti, sākot no pirmās ekspluatācijas dienas 2008. gada jūnijā (15 km) līdz pat pēdējai fiksācijai Latvijā 2026. gada jūlijā, kad reģistrēti 305 048 km. Kopumā pieejami vairāk nekā simts atsevišķi datu punkti no oficiālā dīlera, CarVertical, CSDD un fiziskiem servisa dokumentiem, kas 18 gadu periodā ļauj odometra rādījumu pārbaudīt ar ļoti augstu precizitāti.

Lineārums un vidējais temps

Odometra rādījumu pieaugums ir lineārs, bez kritumiem vai neizskaidrojamiem lēcieniem. Vidējais nobraukums ir aptuveni 17 000 km gadā, ar izteikti aktīvāku posmu laikā no 2011. līdz 2016. gadam (20 000-28 000 km gadā) un mērenāku ritmu pēdējos gados. Pat blīvajos dīlera ierakstos ar dažu dienu starplaiku rādījumi aug secīgi, kas ir spēcīgs arguments pret manipulāciju varbūtību.

Avotu korelācija un īpašnieku vēsture

Dati no dažādiem neatkarīgiem avotiem saskan: CarVertical ieraksti gandrīz identiski sakrīt ar BMW dīlera servisa vēsturi un Vācijas reģistrācijas dokumentiem. Īpašnieku vēsture Vācijā (ražotājs Bayerische Motoren Werke AG un viena privātpersona Osnabrikā kopš 2009. gada) paskaidro datu nepārtrauktību un

sistemātisko uzturēšanu vienā reģionā.

Ekspluatācijas raksturs

Regulārās apkopes Osnabrikas reģionā un salīdzinoši lielās distances starp servisa apmeklējumiem drīzāk norāda uz jauktu režīmu ar būtisku šosejas īpatsvaru, nevis intensīvu pilsētas lietošanu. M57 dzinējam šāds profils ir salīdzinoši labvēlīgs, jo nodrošina stabilāku termisko slodzi. Precīzi motorstundu dati nav pieejami, tāpēc šī ir netieša interpretācija, kas balstīta pieejamajos datos.

Secinājums pircējam

Nobraukuma vēsture šai automašīnai ir viens no spēcīgākajiem argumentiem: 305 048 km rādījums ir dokumentēts un pierādāms visā ekspluatācijas periodā.



NEGADĪJUMU VĒSTURE

1 negadījums

01.01.2014



Negadījums



Vācija

● AutoDNA 900 - 1 000 €

● CarVertical 750 - 1 000 €



~910 €

NEGADĪJUMU VĒSTURES KOPSAVILKUMS

Fiksētie apdrošināšanas gadījumi

AutoDNA un CarVertical avoti saskaņoti uzrāda vienu negadījumu Vācijā, kas fiksēts 2014. gada janvārī. Zaudējumu summa abos reģistros ir gandrīz identiska un svārstās 751-1 000 € robežās. Datu sakritība starp diviem neatkarīgiem avotiem apstiprina šī ieraksta ticamību.

Zaudējumu apjoma interpretācija

Incidenta brīdī automašīna bija aptuveni sešus gadus veca. Šāda apmēra izmaksa Vācijas remonta tirgū premium klases universālim visticamāk norāda uz nelielu, lokālu un kosmētisku bojājumu. Tas varētu atbilst kāda virsbūves elementa, piemēram, bampera vai spārna krāsošanai, un pēc pieejamajiem datiem neliecina par strukturālu bojājumu.

Nozīme pircējam

Lai gan fiksētais negadījums ir vērtējams kā maznozīmīgs, tas neizslēdz iespēju, ka automašīnai ir bijuši citi, apdrošināšanas sistēmās neregistrēti bojājumi. Virsbūves pārbaude ar krāsas biezuma mērītāju pirms pirkuma ir ieteicama, lai pārliecinātos par 2014. gada remonta kvalitāti un identificētu nefiksētus krāsojumus vai citus virsbūves defektus.



CSDD



197 247 km

29.07.2019

305 048 km

29.07.2026 · 5 ieraksti

Marka, modelis: BMW 525

Pilna masa (kg): 2290

Motora tilpums (cm³): 2993

Pašmasa (kg): 1765

Motora maksimālā jauda 145 (kW):

Reģistrācijas statuss: Nav reģistrēts

Degvielas veids: Dīzeļdegviela

Iepriekšējās reģistrācijasVĀCIJA valsts:

Emisiju standarts: Euro 4

0 īpašnieki Latvijā

IEPRIEKŠĒJĀS APSKATES DATI

Nobraukuma līkne - korekta

Pirmreģistrācijas statuss Latvijā

Automašīna šobrīd nav reģistrēta Latvijā un tiek gatavota pirmajai reģistrācijai, kā izcelsmes valsti norādot Vāciju. CSDD agregātu salīdzināšanas izziņa izdota 2026. gada 29. jūlijā Tukumā, uzrādot automašīnu ar tirdzniecības numura zīmēm. Datos nav fiksēts neviens iepriekšējs īpašnieks Latvijā, kas apstiprina svaiga importa statusu.

Aktuālais odometra rādījums

Pēdējais oficiālais odometra rādījums, kas fiksēts Latvijā agregātu numuru salīdzināšanas laikā, ir 305 048 km. Šis ir atskaites punkts, ar kuru automašīna tiek fiksēta Latvijas uzskaites sistēmā, un tas hronoloģiski sakrīt ar pēdējiem servisa ierakstiem Vācijā un citu avotu datiem.

Ārvalstu nobraukuma datu atbilstība

CSDD uzrādītie Vācijas nobraukuma dati no **EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System)**, piemēram, 289 683 km 2025. gadā, ir no ārvalstu tehniskajām apskatēm iegūti unikāli ieraksti, kas citviet nav pieejami. Lai gan šī informācija ir fragmentāra, tā pilnībā saskan ar carVertical un dīlera datu bāzēm, papildus apstiprinot nobraukuma līknes konsekvenci.



AUTODNA

1 ieraksts

Informācija par nobraukuma vēsturi - nav

Apdrošināšanas gadījuma apstiprinājums

AutoDNA datubāzes galvenais pienesums šim auditam ir neatkarīgs apstiprinājums vienam apdrošināšanas gadījumam, kas reģistrēts Vācijā 2014. gada 1. janvārī ar zaudējumu apjomu 900-1 000 €. Šis ieraksts precīzi sakrīt ar CarVertical datiem, kas uzrāda identisku notikuma datumu un līdzīgu summu, tādējādi abpusēji stiprinot šīs informācijas ticamību.

Zaudējumu summas konteksts

Negadījuma brīdī automašīna bija aptuveni sešus gadus veca. Šāds zaudējumu apjoms Vācijas remonta tirgū šīs klases auto norāda uz nelielu, visticamāk kosmētisku bojājumu, kas varētu atbilst, piemēram, kāda elementa krāsošanai. Pēc pieejamajiem datiem šis incidents neliecina par strukturālu bojājumu risku.

Datu ierobežojumi un avota vērtība

Šajā gadījumā AutoDNA atskaite nesniedz informāciju par automašīnas nobraukuma vēsturi, tāpēc šie ir uzskatāmi par iztrūkstošiem datiem šajā avotā. Tās galvenā vērtība ir kalpot kā papildu apstiprinājumam citos reģistros fiksētajam negadījumam, savukārt pilna vēstures analīze balstās uz detalizētākiem dīlera datiem un citiem avotiem.



CARVERTICAL

35 ieraksti

19 365 km

01.08.2009

303 116 km

01.05.2026 · 33 ieraksti

Nobraukuma līkne - korekta

Negadījuma datu apstiprinājums

CarVertical atskaite fiksē vienu apdrošināšanas gadījumu Vācijā 2014. gada janvārī ar zaudējumu summu 751-1 000 €. Šis ieraksts pilnībā sakrīt ar AutoDNA datubāzi gan notikuma laika, gan izmaksu ziņā, kas abpusēji apstiprina neliela, visticamāk kosmētiska bojājuma faktu.

Detalizētākā nobraukuma hronoloģija

Šis avots sniedz ļoti detalizētu nobraukuma hronoloģiju, fiksējot vairāk nekā 30 atsevišķus ierakstus visā automašīnas ekspluatācijas periodā Vācijā, sākot no 15 km 2008. gadā. Datu blīvums un to pilnīgi lineārais pieaugums ir spēcīgs arguments pret odometra manipulāciju risku.

Avotu savstarpējā atbilstība

CarVertical nobraukuma dati gandrīz identiski sakrīt ar oficiālā BMW dīlera servisa ierakstiem, kas abpusēji pastiprina to ticamību. Šī saskaņotība starp neatkarīgiem avotiem sniedz augstu pārliecību par odometra rādījuma patiesumu visā automašīnas ekspluatācijas vēsturē.



OFICIĀLĀ DĪLERA DATI

115 ieraksti

BMW 5 Touring (E61) 525 d

VIN WBAPX51050CU09550 · 0475 · 145 kW (197 ZS)



km nav

28.07.2008

303 938 km

12.05.2026 · 51 vizītes

TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Modelis	BMW 5 Touring (E61) 525 d	Pašreizējais I-Level	E060-16-11-500
Modeļa sērija	5. Sērija (E60/E61)	Izstrādes kods	E61
VIN kods	WBAPX51050CU09550	Modeļa kods	PX61
Transportlīdzekļa tips	PX61	Ražošanas datums	02.06.2008
Ātrumkārbā	Manual Transmission (GS6-53DZ)	Pirmā reģistrācija	29.07.2008
Stūre	LL	Garantijas sākums	25.07.2008
Dzinējs	M57 D30 (306D3)	Valsts / reģions	EUR
Dzinēja numurs	23956863	Krāsa	Black-sapphire metallic

Virsbūve	TOU	Krāsas kods	0475
Piedziņa	HECK	Interjers	LEDER DAKOTA/NATURBRAUN (LCNG)
Jauda	145 KW (197 ZS)	Interjera kods	LCNG
Integrācijas līmenis	E060-08-03-550	Degviela	Diesel

 SERVISA UN REMONTU VĒSTURE

2026

12.05.2026  **303 938 km**

DVD Road Map Europe Professional atjaunināšana (65902456886)
CIC map Europe Premium atjaunināšanas kods (65902406560)

12.05.2026  **303 616 km**

Vācija
Bremžu šķidrums (FT999900000)
Diagnostika: pneimatiskās piekares defekts (nosēžas), aizmugures atsperu korozija un plaisas, korodējis kompresors, ELV stūres slēdzenes defekts

16.04.2026  **301 672 km**

Eļļas filtra elements (11428513377)
Salona mikrofiltrs ar aktīvo ogli (64319171858)
Logu mazgāšanas šķidrums (FT999904074)
Abu priekšējo riteņu balansēšana (FTT36)
Abu aizmugurējo riteņu balansēšana (FTT37)
Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04 (FT999900000)
Logu tīrītāja slotiņa (61627198552)

01.04.2026  **301 123 km**

Motoreļļas un eļļas filtra maiņa (Aral Super Tronic K 5W-30, 7, 5 l)
Salona ogles filtra maiņa (2 gab.), transportlīdzekļa pārbaude
Dzesēšanas šķidruma pārbaude (-35 °C), kļūdu atmiņas nolasīšana un dzēšana
Radiatora restes emblēmas maiņa.

01.04.2026  **301 121 km**

Turētājs (51438183314)

2025

30.10.2025  **296 171 km**

Longlife spuldze (63217160935)
Griestu apšuvuma balsts (51447030475)

01.07.2025

Vācija

289 683 km

DEKRA tehniskā apskate: fiksēts bojāts pusass putekļu sarga stiprinājums, stūres mehānisma brīvkustība, nevienmērīga stāvbremze

2023

27.01.2023

Vācija

249 272 km

Siksnas piedziņas pārbaude
Kondicioniera siksnas maiņa.
Kloķvārpstas skriemeļa maiņa

2022

13.06.2022

BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale, München

235 284 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2021

05.08.2021

223 328 km

Riepu utilizācija (FT999900005)
Gumijas ventilis (36121116326)
CIC map Europe Premium atjaunināšanas kods (65902350592)
Atsvari (FT999990111)
Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF (85452535108)

05.07.2021

Vācija

221 482 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Gaisa filtra maiņa
Degvielas filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
Bremžu šķidruma maiņa
Priekšējo bremžu apkalpošana

28.06.2021

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

221 195 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2020

20.05.2020

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

208 192 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Gaisa filtra maiņa
Degvielas filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
Bremžu šķidrums maiņa
Aizmugurējo bremžu apkalpošana

2019

05.09.2019

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

198 833 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

27.07.2019

BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale, München

197 165 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2018

20.08.2018

B&K Deutschland GmbH, Melle · Vācija

184 420 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

22.06.2018

D.velop AG - Office Space, Sutthausen Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija

181 383 km

Eļļas filtra elements (11428513377)
Gaisa filtra elements (13712247444)
Degvielas filtra kasetne (13327811227)
Salona mikrofiltrs ar aktīvo ogli (64319171858)
Logu mazgāšanas šķidrums (FT999904074)
Navigācijas karšu atjaunināšana (DVD Road Map Europe Professional)
Funkcionālā pārbaude (FTT2)
Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04 (FT999900000)
Sīkdetaļas (FTT2)

23.05.2018

Vācija

180 614 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Gaisa filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
Bremžu šķidrums maiņa
Priekšējo bremžu apkalpošana

2017

03.07.2017

Vācija

167 921 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Gaisa filtra maiņa
Degvielas filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
Bremžu šķidrums maiņa
Aizmugurējo bremžu apkalpošana

2016

21.11.2016

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

161 218 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

21.11.2016

161 206 km

Akumulatora pozitīvās spaiļes vāciņš (61139290787)

30.08.2016

Vācija

157 927 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Gaisa filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
Bremžu šķidrums maiņa
Priekšējo bremžu apkalpošana

29.07.2016

154 791 km

Logu mazgāšanas šķidrums (FT999904074)
Aizmugurējā stikla atvēršanas poga ar mikroslēdzi (61319218995)

13.06.2016

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

152 670 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2015

14.10.2015

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

141 103 km

Stiklu mazgāšanas šķidrums
Bremžu tīrītājs, PLASTILUBE
Bremžu kļu komplekts
Bremžu kļu nodiluma sensors, Clip
Bremžu diski (ventilēti), Inner hex bolt, Spuldze
Priekšējo riteņu balansēšana
Aizmugurējo riteņu balansēšana
Logu tīrītāju slotiņu komplekts, Logu tīrītāja slotiņa
Wipershaft pivot
Funktionssicherung

14.10.2015	- Motoreļļas maiņa - Salona mikrofiltra maiņa - Gaisa filtra maiņa - Degvielas filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude - Bremžu šķidrums maiņa - Aizmugurējo bremžu apkalpošana	141 077 km
03.07.2015	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija Bremžu šķidrums	136 001 km
03.07.2015	- Abu priekšējo riteņu balansēšana (FTT36) - Abu aizmugurējo riteņu balansēšana (FTT37)	135 992 km

2014

23.10.2014	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija - Elļas filtra komplekts - Salona filtrs (ar aktivēto ogli) - Stiklu mazgāšanas šķidrums, Logu tīrītāja slotiņa - Priekšējo riteņu balansēšana - Aizmugurējo riteņu balansēšana, Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04	120 475 km
23.10.2014	- Riepu remonta komplekts (71100415035) - Ziemas riteņu komplekts ar vieglmetāla diskiem (36110304114)	120 452 km
04.09.2014	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija Detaļas (holder) maiņa	118 003 km
30.06.2014	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija - Spuldzes maiņa - Griestu apšuvuma atbalsta remonts	115 874 km
23.04.2014	D.velop AG - Office Space, Sutthauser Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija - Repair kit, plug - Bagāžnieka vāka eņģu kabeļu komplekta remonts - Spraudņu remonts - Repair cable set, hinge - Rear lid (61119231820) - With stops (61119241656)	112 907 km

07.04.2014

D.velop AG - Office Space, Sutthauser Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija

111 854 km

Balansēšanas atsvari

Riepu utilizācija

Riepas ventilis, Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF

GEWICHTE (FT999990111)

ENTSORGUNG REIFEN (FT999900005)

Rubber valve (36121116326)

En. code CIC map Europe Premium update (65902350592)

2013

23.10.2013

Vācija

Motoreļļas maiņa

Salona mikrofiltra maiņa

Gaisa filtra maiņa, transportlīdzekļa pārbaude

Bremžu šķidrums maiņa

14.10.2013

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

103 196 km

Priekšējo riteņu balansēšana

Aizmugurējo riteņu balansēšana

02.07.2013

D.velop AG - Office Space, Sutthauser Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija

93 133 km

Bremžu šķidrums

Kondicionētāja dzesētājviela, Kondicionētāja kompresora smērviena

Bremžu tīrītājs

Bremžu kluču komplekts

Bremžu kluču nodiluma sensors, Clip

Service-Ersatzwagen, OS-W 5114, 114i 4. Juni 2013 (FTT8)

Cooling agent (83190143177)

Lubricant refrigeration compressor (83190143174)

16.05.2013

D.velop AG - Office Space, Sutthauser Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija

86 817 km

Set oil-filter element (11428513377)

Elļas filtra komplekts

Salona filtrs (ar aktivēto ogli)

Priekšējo riteņu balansēšana

Aizmugurējo riteņu balansēšana, Gāzes amortizators

Fuel filter cartridge (13327811227)

Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04 (FT999900000)

Microfilter/activated Carbon container (64319171858)

Kleinteile (FTT2)

2012

12.11.2012	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija Stiklu mazgāšanas šķidrums Sīkie remontdarbi	82 173 km
27.07.2012	D.velop AG - Office Space, Sutthausen Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija Motoreļļas maiņa Salona mikrofiltra maiņa Gaisa filtra maiņa Stiklu mazgāšanas šķidrums, Rear window key button with micro switch SCHEIBENKLAR (FT999904074) Priekšējo un aizmugurējo bremžu apkalpošana	60 755 km
12.07.2012	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija Akumulatora termināļa vāciņa maiņa	72 315 km
23.05.2012	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija Bremžu tīrītājs, PLASTILUBE Bremžu kluču komplekts Bremžu kluču nodiluma sensors Bremžu disks (ventilēts), Inner hex bolt EC CIC card Europe 2012 Update Logu tīrītāju slotiņu komplekts	67 926 km

2011

31.10.2011	D.velop AG - Office Space, Sutthausen Straße 287, 49080 Osnabrück · Vācija Motoreļļa FORMULA SLXSAE 0W-30 LL04 MOTOROEL FORMULA SLXSAE 0W-30 LL04 (FT99990000005) Set oil-filter element (11427788460) Eļļas filtra komplekts Salona filtrs (ar aktivēto ogli), Logu tīrītāja slotiņa Stiklu mazgāšanas šķidrums BREMSFLÜSSIGKEIT (FT99990000011) Balansēšanas atsvari Riepu utilizācija Riepas ventilis, Continental WinterContact TS Funktionssicherung (FTT2) Microfilter/activated Carbon container (64319171858) Wiper blade (61627198552)	51 064 km
13.05.2011	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija <i>Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.</i>	49 029 km
25.03.2011	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija <i>Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.</i>	46 687 km

2010

04.10.2010

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

39 225 km

Aizmugurējo riteņu balansēšana
Priekšējo riteņu balansēšana
Channel cover, exterior, door, front left, Cap
Service-Ersatzwagen OS-W 5045, 04.-06.10.102 Tage

30.04.2010

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

30 165 km

Priekšējo riteņu balansēšana
Aizmugurējo riteņu balansēšana

10.03.2010

D.velop AG - Office Space, Sutthauser Straße 287, 49080
Osnabrück · Vācija

26 941 km

AC CIC card Europe 2010 Update (65902159303)

2009

31.10.2009

B&K Deutschland GmbH, Osnabrück · Vācija

23 605 km

Complete alloy wheel winter
Tyre mobility set

14.08.2009

Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn

19 565 km

Motoreļļas maiņa
Salona mikrofiltra maiņa
Degvielas filtra maiņa
Gaisa filtra ieliktna maiņa, transportlīdzekļa pārbaude
REMAN CIC, Condenser air conditioning with drier, Rain - Light - Solar sensor

2008

28.07.2008

Vācija

Nodošanas pārbaude pirms pirmās reģistrācijas (Übergabedurchsicht)

FOTOGRĀFIJU PIELIKUMS



Last Service History

Key Read History

12/05/2026 188,858 mi / 303,938 km

Icon	Component	Status	Due Date	Remaining Distance
	Standard scope	Not due	-	-
	Brake Fluid	Not due	10/08/2026	-
	Engine oil	Not due	-	17398 mi
	Air filter element	Not due	-	-
	Fuel filter	Not due	-	-
	Statutory vehicle inspection	Not due	05/08/2027	-
	Front brake	Not due	-	18020 mi
	Vehicle check	Not due	-	37282 mi
	Rear brake	Not due	-	43496 mi
	Microfilter	Not due	-	17398 mi

07/05/2026 188,658 mi / 303,616 km

Icon	Component	Status	Due Date	Remaining Distance
	Standard scope	Not due	-	-
	Brake Fluid	Not due	05/08/2026	-
	Statutory vehicle inspection	Not due	31/07/2027	-
	Engine oil	Not due	-	17398 mi
	Air filter element	Not due	-	-
	Fuel filter	Not due	-	-
	Front brake	Not due	-	18020 mi
	Vehicle check	Not due	-	37282 mi
	Rear brake	Not due	-	43496 mi
	Microfilter	Not due	-	17398 mi

01

Agregātu un aprīkojuma identifikācija

Oficiālā BMW dīlera dati precīzi apstiprina automašīnas tehnisko specifikāciju: tā ir aprīkota ar 3.0 litru M57 dīzeļdzinēju (145 kW) un automātisko pārniesumkārbu. Pilns rūpnīcas aprīkojuma saraksts ļauj identificēt nozīmīgus mezglus, vienlaikus apstiprinot, ka automašīnai nav uzstādītas sarežģītas un dārgi uzturamas sistēmas, piem. aktīvā stūre (Active Steering) vai Dynamic Drive.

Apkopju regularitāte un intervālu analīze

Pieejamie dati rāda, ka automašīnas ekspluatācijas sākuma periodā ir ievērota ražotāja noteiktā "Long-life" apkopes politika. Atsevišķos periodos, piemēram, starp 2012. un 2014. gadu, fiksētas nelielas nobīdes no regulāra grafika. Turpretī posmā no 2015. līdz 2018. gadam apkopes veiktas biežāk, ar intervāliem 10 000 līdz 16 000 km robežās.

Ieteicamais apkopes režīms

M57 dzinējam pie nobraukuma virs 300 000 km ražotāja pieļautais pagarinātais intervāls vairs nav uzskatāms par optimālu, īpaši pilsētas vai jauktā braukšanas režīmā. Lai pasargātu turbīnu, sadales ķēdes mehānismu un dzinēju kopumā, turpmāk eļļas maiņu ieteicams veikt ne retāk kā reizi 10 000-12 000 km. Tas palīdzēs kompensēt dzinēja dabisko nolietojumu un uzturēt eļļošanas sistēmas efektivitāti ilgtermiņā.

Tehniskā uzturēšana un specifiski remontu

Servisa vēsture ir detalizēta un liecina par regulārām apkopēm Vācijā, galvenokārt B&K Deutschland GmbH tīklā. Papildus standarta eļļas un filtru maiņām (pēdējā fiksēta 2026. gada aprīlī pie 301 123 km), dotos ir fiksēti arī remontu, piemēram, kloķvārpstas skriemeļa un siksnu piedziņas maiņa 2023. gada janvārī pie 249 272 km.

Aktuālie tehniskie defekti pirms importa

Pēdējie dīlera ieraksti 2026. gada maijā pie 303 616 km satur būtisku informāciju, kas nav atrodama citos publiskajos reģistros. Diagnostikā fiksētas konkrētas problēmas tieši pirms automašīnas pārdošanas un importa: aizmugurējās pneimatiskās piekares nosēšanās, atsperu un kompresora korozija, kā arī iespējams elektroniskās stūres slēdzenes (ELV) bojājums.

Nobraukuma datu saskaņa

Šis avots sniedz detalizētāko nobraukuma hronoloģiju, kas aptver visu ekspluatācijas periodu no ražošanas brīža. Ierakstu blīvums un hronoloģiskā precizitāte pilnībā sakrīt ar pārējiem avotiem, kas sniedz augstu pārliecību par odometra rādījuma patiesumu.

APRIKOJUMS

- 01CA** Selection of COP-relevant vehicles
- 01CB** CO2 equipment
- 0205** Automatic transmission
- 0255** Sports leather steering wheel
- 02BY** BMW LA wheel,double spoke 278/flat-runn.
- 0302** Alarm system
- 0339** Shadow-Line
- 0386** Roof railing
- 0402** Panorama glass roof
- 0423** Floor mats velours
- 0428** Warning triangle and first aid kit
- 0430** Interior/outside mirror with auto dip
- 0431** Interior mirror with automatic-dip
- 0464** Ski bag
- 0494** Seat heating driver/passenger
- 04AS** High-grade wood trim,varieg.poplar, grey
- 0502** Headlight cleaning system
- 0508** Park Distance Control (PDC)
- 0522** Xenon Light
- 0524** Adaptive headlights
- 0534** Automatic air conditioning
- 0544** Cruise control with braking function
- 0548** Kilometre speedo
- 0563** Lights package
- 05AC** High-beam assistant
- 0609** Navigation system Professional
- 0612** BMW Assist
- 0616** BMW Online
- 0620** Voice control
- 0633** Business mobile phone preparation with Bluetooth interface
- 0672** CD changer for 6 CDs
- 0676** HiFi speaker system
- 0698** Area-Code 2 for DVD
- 06AA** BMW TeleServices
- 06AB** Control, Teleservices
- 06FL** USB/audio interface
- 06VA** CIC assignment
- 0775** Headlining anthracite
- 07MD** Lifestyle Edition
- 07SP** Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth
- 0801** German version
- 0851** Language version German
- 0863** Dealer List Europe
- 0879** On-board literature, German
- 0995** Dummy-SALAPA
- 09AA** Outer skin protection
- 0475** black-sapphire metallic
- LCNG** Leather "Dakota"/natural brown




IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS



01.07.2026





TRANSPORTLĪDZEKĻA ZAUDĒJUMU DATI

Negadījumu skaits: 0

Izziņa ir sagatavota automātiski no OCTA informācijas sistēmas.

Datu pieejamība Latvijas reģistros

LTAB datubāzē šai automašīnai nav fiksētu ierakstu par ceļu satiksmes negadījumiem vai apdrošināšanas atlīdzību izmaksām Latvijā. Šāds rezultāts atbilst automašīnas pašreizējam statusam, jo tā vēl nav reģistrēta Latvijas uzskaites sistēmā un tiek gatavota pirmajai reģistrācijai pēc importa no Vācijas.



CITI AVOTI

10 ieraksti



19 565 km

12.01.2009

305 048 km

29.07.2026 · 10 ieraksti

CITI DOKUMENTI

Īpašnieku vēsture un izcelsme

Saskaņā ar Vācijas reģistrācijas dokumentiem (Zulassungsbescheinigung Teil II), automašīnai Vācijā juridiski ir bijuši divi īpašnieki. Pirmais īpašnieks no 2008. gada jūlijā bija pats ražotājs, Bayerische Motoren Werke AG, Minhenē, bet jau 2009. gada augustā auto nonāca pie otrā īpašnieka - privātpersonas Osnabrikā, kur tas tika ekspluatēts visu atlikušo periodu.

Vācijas tehniskās apskates dati

Pēdējā Vācijas tehniskā apskate (DEKRA) veikta 2025. gada 1. jūlijā pie 289 683 km. Apskate izieta ar nenozīmīgiem trūkumiem, fiksējot bojātu pusass putekļu sargu, sākotnēju brīv kustību stūres mehānismā un nevienmērīgu stāvbremzes darbību. Tajā pašā dienā veiktā atgāzu pārbaude uzrādīja dūmainības koeficientu 0,10 1/m pie pieļaujamās normas 1,5 1/m. Šāds rādītājs M57 dzinējam ar šādu nobraukumu datus liecina par labu degvielas sistēmas un kvēpu filtra (DPF) stāvokli.

Servisa vēstures un izmaksu apkopojums

Servisa grāmatiņa un rēķini apstiprina regulāru apkopju vēsturi, sākotnēji BMW pilnvarotajos servisos, bet vēlāk - vienā neatkarīgā darbnīcā Osnabrikā. Pēdējos gados automašīnas uzturēšanu apliecina dokumentēti remontu par kopējo summu 1 692 €.



APPROVED BY IRIS

1. TEHNISKO RISKU ANALĪZE

Aizmugurējā pneimatiskā piekare

E61 virsbūves universāliem rūpnīcā ir uzstādīta aizmugurējā pneimatiskā balstiekārta, un šajā gadījumā dati uzrāda konkrētu, nevis tikai teorētisku problēmu. Dīlera diagnostikā 2026. gada 12. maijā pie 303 616 km ir fiksēts, ka automašīnas aizmugure nosēžas, bet pneimatiskajiem spilveniem un kompresoram konstatēta korozija un plaisas. 18 gadu vecumā spilvenu gumijas un kompresora hermētiskuma nolietojums ir dabisks

process un ierasta uzturēšanas izmaksa.

Automātiskā pārnesumkārbā ZF 6HP

Šī automašīna ir aprīkota ar klasisko sešpakāpju hidrotransformatora automātisko pārnesumkārbu. Šī konstrukcija ir pazīstama ar augstu izturību, taču ražotāja pieeja par "mūža eļļu" ilgtermiņā var saīsināt hidrobloka un mehatronikas resursu. Tā kā pieejamajos datos nav fiksēta informācija par transmisijas eļļas un filtra maiņu, šis darbs būtu jāplāno kā viena no pirmajām profilaktiskajām apkopēm.

Dzinēja mehānika un nobraukuma kalibrācija

Šis auto ir aprīkots ar M57 sērijas dzinēju, kuram sadales ķēde atrodas priekšpusē, nodrošinot vieglāku piekļuvi apkopei salīdzinājumā ar vēlākajiem N sērijas dzinējiem. Pie 305 000 km nobraukuma un ar fiksētu regulāru apkopi šai konstrukcijai ir vēl būtisks atlikušais resurss.

Ieplūdes un atgāzu sistēma

Pēdējais Vācijā veiktais atgāzu mērījums (dūmainība 0,10 1/m pie normas 1,5 1/m) ir ļoti labs rādītājs, kas netieši liecina par labu degvielas sistēmas, turbīnas un kvēpu filtra (DPF) stāvokli. Tomēr jāņem vērā, ka 2008. gada M57 dzinēja ieplūdes kolektors, DPF un EGR sistēma, ja tie ir oriģinālie, ar laiku aizaug ar kvēpiem. Šo mezglu tīrīšana vai apkope ir ierasta šī agregāta uzturēšanas daļa. Iesmidzinātāji (sprauslas) un turbīna pie šī nobraukuma statistiski ir sava resursa otrajā pusē, taču dati neliecina par drīzām problēmām.

Dzesēšana un eļļas noplūdes

Šim vecumam un nobraukumam M57 dzinējam ir raksturīga eļļas noplūde jeb "svīšana" no eļļas filtra korpusa un vārstu vāka blīvējumiem. Tāpat dabiski noliektas dzesēšanas sistēmas elementi, piemēram, ūdens sūkņi, termostats un plastmasas caurules. Pēdējā apkopē 2026. gada aprīlī ir pārbaudīts dzesēšanas šķidrums stāvoklis, bet sūkņa vai termostata maiņa nav dokumentēta. Šie darbi ir plānveida uzturēšanas pozīcijas.

Elektronika kā paaudzes īpatnība

E60/E61 paaudzei 15-20 gadu vecumā ir raksturīgas dažādas elektronikas problēmas, piemēram, ar stūres slēdzeni (ELV), akumulatora vadību (IBS) un bagāžnieka vāka vadiem. Pēdējā dīlera diagnostikā 2026. gada maijā ir fiksēta kļūda, kas varētu būt saistīta ar ELV defektu. Savukārt bagāžnieka vadu remonts jau ir veikts 2014. gadā pie 112 907 km.

Panorāmas jumts

Aprīkojumā ir panorāmas stikla jumts (S402A), kas šīs paaudzes modeļiem ar laiku var radīt problēmas ar aizsērējušām ūdens drenāžām un mehānisma nolietojumu. Dati par esošiem defektiem neuzrādās, taču klātienē svarīgi pārbaudīt, vai salonā nav mitruma pēdu, kas ir tipiskākā šī mezgla problēmu izpausme.

Dārgā aprīkojuma neesamība

Dīlera aprīkojuma sarakstā nav minētas tādas sarežģītas un dārgi uzturamas sistēmas kā aktīvā stūre (Active Steering), aktīvā balstiekārta (Dynamic Drive) vai Soft Close durvju aizvēršanas sistēma. Ja saraksts ir pilnīgs, šo sistēmu neesamība ir vērā ņemams arguments par labu zemākām ilgtermiņa uzturēšanas izmaksām. Tāpat automašīnai ir klasiskā aizmugures piedziņa, kas izslēdz pilnpiedziņas sistēmas (sadales kārbas, priekšējā kardāna) uzturēšanas izmaksas.

2. IETEIKUMI KLĀTIENES APSKATEI

Testa brauciens un transmisijas pārbaude

Ieteicams veikt testa braucieni, kas ietver pilsētas, šosejas un dinamiska paātrinājuma režīmus. Brauciena laikā jānovērtē ZF 6HP automātiskās pārnesumkārbas darbība, īpaši pārslēgšanās starp 1. un 2., kā arī 4. un 5. pārnesumu. Jebkura raustīšanās, sitieni vai apgriezienu svārstības, braucot vienmērīgā ātrumā, var norādīt uz hidrotransformatora nolietojumu vai nepieciešamību veikt transmisijas apkopi, jo dati par iepriekšēju eļļas maiņu kārbā nav fiksēti.

Aizmugurējās pneimopieķas darbība

Pirms testa brauciena un pēc tā jāpārbauda, vai automašīnas aizmugure pēc 10-15 minūšu stāvēšanas nav manāmi nosēdusies. Ņemot vērā dīlera diagnostikā 2026. gada maijā fiksēto pneimospilvenu un kompresora koroziju, ieteicams ieklausīties kompresora darbībā. Tam jāstrādā klusi, bez skaļām, neraksturīgām skaņām, vibrācijām vai pārmērīgi ilgās dūkoņas.

Dzinēja mehānika un hermētiskums

Pirms iedarbināšanas jānovērtē dzinēja stāvoklis vizuāli. Motortelpā jāpievērš uzmanība eļļas noplūdēm no vārstu vāka un eļļas filtra korpusa blīvējumiem, kas M57 dzinējam pie šāda nobraukuma ir raksturīgi. Startējot aukstu dzinēju, jāieklausās, vai nav dzirdamas neraksturīgas skaņas no sadales ķēdes

mehānisma. Kļoķvārpstas skriemelis ir mainīts 2023. gadā, tāpēc no tā puses problēmām nevajadzētu būt.

Elektronikas un komforta sistēmu pārbaude

Vairākkārt jāpārbauda iedarbināšanas cikls, lai pārliedzinātos, ka tas notiek bez aiztures un panelī neparādās brīdinājuma ziņojumi par stūres slēdzeni (ELV), kas fiksēta pēdējā diagnostikā. Rūpīgi jāapskata griestu apšuvums pie panorāmas lūkas un bagāžnieka sānu nišas, lai izslēgtu mitruma pēdas. Aizsērējušas lūkas noteces šim modelim var radīt risku zem grīdas esošajiem vadības blokiem.

Ritošā daļa un stāvbremze

Ja iespējams, automašīna jāpārbauda uz pacēlāja. Jānovērtē aizmugurējās labās puses pusass putekļu sarga stiprinājums un stūres mehānisma brīv kustība, kas fiksēta pēdējā Vācijas tehniskajā apskatē. Tāpat jāpārliedzinās par stāvbremzes efektivitāti, jo datos minēta tās nevienmērīga darbība, kas var būt saistīts ar mehānisma nodilumu.

Virsbūves stāvoklis un krāsas biezums

Digitālie dati var neuzrādīt krāsotus elementus, ja darbi veikti neatkarīgā servisā vai mēģinot noslēpt sīkus defektus. Virsbūve obligāti jāpārbauda klātienē ar krāsas biezuma mērītāju, īpaši pievērsot uzmanību zonām, kas varētu būt saistītas ar 2014. gadā fiksēto negadījumu. Ārējiem paneliem rūpnīcas rādījums parasti ir ap 100 līdz 150 µm, un visiem elementiem jābūt ar līdzīgiem mērījumiem. Starpība no 50 līdz 150 µm starp blakus esošajiem paneliem var norādīt uz kosmētisku pārkrāsošanu. Iekšējās ailes un konstrukcijas elementi parasti uzrāda aptuveni uz pusi mazāku mikronu skaitu, kas ir normāli un liecina par rūpnīcas krāsojumu.

Korozijas pārbaude

Klātienē rūpīgi jāpārbauda šim modelim raksturīgās korozijas vietas. Tās ir riteņu arku malas, sliekšņu apakšējās daļas, kā arī bagāžnieka vāka apakšējā mala pie numura zīmes apgaismojuma un salaiduma vieta zem aizmugurējā stikla.

3. KOPSAVILKUMS

Fakti

Automašīnas digitālā vēsture ir detalizēti izsekojama visā ekspluatācijas periodā Vācijā. Reģistrācijas dokumenti apstiprina divus īpašniekus, no kuriem otrais ir privātpersona, kas auto lietojusi kopš 2009. gada. Nobraukums 305 048 km ir lineārs un apstiprināts vairākos neatkarīgos avotos. Visi reģistri saskan par vienu 2014. gada negadījumu ar nelielu zaudējumu summu, kas šīs klases auto drīzāk norāda uz lokālu, kosmētisku remontu.

Rekomendācija

Pēdējā servisa diagnostikā Vācijā pirms importa ir fiksēti konkrēti defekti: aizmugurējās pneimatiskās piekares nosēšanās, atsperu un kompresora korozijs, kā arī iespējams elektroniskās stūres slēdzenes (ELV) bojājums. Pirms darījuma veikšanas ieteicams veikt pārbaudi servisā, lai precīzi noteiktu šo mezglu stāvokli un nepieciešamo remontdarbu apjomu.

PASŪTĪJUMA DATI

SLUDINĀJUMS

Saite <https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/bmw/525/UnUIH0tiRFs=.html?1790780839>

MAKSĀJUMS

Pasūtījums 2026. gada 13. augusts 17:11

Statuss unpaid

KLIENTS

Vārds, uzvārds DZINTARZEME AUTO

E-pasts info@dzintarzemeauto.lv

Tālrunis 20420539

ATRUNA

PROVIN.LV sniedz konsultatīvu pakalpojumu: transportlīdzekļa pieejamās informācijas izvērtējumu un ieteikumus. Šis ir digitāls datu apkopojums, nevis automašīnas tehniskā diagnostika, un tas nekādā veidā nevar aizvietot pilnvērtīgu transportlīdzekļa pārbaudi un apskati klātienē. Atskaite nav valsts institūcijas izraksts, neatkarīga tehniskā ekspertīze vai juridisks spriedums. Gala lēmumu par transportlīdzekļa iegādi pieņem klients.

KONFIDENCIALITĀTE

Šī atskaite ir sagatavota ekskluzīvi tās pasūtītājam un ir izmantojama tikai personīgām vajadzībām. Atskaiti un tajā ietverto informāciju ir kategoriski aizliegts pavairot, publiski reproducēt, nodot vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu trešajām personām (tostarp transportlīdzekļa pārdevējam) bez saskaņošanas ar PROVIN.LV.