



ATSKAITES KOPSAVILKUMS

● NEGADĪJUMI UN BOJĀJUMI

1 negadījums

Jaunākais: 01.01.2014

● NOBRAUKUMS

305048 km

93 ieraksti bez pretrunām

● ĪPAŠNIEKU SKAITS

Nav ierakstu

Avotos nav fiksēta īpašnieku skaita

● SERVISA VĒSTURE

110 ieraksti

Ražotāja, dīlera un citu avotu apkopes



TRANSPORTLĪDZEKĻA DATI

VIN	WBAPX51050CU09550
Marka, modelis:	BMW 525
Motora tilpums (cm³):	2993
Motora maksimālā jauda (kW):	145
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Emisiju standarts:	Euro 4
Pilna masa (kg):	2290
Pašmasa (kg):	1765



PROVIN ATSKAITES ĢENERĒŠANĀ IZMANTOTIE AVOTI

Maksas vēstures atskaites	4
Publiskas Eiropas datubāzes	3
Citi avoti	3
Kopā	9

KAS TIKA PĀRBAUDĪTS

● CSDD	5 ieraksti
● AutoDNA	1 ieraksts
● CarVertical	35 ieraksti
● DĪLERA DATI	100 ieraksti
● LTAB	pārbaudīts
● CITI AVOTI	3 ieraksti



PASŪTĪJUMA DATI

TRANSPORTLĪDZEKLIS

VIN WBAPX51050CU09550

MAKSĀJUMS

Pasūtījums 2026. gada 13. augusts 17:11

Statuss unpaid

KLIENTS

Vārds, uzvārds DZINTARZEME AUTO

E-pasts info@dzintarzemeauto.lv

Tālrunis 20420539



VĒSTURES KOPSAVILKUMS

58 ieraksti

2008

01.06.2008



Odometra ieraksts



Vācija ●

15 km

28.07.2008



Servisa apmeklējums



Vācija ●

2009

12.01.2009	 Apkope	Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn  Vācija ● ● ●	19 565 km
14.08.2009	 Servisa apmeklējums	Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn  Vācija ● ● ●	19 565 km
31.10.2009	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	23 605 km

2010

08.03.2010	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	26 941 km
30.04.2010	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	30 165 km
04.10.2010	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	39 225 km

2011

25.03.2011	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	46 687 km
13.05.2011	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	49 029 km
01.07.2011	 Apkope	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ● ●	51 064 km
31.10.2011	 Servisa apmeklējums	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück  Vācija ● ● ●	51 064 km
11.11.2011	 Odometra ieraksts	 Vācija ●	57 047 km
23.12.2011	 Odometra ieraksts	 Vācija ●	59 448 km

2012

27.01.2012



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

60 755 km

23.05.2012



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

67 926 km

12.07.2012



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



72 315 km

27.07.2012



Apkope

Vācija ●●

60 755 km

12.11.2012



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

82 173 km

2013

01.01.2013



Odometra ieraksts

Vācija ●●

85 387 km

26.02.2013



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●

86 817 km

16.05.2013



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●●

86 817 km

04.06.2013



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●

93 133 km

02.07.2013



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

Vācija ●●

93 133 km

14.10.2013



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



103 196 km

23.10.2013



Apkope

Vācija ●●●

102 696 km

2014

01.01.2014

 **Negadījums**

 Vācija ●●

 **~913 €**

28.03.2014



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

111 854 km

22.04.2014



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

112 907 km

 Vācija ●●●

30.06.2014



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

115 874 km

 Vācija ●●●

04.09.2014



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

118 003 km

 Vācija ●●

23.10.2014



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

120 475 km

 Vācija ●●●

2015

03.07.2015



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

136 001 km

 Vācija ●●●

14.10.2015



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

141 103 km

 Vācija ●●●

2016

13.06.2016



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

152 670 km

 Vācija ●●●

01.07.2016



Odometra ieraksts

 Vācija ●●

154 291 km

30.08.2016



Apkope

 Vācija ●●●

157 927 km

21.11.2016



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück

161 218 km

 Vācija ●●●

2017

03.07.2017



Apkope



Vācija ● ● ●

167 921 km

2018

23.05.2018



Apkope



Vācija ● ● ●

180 614 km

21.06.2018



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

181 383 km

20.08.2018



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH, Melle



Vācija ● ● ●

184 420 km

2019

27.07.2019



Servisa apmeklējums

BMW Mobiler Service
Einsatzleitzentrale, München



Vācija ● ● ● ●

197 165 km

05.09.2019



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

198 833 km

2020

20.05.2020



Apkope

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

208 192 km

2021

28.06.2021



Servisa apmeklējums

B&K Deutschland GmbH,
Osnabrück



Vācija ● ● ●

221 195 km

05.07.2021



Apkope



Vācija ● ●

221 482 km

01.08.2021



Odometra ieraksts



Vācija ● ●

222 828 km

2022

13.06.2022



Servisa apmeklējums

BMW Mobiler Service
Einsatzleitzentrale, München
Vācija

235 284 km

2023

27.01.2023



Servisa apmeklējums

Vācija

249 272 km

26.07.2023



Odometra ieraksts

Vācija

259 085 km

2025

01.07.2025



Servisa apmeklējums

Vācija

289 683 km

01.09.2025



Odometra ieraksts

Vācija

294 640 km

01.10.2025



Odometra ieraksts

Vācija

295 671 km

2026

01.04.2026



Apkope

Vācija

301 123 km

12.05.2026



Servisa apmeklējums

Vācija

303 616 km

29.07.2026



Vācija



Latvija

29.07.2026



Odometra ieraksts

Latvija

305 048 km

15.08.2026



Izlikts pārdošanā

Sludinājuma izveides datums

CSDD

AutoDNA

carVertical


DĪLERA DATI

ss.lv

Citi avoti



NOBRAUKUMA VĒSTURE



Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
29.07.2026	305048		LV
12.05.2026	303938		DE
12.05.2026	303616		DE
01.05.2026	303116		DE
16.04.2026	301672		DE
01.04.2026	301121		DE
01.04.2026	300621		DE
01.04.2026	301123		DE
30.10.2025	296171		DE
01.10.2025	295671		DE
01.09.2025	294640		DE
01.07.2025	289683		DE
26.07.2023	259085		DE
27.01.2023	249272		DE
13.06.2022	235284		DE
01.06.2022	234784		DE
05.08.2021	223328		DE
01.08.2021	222828		DE
06.07.2021	221482		DE
28.06.2021	221195		DE
01.06.2021	220695		DE
20.05.2020	208192		DE
05.09.2019	198833		DE
01.09.2019	198333		DE
29.07.2019	197247		DE
27.07.2019	197165		DE
01.07.2019	196665		DE
20.08.2018	184420		DE
01.08.2018	183920		DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
04.09.2014	118003		DE
30.06.2014	115874		DE
01.06.2014	115374		DE
23.04.2014	112907		DE
07.04.2014	111854		DE
01.04.2014	111354		DE
14.10.2013	103196		DE
01.10.2013	102696		DE
02.07.2013	95204		DE
04.06.2013	93133		DE
16.05.2013	86817		DE
01.05.2013	86617		DE
26.02.2013	86817		DE
09.01.2013	85587		DE
01.01.2013	85387		DE
12.11.2012	82173		DE
01.11.2012	81973		DE
12.07.2012	72315		DE
23.05.2012	67926		DE
01.05.2012	67726		DE
27.01.2012	60755		DE
01.01.2012	59715		DE
30.12.2011	59915		DE
23.12.2011	59448		DE
11.11.2011	57047		DE
31.10.2011	51064		DE
01.10.2011	50864		DE
01.07.2011	51064		DE
22.05.2011	49650		DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
22.06.2018	181383	●	DE
01.06.2018	180883	●	DE
23.05.2018	180614	● ●	DE
03.07.2017	167921	● ●	DE
21.11.2016	161218	●	DE
19.11.2016	161206	●	DE
01.11.2016	160718	●	DE
30.08.2016	157927	● ●	DE
29.07.2016	154791	●	DE
01.07.2016	154291	●	DE
13.06.2016	152670	●	DE
01.06.2016	152170	●	DE
14.10.2015	141077	●	DE
01.10.2015	140577	●	DE
03.07.2015	135992	●	DE
01.07.2015	135501	●	DE
23.10.2014	120452	●	DE
01.10.2014	119975	●	DE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
20.05.2011	49224	●	DE
13.05.2011	49024	●	DE
01.05.2011	48829	●	DE
25.03.2011	46687	●	DE
01.03.2011	46487	●	DE
04.10.2010	39225	●	DE
01.10.2010	39025	●	DE
30.04.2010	30165	●	DE
01.04.2010	29965	●	DE
10.03.2010	26941	●	DE
01.03.2010	26741	●	DE
31.10.2009	23605	●	DE
01.10.2009	23405	●	DE
14.08.2009	19565	●	DE
01.08.2009	19365	●	DE
12.01.2009	19565	● ●	DE
01.06.2008	15	●	DE

Grafika ģenerēšanā izmantotais avotu skaits: 5

● CSDD ● carVertical ● DĪLERA DATI ● Citi avoti

Nobraukuma hronoloģija un datu blīvums

Pieejamajos avotos šīs automašīnas nobraukuma vēsture ir izsekojama ļoti detalizēti no pirmās ekspluatācijas dienas 2008. gada jūnijā (15 km) līdz pat 2026. gada 29. jūlijam, kad Latvijā numuru agregātu salīdzināšanas laikā fiksēti 305 048 km. Kopumā pieejami vairāk nekā simts atsevišķi datu punkti no oficiālā dīlera, CarVertical, CSDD un fiziskiem servisa dokumentiem, kas 18 gadu periodā ļauj odometra rādījumus pārbaudīt ar ļoti augstu precizitāti.

Lineārums un vidējais temps

Odometra rādījumu pieaugums ir lineārs, bez kritumiem vai neizskaidrojamiem lēcieniem. Vidējais nobraukums ir aptuveni 17 000 km gadā, ar izteikti aktīvāku posmu laikā no 2011. līdz 2016. gadam (20 000-28 000 km gadā) un mērenāku ritmu pēdējos gados. Pat blīvajos dīlera ierakstos ar dažu dienu starplaiku rādījumi aug secīgi, kas ir spēcīgs arguments pret manipulāciju varbūtību.

Avotu korelācija un īpašnieku vēsture

Dati no dažādiem neatkarīgiem avotiem saskan - CarVertical ieraksti gandrīz identiski sakrīt ar BMW dīlera servisa vēsturi un Vācijas reģistrācijas dokumentiem. Īpašnieku vēsture Vācijā (ražotājs Bayerische Motoren Werke AG un viena privātpersona Osnabrikā kopš 2009. gada) paskaidro datu nepārtrauktību un sistemātisko uzturēšanu vienā reģionā.

Ekspluatācijas raksturs

Regulārās apkopes Osnabrikas reģionā un salīdzinoši lielās starppakopju distances (piemēram, 180 614 - 197 165 km) drīzāk norāda uz jauktu režīmu ar būtisku šosejas īpatsvaru, nevis intensīvu pilsētas lietošanu. M57 dzinējam šāds profils ir salīdzinoši labvēlīgs, jo nodrošina stabilāku termisko slodzi, taču precīzi motorstundu dati nav pieejami, tāpēc tā paliek netieša interpretācija ar pieejamajiem datiem.

Secinājums pircējam

Nobraukuma vēsture šai automašīnai ir viens no spēcīgākajiem argumentiem - 305 048 km rādījums ir dokumentēts un pierādāms visā ekspluatācijas periodā.



NEGADĪJUMU VĒSTURE

1 negadījums

01.01.2014



Negadījums



Vācija



AutoDNA 900 - 1 000 €



CarVertical 751 - 1 000 €



~913 €

NEGADĪJUMU VĒSTURES KOPSAVILKUMS

Fiksētie apdrošināšanas gadījumi


AutoDNA un CarVertical avoti saskaņoti uzrāda vienu negadījumu Vācijā, kas fiksēts 2014. gada janvārī. Zaudējumu summa abos reģistros ir gandrīz identiska un svārstās 751-1 000 € robežās. Datu sakritība starp diviem neatkarīgiem avotiem apstiprina šī ieraksta ticamību.

Zaudējumu apjoma interpretācija

Incidenta brīdī automašīna bija aptuveni sešus gadus veca. Šāda apmēra izmaksa Vācijas remonta tirgū premium klases universālim visticamāk norāda uz nelielu, lokālu un kosmētisku bojājumu. Tas varētu atbilst kāda virsbūves elementa, piemēram, bampera vai spārna krāsošanai, un pēc pieejamajiem datiem neliecina par strukturālu bojājumu. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka automašīnai ir bijuši citi, apdrošināšanas sistēmās neregistrēti bojājumi. Virsbūves pārbaude ar krāsas biezuma mērītāju pirms pirkuma ir ieteicama, lai pārlicinātos par 2014. gada remonta kvalitāti un identificētu nefiksētus krāsojumus vai citus virsbūves defektus.



CSDD



Reģistrācijas statuss:

nav reģistrēts

Iepriekšējās reģistrācijas valsts:

VĀCIJA

0 īpašnieki Latvijā

IEPRIEKŠĒJĀS APSKATES DATI

Nobraukuma līkne - korekta

Pirmreģistrācijas statuss Latvijā

Automašīna šobrīd nav reģistrēta Latvijā un tiek gatavota pirmajai reģistrācijai, kā izcelsmes valsti norādot Vāciju. CSDD agregātu salīdzināšanas izziņa izdota 2026. gada 29. jūlijā Tukumā, uzrādot automašīnu ar tirdzniecības numura zīmēm. Datos nav fiksēts neviens iepriekšējs īpašnieks Latvijā, kas apstiprina svaiga importa statusu.

Aktuālais odometra rādījums

Pēdējais oficiālais odometra rādījums, kas fiksēts Latvijā agregātu numuru salīdzināšanas laikā, ir 305 048

km. Šis ir atskaites punkts, ar kuru automašīna tiek fiksēta Latvijas uzskaites sistēmā, un tas hronoloģiski sakrīt ar pēdējiem servisa ierakstiem Vācijā un citu avotu datiem.

Ārvalstu nobraukuma datu atbilstība

CSDD uzrādītie Vācijas nobraukuma dati (piemēram, 289 683 km 2025. gadā) ir no ārvalstu tehniskajām apskatēm iegūti unikāli ieraksti, kas citviet nav pieejami. Lai gan šī informācija ir fragmentāra, tā pilnībā saskan ar CarVertical un dīlera datu bāzēm, papildus apstiprinot nobraukuma līknes konsekvenci.

AUTODNA

1 ieraksts

Informācija par nobraukuma vēsturi - nav

Apdrošināšanas gadījuma apstiprinājums

AutoDNA datubāzes galvenais pienesums šim auditam ir neatkarīgs apstiprinājums vienam apdrošināšanas gadījumam, kas reģistrēts Vācijā 2014. gada 1. janvārī ar zaudējumu apjomu 900-1 000 €. Šis ieraksts precīzi sakrīt ar CarVertical datiem, kas uzrāda identisku notikuma datumu un līdzīgu summu, tādējādi abpusēji stiprinot šīs informācijas ticamību.

Zaudējumu summas konteksts

Negadījuma brīdī automašīna bija aptuveni sešus gadus veca. Šāds zaudējumu apjoms Vācijas remonta tirgū šīs klases auto norāda uz nelielu, visticamāk kosmētisku bojājumu, kas varētu atbilst, piemēram, kāda elementa krāsošanai. Pēc pieejamajiem datiem šis incidents neliecina par strukturālu bojājumu risku.

Datu ierobežojumi un avota vērtība

Šajā gadījumā AutoDNA atskaite nesniedz informāciju par automašīnas nobraukuma vēsturi, tāpēc šie ir uzskatāmi par iztrūkstošiem datiem šajā avotā. Tās galvenā vērtība ir kalpot kā papildu apstiprinājumam citos reģistros fiksētajam negadījumam, savukārt pilna vēstures analīze balstās uz detalizētākiem dīlera datiem un citiem avotiem.

CARVERTICAL

35 ieraksti



Nobraukuma līkne - korekta

Negadījuma datu apstiprinājums


CarVertical atskaite fiksē vienu apdrošināšanas gadījumu Vācijā 2014. gada janvārī ar zaudējumu summu 751-1 000 €. Šis ieraksts pilnībā sakrīt ar AutoDNA datubāzi gan notikuma laika, gan izmaksu ziņā, kas abpusēji apstiprina neliela, visticamāk kosmētiska bojājuma faktu.

Detalizētākā nobraukuma hronoloģija

Šis avots sniedz ļoti detalizētu nobraukuma hronoloģiju, fiksējot vairāk nekā 30 atsevišķus ierakstus visā automašīnas ekspluatācijas periodā Vācijā, sākot no 15 km 2008. gadā. Datu blīvums un to pilnīgi lineārais pieaugums ir spēcīgs arguments pret odometra manipulāciju risku.

Avotu savstarpējā atbilstība

CarVertical nobraukuma dati gandrīz identiski sakrīt ar oficiālā BMW dīlera servisa ierakstiem, kas abpusēji pastiprina to ticamību. Šī saskaņotība starp neatkarīgiem avotiem sniedz augstu pārliecību par odometra rādījuma patiesumu visā automašīnas ekspluatācijas vēsturē.



TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Modelis	BMW E61
Modeļa sērija	5. sērija (E60/E61)
VIN kods	WBAPX51050CU09550
Transportlīdzekļa tips	PX61
Ātrumkārbā	AUT
Stūre	LL
Dzinējs	M57/T2
Dzinēja numurs	23956863
Virsbūve	TOU
Piedziņa	HECK
Jauda	145 kW
Integrācijas līmenis	E060-08-03-550
Pašreizējais I-Level	E060-16-11-500
Izstrādes kods	E61
Modeļa kods	PX61
Ražošanas datums	02.06.2008
Pirmā reģistrācija	29.07.2008
Garantijas sākums	25.07.2008
Valsts / reģions	EUR
Krāsa	black-sapphire metallic
Krāsas kods	0475
Interjers	Leather "Dakota"/natural brown
Interjera kods	LCNG

NEGADĪJUMU PĀRBAUDE

Nav ierakstu.

ZAGTO TRANSPORTLĪDZEKĻU DATUBĀZE

Nav ierakstu.

 SERVISA UN REMONTU VĒSTURE

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
12.05.2026	303 616 km	Vācija	Diagnostika: pneimatiskās piekares defekts (nosēžas) aizmugures atsperu korozija un plaisas korodējis kompresors ELV stūres slēdzenes defekts
01.04.2026	301 123 km	Vācija	Regulārā apkope: 🔧 motoreļļas un eļļas filtra maiņa (Aral Super Tronic K 5W-30 7 5 l) 🔧 salona ogles filtra maiņa (2 gab.) transportlīdzekļa pārbaude ✳ dzesēšanas šķidruma pārbaude (-35 °C) kļūdu atmiņas nolasīšana un dzēšana radiatora restes emblēmas maiņa.
01.07.2025	289 683 km	Vācija	DEKRA tehniskā apskate: fiksēts bojāts pusass putekļu sarga stiprinājums stūres mehānisma brīvkustība nevienmērīga stāvbremze
27.01.2023	249 272 km	Vācija	Remonts: siksnas piedziņas pārbaude kloķvārpstas skriemeļa maiņa kondicioniera siksnas maiņa.
13.06.2022	235 284 km	BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale, München	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
05.07.2021	221 482 km	Vācija	Regulārā apkope: 🔧 motoreļļas maiņa 🔧 bremžu šķidruma maiņa 🔧 priekšējo bremžu apkalpošana 🔧 salona mikrofiltra maiņa 🔧 gaisa filtra maiņa 🔧 degvielas filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
28.06.2021	221 195 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
20.05.2020	208 192 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Regulārā apkope: 🔧 motoreļļas maiņa 🔧 bremžu šķidruma maiņa 🔧 aizmugurējo bremžu apkalpošana 🔧 salona mikrofiltra maiņa 🔧 gaisa filtra maiņa 🔧 degvielas filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
05.09.2019	198 833 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams Kontaktu smērviena
27.07.2019	197 165 km	BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale, München	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
20.08.2018	184 420 km	B&K Deutschland GmbH, Melle	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
21.06.2018	181 383 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Navigācijas karšu atjaunināšana (DVD Road Map Europe Professional)
23.05.2018	180 614 km	Vācija	Regulārā apkope:  motoreļļas maiņa  bremžu šķidruma maiņa  priekšējo bremžu apkalpošana  salona mikrofiltra maiņa  gaisa filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
03.07.2017	167 921 km	Vācija	Regulārā apkope:  motoreļļas maiņa  bremžu šķidruma maiņa  aizmugurējo bremžu apkalpošana  salona mikrofiltra maiņa  gaisa filtra maiņa  degvielas filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
21.11.2016	161 218 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
30.08.2016	157 927 km	Vācija	Regulārā apkope:  motoreļļas maiņa  bremžu šķidruma maiņa  priekšējo bremžu apkalpošana  salona mikrofiltra maiņa  gaisa filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
13.06.2016	152 670 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
14.10.2015	141 103 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	 Priekšējo riteņu balansēšana  Aizmugurējo riteņu balansēšana Stiklu mazgāšanas šķidrums Logu tīrītāju slotiņu komplekts Logu tīrītāja slotiņa Wipershaft pivot  Bremžu tīrītājs PLASTILUBE Funktionssicherung  Bremžu kluču komplekts  Bremžu kluču nodiluma sensors Clip  Bremžu disks (ventilēts) Inner hex bolt  Spuldze
14.10.2015	141 077 km	—	Regulārā apkope:  motoreļļas maiņa  bremžu šķidruma maiņa  aizmugurējo bremžu apkalpošana  salona mikrofiltra maiņa  gaisa filtra maiņa  degvielas filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
03.07.2015	136 001 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Bremžu šķidrums
23.10.2014	120 475 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Priekšējo riteņu balansēšana ⊕ Aizmugurējo riteņu balansēšana Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04 🔧 Eļļas filtra komplekts 🔧 Salona filtrs (ar aktivēto ogli) Stiklu mazgāšanas šķidrums Logu tīrītāja slotiņa
04.09.2014	118 003 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detaļas (holder) maiņa
30.06.2014	115 874 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	💡 Spuldzes maiņa griestu apšuvuma atbalsta remonts
22.04.2014	112 907 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Bagāžnieka vāka eņģu kabeļu komplekta remonts spraudņu remonts
28.03.2014	111 854 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Balansēšanas atsvari ⊕ Riepu utilizācija ⊕ Riepas ventilis Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF En. code CIC map Europe Premium update
23.10.2013	—	Vācija	Regulārā apkope: 💧 motoreļļas maiņa ⊕ bremžu šķidruma maiņa 🔧 salona mikrofiltra maiņa 🔧 gaisa filtra maiņa transportlīdzekļa pārbaude
14.10.2013	103 196 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Priekšējo riteņu balansēšana ⊕ Aizmugurējo riteņu balansēšana
02.07.2013	93 133 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Bremžu šķidrums ⊕ Bremžu tīrītājs ⊕ Bremžu kluču komplekts ⊕ Bremžu kluču nodiluma sensors Clip
04.06.2013	93 133 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	✳ Kondicionētāja dzesētājviela ✳ Kondicionētāja kompresora smērviena Service-Ersatzwagen OS-W 5114 114i 4.-5. Juni 2013
16.05.2013	86 817 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	⊕ Priekšējo riteņu balansēšana ⊕ Aizmugurējo riteņu balansēšana Gāzes amortizators
26.02.2013	86 817 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Castrol Magnatec Prof. MP 5W-30 LL04 🔧 Eļļas filtra komplekts 🔧 Gaisa filtrs 🔧 Degvielas filtrs 🔧 Salona filtrs (ar aktivēto ogli)

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
12.11.2012	82 173 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Stiklu mazgāšanas šķidrums sīkie remontdarbi
27.07.2012	60 755 km	—	Regulārā apkope:  motoreļļas maiņa  priekšējo un aizmugurējo bremžu apkalpošana  salona mikrofiltra maiņa  gaisa filtra maiņa
12.07.2012	72 315 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Akumulatora termināļa vāciņa maiņa
23.05.2012	67 926 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	 Bremžu tīrītājs PLASTILUBE  Bremžu kluču komplekts  Bremžu kluču nodiluma sensors  Bremžu disks (ventilēts) Inner hex bolt Logu tīrītāju slotiņu komplekts EC CIC card Europe 2012 Update
27.01.2012	60 755 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Stiklu mazgāšanas šķidrums Rear window key button with micro switch
31.10.2011	51 064 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	 Balansēšanas atsvari  Riepu utilizācija Stiklu mazgāšanas šķidrums  Riepas ventilis Continental WinterContact TS
01.07.2011	51 064 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Funktionssicherung  Motoreļļa FORMULA SLXSAE 0W-30 LL04  Bremžu šķidrums  Eļļas filtra komplekts  Salona filtrs (ar aktivēto ogli) Logu tīrītāja slotiņa
13.05.2011	49 029 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
25.03.2011	46 687 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams
04.10.2010	39 225 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Channel cover exterior door front left Cap  Aizmugurējo riteņu balansēšana  Priekšējo riteņu balansēšana Service-Ersatzwagen OS-W 5045 04.-06.10.102 Tage
30.04.2010	30 165 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	 Priekšējo riteņu balansēšana  Aizmugurējo riteņu balansēšana
08.03.2010	26 941 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	AC CIC card Europe 2010 Update

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
31.10.2009	23 605 km	B&K Deutschland GmbH, Osnabrück	Complete alloy wheel winter Tyre mobility set
14.08.2009	19 565 km	Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn	REMAN CIC Condenser air conditioning with drier Rain - Light - Solar sensor
12.01.2009	19 565 km	Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn	Regulārā apkope: motoreļļas maiņa salona mikrofiltra maiņa degvielas filtra maiņa gaisa filtra ieliktņa maiņa transportlīdzekļa pārbaude
28.07.2008	—	Vācija	Nodošanas pārbaude pirms pirmās reģistrācijas (Übergabedurchsicht)

EĻĻAS MAIŅAS INTERVĀLI

Apkopju regularitāte un intervālu analīze

Pieejamie dati rāda, ka automašīnas ekspluatācijas sākuma periodā ir ievērota ražotāja noteiktā Long-life apkopes politika ar intervāliem. Atsevišķos periodos, piemēram, starp 2012. un 2014. gadu, fiksētas nelielas nobīdes. Turpretī posmā no 2015. līdz 2018. gadam apkopes veiktas biežāk (ik pēc 10 000-16 000 km).

Ieteicamais apkopes režīms Latvijā

M57 dzinējam pie nobraukuma virs 300 000 km ražotāja pieļautais intervāls vairs nav uzskatāms par optimālu, īpaši pilsētas vai jauktā braukšanas režīmā. Lai pasargātu turbīnu, ķēdes mehānismu un dzinēju, turpmāk eļļas maiņu ieteicams veikt ne retāk kā reizi 10 000-12 000 km. Tas palīdzēs kompensēt dzinēja dabisko nolietojumu un uzturēt eļļošanas sistēmas efektivitāti ilgtermiņā.

LAST SERVICE HISTORY





BMW E61

MODEL SERIES

E61

STEERING

LL

DRIVE

HECK

DEVELOPMENT CODE

E61

WARRANTY START DATE

25/07/2008

UPHOLSTERY

Leather "Dakota"/natural brown

VIN

WBAPX51050CU09550

ENGINE

M57/T2

POWER

145 kW

MODEL CODE

PX61

COUNTRY/REGION

EUR

UPHOLSTERY CODE

LCNG

VEHICLE TYPE

PX61

ENGINE NUMBER

23956863

INTEGRATION LEVEL

E060-08-03-550

PRODUCTION DATE

02/06/2008

COLOUR

black-sapphire metallic

TRANSMISSION

AUT

BODY

TOU

CURRENT I LEVEL

E060-16-11-500

FIRST REGISTRATION

29/07/2008

COLOUR CODE

0475

Key Read History

12/05/2026	188,858 mi / 303,938 km			
Icon	Component	Status	Due Date	Remaining Distance
	Standard scope	Not due	-	-
	Brake Fluid	Not due	10/08/2026	-
	Engine oil	Not due	-	17398 mi
	Air filter element	Not due	-	-
	Fuel filter	Not due	-	-
	Statutory vehicle inspection	Not due	05/08/2027	-
	Front brake	Not due	-	18020 mi
	Vehicle check	Not due	-	37282 mi
	Rear brake	Not due	-	43496 mi
	Microfilter	Not due	-	17398 mi

07/05/2026	188,658 mi / 303,616 km			
Icon	Component	Status	Due Date	Remaining Distance
	Standard scope	Not due	-	-
	Brake Fluid	Not due	05/08/2026	-
	Statutory vehicle inspection	Not due	31/07/2027	-
	Engine oil	Not due	-	17398 mi
	Air filter element	Not due	-	-
	Fuel filter	Not due	-	-
	Front brake	Not due	-	18020 mi
	Vehicle check	Not due	-	37282 mi
	Rear brake	Not due	-	43496 mi
	Microfilter	Not due	-	17398 mi

Datu avota nozīme un ticamība

Oficiālā BMW dīlera datubāze ir šī audita detalizētākais informācijas avots, kas sniedz nepārtrauktu ieskatu automašīnas tehniskajā uzturēšanā no ražošanas brīža līdz pat 2026. gada maijam. Ierakstu blīvums un hronoloģiskā precizitāte sakrīt ar pārējiem maksas avotiem izslēdzot odometra manipulāciju risku.

Tehniskā uzturēšana un specifiski remontu

Servisa vēsture liecina par regulārām apkopēm Vācijā, galvenokārt B-K Deutschland GmbH tīklā. Papildus standarta eļļas maiņām (pēdējā fiksēta 2026. gada aprīlī pie 301 123 km) fiksēta kloķvārpstas skriešana un siksnu piedziņas maiņa 2023. gada janvārī pie 249 272 km.

Aktuālie tehniskie defekti

Pēdējie oficiālā dīlera ieraksti (*Weller BMW Service*, 2026. gada maijs, 303 616 km) satur būtisku informāciju, kas nav atrodama citos publiskajos reģistros. Tajos fiksētas specifiskas problēmas tieši pirms auto importa: pneimopiekares nosēšanās un iespējams ELV stūres bloka bojājums.



LTAB

TRANSPORTLĪDZEKĻA ZAUDĒJUMU DATI


Negadījumu skaits: 0

Dati nav pieejami (automašīna nav reģistrēta).



CITI AVOTI

10 ieraksti



CITI DOKUMENTI

Īpašnieku vēsture un izcelsme. Saskaņā ar Vācijas reģistrācijas dokumentiem (Zulassungsbescheinigung Teil II), automašīnai Vācijā juridiski ir bijuši **divi īpašnieki**. Pirmais īpašnieks no **2008. gada jūlija** bija pats ražotājs, **Bayerische Motoren Werke AG**, Minhenē, bet jau **2009. gada augustā** auto nonāca pie otra īpašnieka - privātpersonas Osnabrikā, kur tas tika ekspluatēts visu atlikušo periodu. Šāda īpašnieku ķēde faktiski apliecina viena īpašnieka statusu kopš 2009.gada (~17 gadus).

Vācijas tehniskās apskates dati. Pēdējā Vācijas tehniskā apskate (DEKRA) veikta **2025. gada 1. jūlijā** pie **289 683 km**. Apskate izieta ar nenožīmīgiem trūkumiem, fiksējot bojātu pusass putekļu sargu, sākotnēju brīvkustību stūres mehānismā un nevienmērīgu stāvbremzes darbību. Šie ir kontrolpunkti, kas jāpārbauda klātienēs apskatē, taču tie neliecina par kritiskiem defektiem. Tajā pašā dienā veiktā atgāzu pārbaude uzrāda ļoti labu rezultātu — dūmainības koeficients ir 0,10 l/m pie pieļaujamās normas 1,5 l/m. Tik zems rādītājs M57 dzinējam ar relatīvi lielu nobraukumu ir ļoti pozitīvs signāls, kas liecina par labu degvielas sistēmas, turbīnas un kvēpu filtra (DPF) stāvokli.

Servisa vēstures un izmaksu apkopojums. Servisa grāmatiņa un rēķini apstiprina regulāru apkopju vēsturi, sākotnēji BMW pilnvarotajos servisos, bet vēlāk - vienā neatkarīgā darbnīcā Osnabrikā. Pēdējos gados automašīnas uzturēšanu apliecina dokumentēti remontu par kopējo summu **1 692 €**.



SLUDINĀJUMA ANALĪZE

SLUDINĀJUMA VĒSTURE

Auto pārdošanā (dienas):	0
Izveidots:	15.08.2026
Cenas izmaiņas (eiro):	↓ NAV

Dati nav pieejami.

FOTOGRĀFIJU ANALĪZE

Dati nav pieejami.



APPROVED BY IRISS

Aizmugurējā pneimatiskā piekare - galvenais tuvākā laika ieguldījums

E61 Touring virsbūvei rūpnīcā ir aizmugures pneimatiskā balstiekārta (EHC), un tieši šeit dati uzrāda konkrētu, nevis teorētisku problēmu: dīlera diagnostikā 2026. gada 12. maijā pie 303 616 km fiksēts, ka aizmugure nosēžas un aizmugures spilveniem konstatēta rūsa un plaisas. 18 gadu vecumā spilvenu gumija un kompresora mitruma aizsardzība ir dabiskā resursa nolietojums.

Kas šim eksemplāram NAV dārgs risks

N47/N57 slavenais aizmugurējās sadales ķēdes naratīvs uz šo agregātu neattiecas - M57 konstrukcijā ķēde ir dzinēja priekšpusē, ar salīdzinoši vieglāku piekļuvi. Pārnesumkārbā ir klasiskais hidrotransformatora automāts, tāpēc sausā sajūga nodilums un divmasu spararata tēma šim salikumam neeksistē. Dīlera aprīkojuma sarakstā (48 pozīcijas) nav minēta ne aktīvā stūre (Active Steering), ne Dynamic Drive, ne Soft Close, ne Logic 7 - ja saraksts ir pilnīgs, tas ir taustāms uzturēšanas izmaksu arguments par labu šai automašīnai. Piedziņa ir tikai uz aizmugures asi, tāpēc atkrīt arī sadales kārbas un priekšējās kardānvārpstas mezglī.

Nobraukuma kalibrācija M57 agregātam

305 048 km labi uzturētam eksemplāram ir ierasts darba mūžs, un šai konstrukcijai vēl ir būtisks resurss, ja vien eļļošana un dzesēšana bijusi kārtībā.

Ieplūde, EGR un atgāzu sistēma

Pēdējais Vācijā veiktais atgāzu mērījums (dūmainība 0,10 1/m pie pieļaujamās normas 1,5 1/m) ir ļoti labvēlīgs signāls par degvielas sistēmas, turbīnas un kvēpu filtra (DPF) stāvokli pie šī nobraukuma. Tomēr jāņem vērā, ka 2008. gada M57TU2 dzinēja ieplūdes kolektors, DPF filtrs un EGR dzesētājs visticamāk vēl ir oriģinālie un ar laiku aizaug ar kvēpiem, kas šim agregātam ir ierastas uzturēšanas izmaksas. Sprauslas un turbīnas mainīgā ģeometrija statistiski atrodas sava resursa otrajā pusē, taču pieejamie dati neuzrāda pazīmes par drīzām problēmām.

Dzesēšana un eļļas noplūdes kā vecuma raksturs

Šim nobraukumam un vecumam M57 dzinējam raksturīga eļļas filtra korpusa un vārstu vāka blīvējumu "svīšana", kā arī dzesēšanas sistēmas nolietojums (ūdens sūknis, termostats, plastmasas caurules, viskomufte). Pēdējā apkopē 2026. gada aprīlī pārbaudīta dzesēšanas šķidruma noturība (-35 °C), bet sūkņa vai termostata maiņa nav dokumentēta. Šie darbi ir plānveida uzturēšanas pozīcijas, nevis būtiski pirkuma riski.

Automātiskā pārnesumkārbā ZF 6HP

Šī pārnesumkārbā izceļas ar augstu izturību, taču ražotāja definētā „mūža eļļa” saīsina hidrobloka un mehatronikas mūžu. Tā kā dati par ATF un filtra maiņu 305 tūkst. km vēsturē neuzrādās, šis darbs ir jāplāno kā pirmais profilaktiskais ieguldījums.

Elektronika kā paaudzes kaprīze

E60/E61 sērijai 15–20 gadu vecumā raksturīgas ELV stūres slēdzenes, CAS/IBS, FRM un bagāžnieka vadu kūļa kļūmes un citas elektronikas problēmas. Pēdējā dīlera diagnostikā (2026. gada maijā) fiksēta kļūda pie ar iespējamu ELV defektu. Lai gan pastāv iespēja, ka problēma jau ir novērsta, klātienē to vērts pārbaudīt. Bagāžnieka vadu remonts jau veikts 2014. gadā (pie 112 907 km), kas apliecina šī modeļa tipisko vājo vietu un pieļauj atkārtota remonta nepieciešamību nākotnē.

Panorāmas jumts kā atsevišķa pozīcija

Aprīkojumā ir panorāmas stikla jumts (S402A), kas šīs paaudzes modeļiem ar laiku rada aizsērējušu noteču un mehānisma nolietojuma risku. Dati par esošiem defektiem neuzrādās, taču klātienē svarīgi pārbaudīt, vai salonā vai bagāžnieka nodalījumā nav novērojamas mitruma pēdas, kas ir tipiskākā šī mezgla problēmu izpausme.

Virsbūve un korozija

Ekspluatācija Vācijas ziemās padara korozijas pārbaudi par ierastu profilakses procedūru, nevis kritisku risku. Klātienē profilaktiski vērts pārbaudīt riteņu arkas, sliekšņu apakšas un bagāžnieka vāka malu. Vēsturē fiksētās korozijas pēdas uz pneimo spilveniem un kompresora ir raksturīgas šāda gadu gājuma auto, tāpēc ritošās daļas un apakšas stāvokli vērts pārbaudīt arī uz pacelāja.

Kopējā riska prioritāte

Pēc pieejamajiem datiem potenciālie defekti (pneimobalstiekārtas spilveni un ELV elektronika) visticamāk jau ir novērsti. Pārējās pozīcijas jāvērtē klātienē. Ieplūdes kolektors, dzesēšana, ATF maiņa, eļļas svīšana) ir ierastas uzturēšanas izmaksas šai paaudzei un nobraukumam. Agregātu salikums ir viens no izturīgākajiem šajā paaudzē un servisa vēsture liecina par sistemātisku kopšanu.

Aizmugurējās pneimopieejas darbība

Jāpārliedcinās, vai automašīnas aizmugure pēc 10-15 minūšu stāvēšanas nenosēžas. Ņemot vērā dīlera diagnostikā 2026. gada maijā fiksēto pneimospilvenu un kompresora koroziju, ieteicams ieklausīties kompresora darbībā - tam jāstrādā klusi, bez liekām vibrācijām vai ilgstošas dūkoņas.

Elektronikas un ELV sistēmas pārbaude

Ieteicams pārliedcināties, ka iedarbināšanas cikls notiek bez aiztures un brīdinājuma ziņojumiem par stūres slēdzeni (ELV), kas fiksēta pēdējā diagnostikā. Tāpat rūpīgi jāapskata bagāžnieka nodalījuma sāni un griestu apšuvums pie panorāmas lūkas, lai izslēgtu mitruma pēdas, kas šim modelim var norādīt uz aizsērējušām noteicēm un risku zem grīdas esošajiem vadības blokiem.

Dzinēja mehānika un hermetizācija

Starta brīdī ieteicams pievērst uzmanību dzinēja darbības vienmērīgumam un iespējamām skaņām no sadales ķēdes vai kloķvārpstas skriešanas, kas šim agregātam mainīts 2023. gadā. Motortelpā jānovērtē eļļas filtra korpusa un vārsta vāka blīvējumu stāvoklis, jo pie šāda nobraukuma šīs vietas M57 agregātam mēdz "svīst", kas var radīt papildu ieguldījumus tuvākajā laikā.

Testa brauciens un transmisija

Brauciena laikā jāvērtē ZF 6HP ātrumkārbas pārslēgšanās precizitāte, īpaši starp 1.-2. un 4.-5. pārnēsumu, kā arī kick-down reakcija dinamiskā paātrinājumā. Jebkura raustīšanās vai apgriezīgu svārstības vienmērīgā tempā var norādīt uz nepieciešamību pēc eļļas maiņas vai hidrotransformatora nolietojumu, jo dati par iepriekšējo kārbas apkopi nav fiksēti.

Virsbūves stāvoklis un korozijas punkti

Ar krāsas biezuma mērītāju ieteicams identificēt 2014. gadā fiksēto negadījuma zonu, lai pārliedcinātos par seku novēršanas kvalitāti. Tāpat klātienē jāpārbauda riteņu arkas, sliekšņu apakšējās malas un bagāžnieka vāka mala ap numura apgaismojumu un aizmugurējā stikla apakšējo salaiduma vietu, kur bieži veidojas slēpta korozija.

Ritošā daļa un stāvbremze

Uz pacēlāja jāpārbauda aizmugurējās pusass putekļu sarga stiprinājums un stūres mehānisma brīv kustība, kas fiksēta pēdējā Vācijas tehniskajā apskatē. Tāpat jāpārliedcinās par stāvbremzes efektivitāti, jo datos minēta tās nevienmērīga darbība uz aizmugurējās ass, kas var būt saistīts ar mehānisma nolietojumu.

3. KOPSAVILKUMS**Datu kopaina un izcelsme**

Automašīnas digitālā vēsture ir izcili caurskatāma, aptverot visu ekspluatācijas periodu Vācijā no pirmās dienas līdz pat ieviešanai Latvijā. Reģistrācijas dati uzrāda divus īpašniekus Vācijā, no kuriem pirmais bija ražotājs, bet otrais - privātpersona, kura automašīnu lietojusi pēdējos 17 gadus. Tas ir ļoti labvēlīgs signāls, kas saskan ar lineāru nobraukuma pieaugumu līdz fiksētajiem 305 048 km.

Tehniskais raksturojums un uzturēšana

M57 dzinēja un klasiskā automāta salikums ir viens no izturīgākajiem šajā paaudzē, un fiksētie atgāzu mērījumi liecina par labu dzinēja mezglu stāvokli. Tomēr pēdējie servisa ieraksti Vācijā tieši pirms importa norāda uz konkrētiem pneimatiskās piekares un elektronikas punktiem, kas pircējam būs jāņem vērā, ja tie vēl nav novērsti.

Pirkuma riski un ieguvumi

Galvenā vērtība šim eksemplāram ir pierādāms nobraukums un sistemātiska servisa vēsture, kas šāda vecuma BMW ir sastopama salīdzinoši reti. Dots fiksētais 2014. gada negadījums pēc summas un vecuma korelācijas ir vērtējams kā lokāls, tāpēc tas visticamāk neietekmē automašīnas strukturālo stāvokli.

Rekomendācija pircējam

Pēc pieejamajiem datiem automašīna ir rekomendējama klātienē pārbaudei, īpašu uzmanību pievēršot pēdējā diagnostikā minētajai pneimopieekarei un stūres blokam. Ja šie punkti ir sakārtoti, šis ir perspektīvs eksemplārs ilgtermiņa lietošanai, ņemot vērā tā skaidro izcelsmi un uzturēšanas fonu.

APPROVED BY IRISS

ATRUNA

PROVIN.LV sniedz konsultatīvu pakalpojumu: transportlīdzekļa pieejamās informācijas izvērtējumu un ieteikumus. Šis ir digitāls datu apkopojums, nevis automašīnas tehniskā diagnostika, un tas nekādā veidā nevar aizvietot pilnvērtīgu transportlīdzekļa pārbaudi un apskati klātienē. Atskaite nav valsts institūcijas izraksts, neatkarīga tehniskā ekspertīze vai juridisks spriedums. Gala lēmumu par transportlīdzekļa iegādi pieņem klients.

KONFIDENCIALITĀTE

Šī atskaite ir sagatavota ekskluzīvi tās pasūtītājam un ir izmantojama tikai personīgām vajadzībām. Atskaiti un tajā ietverto informāciju ir kategoriski aizliegts pavairot, publiski reproducēt, nodot vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu trešajām personām (tostarp transportlīdzekļa pārdevējam) bez saskaņošanas ar PROVIN.LV.