



ORDEM DE SERVIÇO

BETO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Telefone: (21) 9 7252-3538

CNPJ: 24.290.508/0001-30

Email: betorefri@gmail.com

Endereço: R MINHO, 80, PONTO DE REFERENCIA, TAUA em RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 21.921-290

CLINICA MATERNO INFANTIL DOMINGOS LOURENÇO LTDA

Tarefa 64242941

Informações do cliente

Falar com	Ronaldo Cardoso	CPF/CNPJ	08.026.117/0001-56
Telefone	21 971049150		

Informações da atividade

Técnico Responsável	Beto	Tipo tarefa	Manutenção Corretiva
Data	08/10/2025 às 07:36:32	Início	08/10/2025 às 07:38
Fim	08/10/2025 às 09:28		
Endereço	Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueira, 230, Centro, Nilópolis - RJ, 26525-060, Brasil		
Orientação	Split recepção, atendimento.		

Questionário: CHECKLIST - ORDEM DE SERVIÇO

QUAL FOI O SERVIÇO EXECUTADO?	Avaliação do aparelho Split
AMPERAGEM DO EQUIPAMENTO:	4.1
FOI VERIFICADO GÁS DO EQUIPAMENTO?	Sim
FOI REALIZADO LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?	Sim
APÓS O SERVIÇO, O EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONAL?	Não

FOTOS - ANTES DO SERVIÇO



FOTOS - APÓS SERVIÇO:




ASSINATURA DO CLIENTE:

Assinado por: Dariane Araujo, Documento: 142.750.617-56


Fotos



modelo split recepção



Patrimônio Split recepção



modelo condensadora recepção




amperagem condensadora split recepção
4.1 Amperes.



elétrica OK

Fotos



Tem que efetuar a troca da turbina, Split
recepção, atendimento