
台中縣烏日國小(TCU063)


座標 210926 2667247 量測時間:西元2004年09月04日











- 1. 本測站位於校園內運動場PU跑道東側司令台後方之花圃內,地勢平坦,地表及鄰近短牆未發現有明顯沉陷、滑動等裂隙。
- 2. 本次鑽孔位於測站西側與司令台之間的混凝土舖面上,距離測站約2m。