Levantamiento daño Andes Norte


03-08-2025

ANDES NORTE



© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño Andes Norte



XC-Z 15/16:
Daño fuerte 15 m
Daño leve: 320 m

XC-Z 22/23:
Daño fuerte 60m (rampa de marina desde portón 1 hacia portón 2)
Daño leve: 250m


Cabecera Extracción XC 2/3 N:
Daño moderado: 17 m
Daño leve: 44 m

Sin daño
Sala de Chancado
Rampa recarguío
Rampa SMME
Rampa TAP
Cabecera Ext / Iny
Zona de reparaciones Evento Jul-2023
Rampa NH/NP
Adit 74/75
TC-OIM / TC-P4600

Sin daño
FootPrint zona de Inicio


© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño Andes Norte



© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño Andes Norte



5

Caja y acodamiento norte, abombamiento con deformación de aprox. 0.7 m.

4

Caja y acodamiento norte, agrietamiento de shotcrete y mallas cargadas

2

Caja y acodamiento norte, abombamiento con deformación de aprox. 1.0 m, cables puntuales solicitados.

3


Techo lado Sur, abombamiento con Deformación de aprox. 0.4 m

6

Entre acodamientos, agrietamiento de shotcrete y mallas cargadas

© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño XC-Z 22/23 y XC-Z 15/16



XC-Z 15/16:
Daño fuerte 15 m
Daño leve: 320 m
Levante piso y abombamiento de cajas en sectores puntuales

XC-Z 22/23:
Daño fuerte 60m (rampa de marina desde portón 1 hacia portón 2)
Daño leve: 250m
Levante piso y abombamiento de cajas en sectores puntuales

© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno


Levantamiento daño XC-Z 22/23












© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño XC-Z 15/16









Portón 2 f/s

© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno

Levantamiento daño Andes Norte



ANDES NORTE

03-08-2025

© 2023 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. Uso Interno