



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE CV.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Calibration Certificate

Orden de trabajo: **6023**
Work Order

Folio: **MYCT-12-25-1529**
Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención/Attention: Osmar Castro
Empresa / Company: Casa Tradición
Dirección / Address: Carretera Ocotlán-Tototlán, C.P.47746, Tototlán, Jalisco

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: Instrument	<u>Medidor de cloro</u>	Marca: Manufacturer	<u>Hanna</u>
Intervalo: Interval	<u>0.00-2.50</u> ppm	Resolución: Resolution	<u>0.01</u> ppm
No. de Serie: Serial No.	<u>07450962211</u>	Modelo: Model	<u>H1701</u>
Identificación: ID	<u>MCL-CALC-01</u>	Lugar de calibración: Calibration Location	<u>MYC</u>
		Ubicación: Location:	No disponible

Fecha de recepción: Reception date	<u>2025-12-16</u>	Fecha de calibración: Calibration date	<u>2025-12-19</u>
Fecha de emisión: Date of issue	<u>2025-12-22</u>	Próxima calibración: Next calibration	<u>2026-12-19</u>

Material de referencia

Material de referencia empleado: Reference material used	Marca: Brand	No de Lote: Lot number	No de Parte: Part Number	Vigencia: Validity
Estandar de calibracion	Hanna	SC0372/25	NH70146	2028-10-03

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: 50.3% Relative humidity	Temperatura Inicio: 20.2 °C Initial temperature	Temperatura final: 20.1 °C Final temperature
--	--	---

Observaciones: Equipo en buen estado general
Observations: Equipment in good general condition
Procedimiento: PCC-01: Procedimiento de calibración colorímetros
Procedure:
Método: Comparación directa
Method: Direct comparison

Norma: ASTM D1544
Norm

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Ángel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda





METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Resultados de la calibración

Calibration Results

Folio: MYCT-12-25-1529
Certificate No.
Unidades: ppm
Units

Patrón Standar	Valores Medidos / Measured values IBC			Error de indicación Indication error	Incertidumbre $\pm$ Uncertainty $\pm$
	Primera First	Segunda Second	Tercera Third		
4	4	4	4	0.00	0.1
30	30	30	30	0.00	0.6



Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura $K=2$ (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.

- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of $K=2$ (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado
End of the Certificate

