

CHANTIER FAIBLES NUISANCES

06/03/2026

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Légende	Bonne	Moyenne	Mauvaise
SUJETS	CONFORMITÉ		
Aspect général du chantier	Bonne		
Management	Bonne		
Déchets	Moyenne : Bâches de bennes non présentes durant la visite, risque d'envol de déchets		
Traitement des pollutions	Moyenne : Barrage flottant présent mais non équipé, risque de rejet des fragments de pierre dans l'eau de la Seine. Cf photo n°8		
Energie et ressources	Moyenne : actuellement, l'électricité est fournie par un générateur		
Biodiversité	Bonne		

TABEAU DE CONTRÔLE

TYPE DE CONTROLE			
Synthèse CR n° 5			
Le chantier a repris partiellement le lundi 2 mars, après les fortes intempéries et l'épisode de crue de la Seine. Aujourd'hui, l'équipe travaux réalise uniquement le remplacement des pierres. L'emplacement des bennes à déchets, de la zone de stockage ainsi que de la base vie a été déplacé vers des zones plus élevées.			
MANAGEMENT			
Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	✓	CR3 : boîte aux lettres installée	#10


TYPE DE CONTROLE			
Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	SO	CR4 : En cours	
Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	SO	CR1 : Prévu. Transmettre le support de présentation à Essor	
Transmission du PIC	✓	CR1 : conforme	
Document de procédure de gestion des risques de crue	✓	CR2 : transmis et conforme	
DECHETS			
Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	✓	CR3 : Benne des déchets dangereux mise en place	#11
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	SO	CR1 : En cours. A vérifier lors des prochaines visites	
Traçabilité des déchets dangereux	SO	CR1 : Suivi prévu sur Track déchets	
Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	✓	CR1 : Tous les déchets du chantier sont valorisables	
Signalétique des bennes	✓	CR1 : Identification des bennes réalisée	#4
Suivi du registre déchets		CR5 : Le premier enlèvement des deux bennes de déchets est prévu le 06 mars. BSD à récupérer	
Prestataire de traitement et valorisation des déchets	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Tri des déchets ménagers de la base vie	✓	CR4 : Poubelles de tri mises en place dans la base vie.	#5
Interdiction de brûlage/ abandon/ enfouissement des déchets	✓	CR1 : Aucun brûlage, abandon ou enfouissement de déchets	

TYPE DE CONTROLE			
POLLUTION : EAU, SOL, BRUIT, AIR			
Air			
Limitation des envols de poussières (Bâche, utilisation de système D'aspiration, etc.)	✗	CR5 : Commander deux bâches pour les deux bennes de déchets. ➔ Cette action a été abandonnée à la suite des vols de bâches à deux reprises	#6
Bruit			
Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible	✓	CR1 : Extinction des engins en période de non-fonctionnement, ...	
Respect des périodes et horaires de Travaux	✓	CR1 : Heures de travail respectées	
Produits Dangereux			
Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries	SO	CR1 : A suivre	
Etiquetage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage	✓	CR1 : OK	
Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes	SO	CR5 : Absence d'huile de décoffrage	
Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris	✓	CR3 : 2 kits anti-pollution présents	#13
Installation du barrage flottant	✓	CR3 : Le barrage flottant est bien présent sur site ; toutefois, sa mise en œuvre n'a pas été réalisée en raison de contraintes d'espace ne permettant pas son installation.	#14
Installation des extincteurs	✓	CR1 : Extincteurs présents dans toutes les pièces de la base vie	#7
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	✓	CR1 : OK	

TYPE DE CONTROLE			
Rejets dans le milieu			
Absence de rejet polluant dans le milieu naturel	✗	CR5 : Risque de rejet des fragments de pierre dans la Seine	#8
TURBIDITÉ			
Mesure de turbidité réalisée + niveau d'oxygène	✓	CR3 : Mesures faites. Rapports de mesures à transmettre toutes les deux semaines	
Résultat de mesure de turbidité conforme ?	✓	CR3 : Les dernières mesures datent de fin décembre et sont conformes Cf : 25-081_EXE_OCE_FC_603_3_Suivi de la qualité des eaux S50.pdf 25-081_EXE_OCE_FC_603_4_Suivi de la qualité des eaux S51.pdf	
Contrôle visuel de la turbidité lors du passage	✓	CR3 : Contrôle visuel > OK	
ÉNERGIE ET RESSOURCES			
Suivi et analyse des consommations d'eau	SO	CR1 : Actuellement, des sanitaires chimique portables sont à dispositions des compagnons du chantier	#9
Suivi et analyse des consommations d'électricité et de fioul	✓	CR2 : Actuellement, l'électricité est fournie par un générateur. La consommation de fioul est suivie sur le registre environnement	#10
Mise en place de bungalows économes en eau et énergie	✗	CR1 : Éclairage en tubes fluorescents, pas de grooms installés sur les portes des algécos, et pas de contact de feuillure.	
BIODIVERSITÉ			
Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces)	✓	CR3 : Aucun rejet dans l'eau de seine et respect des prescriptions de l'écologie	#7
Identification des impacts environnementaux et des situations d'urgence en chantier (Analyse environnementale) et plan d'action associé	✓	CR1 : PAQE fourni	

TYPE DE CONTROLE			
NATURE DE L'ACTIVITÉ			
Les exigences locales applicables ont été identifiées	✓	CR1 : Respect des instructions de la DRIEAT	
Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue	✓	CR1 : Activité concernée par la loi sur l'eau > HAROPA port détient d'une autorisation pour toutes ces activités	

	REPORTAGE PHOTOS	
N°	Sujet	Photo(s)
1	Etat des palissades	
2	Etat et propreté des voiries	

	REPORTAGE PHOTOS	
3	Etat et propreté du chantier	
4	Identification des Bennes	

	REPORTAGE PHOTOS	
5	Poubelles de tri – base vie	
6	Bâches benne DIB – non présentes	


	REPORTAGE PHOTOS	
7	Extincteurs	
8	Risque de rejet dans l'eau	



REPORTAGE PHOTOS

9

Toilettes
portables





REPORTAGE PHOTOS

10

Générateur
d'électricité





REPORTAGE PHOTOS

11

Boîte aux
lettres pour
dépôt de
plaintes





REPORTAGE PHOTOS

12

Benne
déchets
dangereux





REPORTAGE PHOTOS

13

Kit ant-
pollution





REPORTAGE PHOTOS

14

Barrage
flottant –
non équipé

