

CHANTIER FAIBLES NUISANCES

17/04/2026

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Légende	Bonne	Moyenne	Mauvaise
SUJETS	CONFORMITÉ		
Aspect général du chantier	Bonne		
Management	Bonne		
Déchets	Bonne		
Traitement des pollutions	Bonne		
Energie et ressources	Moyenne : actuellement, l'électricité est fournie par un générateur		
Biodiversité	Bonne		

TABEAU DE CONTRÔLE

TYPE DE CONTROLE
Synthèse CR n° 8
La visite du chantier s'est déroulée le 17/04/2026. Déchets : le passage du prestataire déchets a été réalisé la semaine du 13/04, les bordereaux de suivi de ces déchets ont été réclamés par Essor pour intégration dans le bilan de chantier Qualité de l'eau : OCELIAN transmettra les rapports de suivi de la qualité des eaux du mois d'Avril Travaux : Il reste 4 pierres de couronnement à poser. N'ayant pas obtenu l'autorisation par l'amodiatraire concerné, Océlian a prévu de stocker les pierres dans leur dépôt dans l'attente de la validation des travaux par l'établissement EL Alamein

TYPE DE CONTROLE



MANAGEMENT

Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	✓	CR8 : boîte aux lettres installée, aucune plainte n'a été déposée sur la boîte aux lettres au cours du chantier	#10
Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	SO	CR4 : RAS	
Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	✓	CR2 : Réalisé	
Transmission du PIC	✓	CR1 : conforme	
Document de procédure de gestion des risques de crue	✓	CR2 : transmis et conforme	

DECHETS

Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	✓	CR3 : Benne des déchets dangereux mise en place	#11
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	SO	CR8 : RAS	
Traçabilité des déchets dangereux	SO	CR8 : BSD à transmettre pour intégration des informations sur les déchets dans le bilan de chantier	
Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	✓	CR1 : Tous les déchets du chantier sont valorisables	


TYPE DE CONTROLE			
Signalétique des bennes	✓	CR1 : Identification des bennes réalisée	#4
Suivi du registre déchets		CR5 : Le deuxième enlèvement a eu lieu la semaine du 13 avril, Océlian transmettra les BSDs	
Prestataire de traitement et valorisation des déchets	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Tri des déchets ménagers de la base vie	✓	CR4 : Poubelles de tri mises en place dans la base vie.	#5
Interdiction de brûlage/ abandon/ enfouissement des déchets	✓	CR1 : Aucun brulage, abandon ou enfouissement de déchets	
POLLUTION : EAU, SOL, BRUIT, AIR			
Air			
Limitation des envols de poussières (Bâche, utilisation de système D'aspiration, etc.)	✗	CR5 : Commander deux bâches pour les deux bennes de déchets. ➔ Cette action a été abandonnée à la suite des vols de bâches à deux reprises	#6
Bruit			
Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible	✓	CR1 : Extinction des engins en période de non-fonctionnement, ...	
Respect des périodes et horaires de Travaux	✓	CR1 : Heures de travail respectées	
Produits Dangereux			
Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries	SO	CR8 : RAS Des travaux de peinture sont prévu, une attention particulière est nécessaire au tri des déchets dangereux	

TYPE DE CONTROLE			
Etiquetage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage	✓	CR1 : OK	
Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes	SO	CR8 : Absence d'huile de décoffrage	
Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris	✓	CR3 : 2 kits anti-pollution présents	#13
Installation du barrage flottant	✓	CR6 : Le barrage flottant est bien installé	#8
Installation des extincteurs	✓	CR1 : Extincteurs présents dans toutes les pièces de la base vie	#7
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	✓	CR1 : OK	
Rejets dans le milieu			
Absence de rejet polluant dans le milieu naturel	✓	CR6 : Risque de rejet limité par la mise en place du barrage flottant	#8
TURBIDITÉ			
Mesure de turbidité réalisée + niveau d'oxygène	✓	CR3 : Mesures faites. Rapports de mesures à transmettre toutes les deux semaines	
Résultat de mesure de turbidité conforme ?	✓	CR6 : Les dernières mesures datent du mois de mars et sont conformes. Cf : 25-081_EXE_OCE_FC_603_3_Suivi de la qualité des eaux S50.pdf 25-081_EXE_OCE_FC_603_4_Suivi de la qualité des eaux S51.pdf	
Contrôle visuel de la turbidité lors du passage	✓	CR3 : Contrôle visuel > OK	
ÉNERGIE ET RESSOURCES			

TYPE DE CONTROLE			
Suivi et analyse des consommations d'eau	SO	CR1 : Actuellement, des sanitaires chimique portables sont à dispositions des compagnons du chantier	#9
Suivi et analyse des consommations d'électricité et de fioul	✓	CR2 : Actuellement, l'électricité est fournie par un générateur. La consommation de fioul est suivie sur le registre environnement	#10
Mise en place de bungalows économes en eau et énergie	✗	CR1 : Éclairage en tubes fluorescents, pas de grooms installés sur les portes des algécos, et pas de contact de feuillure.	
BIODIVERSITÉ			
Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces)	✓	CR3 : Aucun rejet dans l'eau de seine et respect des prescriptions de l'écologue	#7
Identification des impacts environnementaux et des situations d'urgence en chantier (Analyse environnementale) et plan d'action associé	✓	CR1 : PAQE fourni	
NATURE DE L'ACTIVITÉ			
Les exigences locales applicables ont été identifiées	✓	CR1 : Respect des instructions de la DRIEAT	
Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue	✓	CR1 : Activité concernée par la loi sur l'eau > HAROPA port détient d'une autorisation pour toutes ces activités	

	REPORTAGE PHOTOS	
N°	Sujet	Photo(s)
1	Etat des palissades	
2	Etat et propreté des voiries	
3	Etat et propreté du chantier	

	REPORTAGE PHOTOS	
4	Identification des Bennes	
5	Poubelles de tri – base vie	


	REPORTAGE PHOTOS	
6	Bâches des bennes DIB absentes, à la suite de deux vols successifs.	
7	Extincteurs	



REPORTAGE PHOTOS


8

**Barrage
flottant
installé**



9

**Toilettes
portables**





REPORTAGE PHOTOS

10

Générateur
d'électricité



	REPORTAGE PHOTOS	
11	Boîte aux lettres pour dépôt de plaintes	



REPORTAGE PHOTOS

12

Benne déchets
dangereux



	REPORTAGE PHOTOS	
13	Kit ant-pollution	