УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «БПО «Прогресс»
_____ Р.Р. Галимов
«16» 10 2026 г.

Батарейная конденсаторная подрывная машинка Гресс-2

Карта допустимых отклонений

ЯИНТ.656119.001Д10

СОГЛАСОВАНО
Начальник КО
_____ Титова С.Л
«16» 10 2026 г.

Главный технолог
_____ Барокин Г.С.
«16» 10 2026 г.

Начальник ОТК
_____ Шумилов О.В
«16» 10 2026 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
211428	19.10.2026			

Содержание

1 Общие положения 3
2 Дефекты изделия 4
Приложение А (обязательное) Внешний вид допустимых дефектов 3Д печати .. 7
Приложение Б (обязательное) Внешний вид дефектов при производстве 10
Приложение В (обязательное) Внешний вид дефектов при производстве с необходимостью исправления 13
Приложение Г (обязательное) Внешний вид недопустимых дефектов при 3Д печати 18
Приложение Д (обязательное) Внешний вид недопустимых дефектов при производстве 19

Перв. примен. ЯИНТ.656119.001

Справ. №

н.к.№2

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата 19.10.2026

Инв. № подл. 11442

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Качев		16.10.26
Проверил		Анисимов		16.10.26
Н. контр.		Лапаева		16.10.26
Утвердил		Хомский		16.10.26

ЯИНТ.656119.001Д10

Батарейная конденсаторная подрывная машинка Гресс-2
Карта допустимых отклонений

Литера	Лист	Листов
О1	2	21

Копировал

Формат А4

1 Общие положения

1.1 Настоящий перечень устанавливает критерии приемки/бракования по внешнему виду изделия ЯИНТ.656119.001 Батарейная конденсаторная подрывная машинка Гресс-2.

1.2 Контроль осуществляется визуальным осмотром и инструментальными измерениями.

1.3 Дефекты, не указанные в настоящей карте, а также дефекты, категорию которых невозможно определить однозначно, подлежат передаче в КО для принятия решения. При необходимости карта дополняется новым дефектом в установленном порядке.

1.4 При признании изделия неремонтопригодным (бракованием) составляется акт несоответствия с описанием выявленного несоответствия.

Н.К.№2

2 Дефекты изделия

2.1 Перечень **допустимых** дефектов 3Д печати представлен в таблице 1

Таблица 1 – Перечень дефектов

№	Дефект	Описание	Внешний вид
1	Выступ на корпусе	Выступ не более 0,5мм, не влияющий на прочность изделия	Рисунок А.1
2	Видимость слоев	Видимость слоев на корпусе, не влияющая на прочность и качество надписей	Рисунок А.2
3	Небольшие дефекты печати	Дефекты глубиной не более 0,5мм и длиной не более 5мм	Рисунок А.3 - Рисунок А.5

2.2 Перечень дефектов при производстве **без необходимости** исправления представлен в таблице 2

Таблица 2 – Перечень дефектов

№	Дефект	Описание	Внешний вид
1	Разновысотность кнопок	Разница в высоте кнопок не более 3мм	Рисунок Б.1
2	Зазор между крышкой и корпусом	Зазор ≤ 1,5 мм в стыке между крышкой (ЯИНТ.754524.001) и корпусом (ЯИНТ.732216.001)	Рисунок Б.2
3	Заливка другим видом компаунда	Отличается цвет или марка компаунда от указанного в КД. Видимость компаунда по периметру между корпусом и крышкой	Рисунок Б.3
4	Клей между корпусом и кнопкой	Равномерный контур клея без наплывов на корпус с плотным прилеганием кнопки	Рисунок Б.4
5	Выступание крышки	выступание крышки не более чем на 0,5мм	Рисунок Б.5

Н.К.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 114421

2.2 Перечень дефектов при производстве **с необходимостью** исправления представлен в таблице 3

Таблица 3 – Перечень дефектов

№	Дефект	Описание	Внешний вид	Способ исправления
1	Выступание крышки	Неровное прилегание крышки к корпусу, выпуклость крышки, выступание крышки более чем на 0,5мм	Рисунок В.1	Убрать крышку, зачистить место прилегания крышки, определить из-за чего крышка полностью не прилегает к корпусу и устранить проблему
2	Клей между корпусом и кнопкой	Торчащие излишки клея между корпусом и кнопкой	Рисунок В.2	Излишки клея убрать шилом. Добиться равномерного контура клея без наплывов на корпус с плотным прилеганием кнопки
3	Наплывы лака, плохая лакировка	Грязная лакировка, неравномерное покрытие, подтеки лака на корпусе	Рисунок В.3, Рисунок В.4, Рисунок В.5	Убрать лишний лак (спиртом) и покрыть заново высушенный участок согласно ТТП
4	Замятие заглушки батарейного отсека	Механическое повреждение заглушки	Рисунок В.6, Рисунок В.7	Заменить заглушку на новую
5	Выступание заглушки	Выступание заглушки батарейного отсека из корпуса	Рисунок В.8	Зачистить внутреннюю часть корпуса в месте прилегания заглушки зенкером 20,5 мм, 45°
6	Разнотонность крышки и корпуса	Заметное отличие цвета крышки и корпуса	Рисунок В.9	Заменить крышку с подходящим материалом
7	Белые следы на корпусе изделия	Локальные белые следы (потёртости, разводы) на поверхности изделия	Рисунок В.10	Зачистить участок щеткой со спиртом

Примечание - Если устранить дефект не удалось, изделие бракуется, а его составные части демонтируется методом разрушения с возможным сохранением элементов.

н.к.№2
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 10.10.2026
Инв. № подл. 11442

2.3 Перечень недопустимых дефектов при 3Д печати **без возможности** исправления представлен в таблице 4

Таблица 4 – Перечень недопустимых дефектов

№	Дефект	Описание	Внешний вид	Заключение
1	Нечитаемость надписей	Надпись на корпусе изделия неразличима	Рисунок Г.1	Бракуется и разбирается
2	Трещина	Сквозная трещина на корпусе изделия	Рисунок Г.2	Бракуется и разбирается

2.4 Перечень недопустимых дефектов при производстве **без возможности** исправления представлен в таблице 5

Таблица 5 – Перечень недопустимых дефектов

№	Дефект	Описание	Внешний вид	Заключение
1	Замятие	Дефекты на корпусе, вызванные механическим взаимодействием	Рисунок Д.1	Бракуется и разбирается
2	Зазор между кнопками и корпусом	Неплотное прилегание кнопок, видимый зазор более 1,5 мм	Рисунок Д.2	Бракуется и разбирается
3	Трещина	Сквозная трещина по всему периметру корпуса	Рисунок Д.3	Бракуется и разбирается

Н.К.№2
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 12421

Приложение А

(обязательное)

Внешний вид допустимых дефектов 3Д печати




Рисунок А.1 – Выступ на корпусе изделия



Рисунок А.2 – Видимость слоев

Продолжение приложения А

(обязательное)




Рисунок А.3 – Дефекты на корпусе изделия от печати




Рисунок А.4 – Дефекты на корпусе изделия от печати

Инв. № подл. 11442 | Подпись и дата 19.10.2026 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
н.к.№2

Продолжение приложения А

(обязательное)




Рисунок А.5 – Дефекты на корпусе изделия от печати

н.к.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 19429

Приложение Б

(обязательное)

Внешний вид дефектов при производстве




Рисунок Б.1 – Разновысотность кнопок

н.к.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 11442

Продолжение приложения Б

(обязательное)




Рисунок Б.2 – Зазор между крышкой и корпусом




Рисунок Б.3 - Видимость компаунда по периметру

Н.К.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 11442

Продолжение приложения Б

(обязательное)




Рисунок Б.4 - Видимость клея




Рисунок Б.5 – Выступание крышки

н.к.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 12442

Приложение В

(обязательное)

Внешний вид дефектов при производстве с необходимостью исправления




Рисунок В.1 – Выступание крышки



Рисунок В.2 – Торчащий клей

н.к.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 11442

Продолжение приложения В

(обязательное)




Рисунок В.3 – Наплывы лака



Рисунок В.4 – Наплыв лака

Н.К.№2

Инв. № подл. 124421 | Подпись и дата 19.10.2026 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Продолжение приложения В

(обязательное)




Рисунок В.5 – Плохая лакировка




Рисунок В.6 – Кривизна заглушки

Инв. № подл. 111421
Подпись и дата 19.10.2026
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата
н.к.№2

Продолжение приложения В

(обязательное)




Рисунок В.7 – Деформация шлица



Рисунок В.8 – Выступание заглушки из корпуса

Н.К.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 114421

Продолжение приложения В

(обязательное)



Рисунок В.9 – Разные материалы крышки и корпуса




Рисунок В.10 – Белые следы на пластике корпуса

н.к.№2

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата 19.10.2026
Инв. № подл. 114421

Приложение Г

(обязательное)

Внешний вид недопустимых дефектов при 3Д печати




Рисунок Г.1 – Плохая читаемость надписей




Рисунок Г.2 – Трещина на корпусе изделия от печати

н.к.№2

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата 19.10.2016

Инв. № подл. 12442

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯИНТ.656119.001Д10	Лист 18

Копировал

Формат А4

Приложение Д

(обязательное)

Внешний вид недопустимых дефектов при производстве




Рисунок Д.1 – Замятие на корпусе



Рисунок Д.2 – Зазор между кнопкой и корпусом

н.к.№2

Продолжение приложения Д

(обязательное)




Рисунок Д.3 – Сквозная трещина по всему периметру корпуса

н.к.№2

Инв. № подл. 11442 | Подпись и дата 19.10.2026 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					