

Trenitalia S.p.A.
 Direzione Business Regionale
 DR Marche
 Manutenzione e Pulizie Marche
IMC Ancona

ETR521-421

Rodiggio

Codice Rock_UNG_SAB_CAC

Rev. REV_0

Data 01/09/2023

Pag. 1 di 2

Doc. Rif:
 ETR521/ETR421-MR1-04A-
 SR.B.01/02
 ETR521/ETR421-MR1-04A-
 SR.B.01/03
 ETR521/ETR421-MR1-04A-
 SR.B.01/01

Sabbiere – cacciapietre – ungibordo: verifica posizionamento

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA


Altezza cacciapietre rispetto al PDF		
VALORE DI RIFERIMENTO	Altezza dal PDF > 43 mm	
VALORI MISURATI		
	DX	SX
Carrello motore DM1	_____ mm	_____ mm
Carrello motore DM2	_____ mm	_____ mm

Posizionamento tubi lancia abbia				
VALORE DI RIFERIMENTO	Altezza dal PDF: 83 mm + 2 mm Distanza dalla ruota: ~ 28 mm			
VALORI MISURATI				
	DX		SX	
Carrello motore DM1	altezza: _____ mm	distanza: _____ mm	altezza: _____ mm	distanza: _____ mm
Carrello motore DM2	altezza: _____ mm	distanza: _____ mm	altezza: _____ mm	distanza: _____ mm


Posizionamento ugelli ungibordo		
VALORE DI RIFERIMENTO	Distanza dalla ruota: 30 mm + 5mm	
VALORI MISURATI		
	DX	SX
Carrello motore DM1	_____ mm	_____ mm
Carrello motore DM2	_____ mm	_____ mm

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/09/2023 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>	


Sabbiere – cacciapietre – ungibordo: verifica posizionamento



Posizionamento cacciapietre



Posizionamento eiettori sabbia



Posizione corretta ugello spruzzatore

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/09/2023 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>	