

CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IM1 - TREN ALSTOM

Versión: 06
 Página: 27 de 51
 Fecha: 30/04/2026
 Área: Material Rodante

Ficha: 03.122

ACTIVIDAD: BAJO BASTIDOR - TREN ALSTOM

Fecha: 07/08/2026

Tren: 26

Unidad: mm

CONTROL DISCO DE FRENO

Kilometraje:

Bogie / Código	OBS	VIDA ÚTIL (V-H)	ESPESOR MEDIDO (V)	DESGASTE CONCAVO (H)	EJE	RUEDA	COCHE	RUEDA	EJE	DESGASTE CONCAVO (H)	ESPESOR MEDIDO (V)	VIDA ÚTIL (V-H)	OBS
PB3	OK	2.43	2.98	0.55	1		MA1		1	0.50	2.82	2.32	OK
	OK	2.95	3.72	0.77	2				2	0.68	3.35	2.67	OK
	OK	3.26	3.99	0.73	1	1		181	2	0.83	4.35	3.52	OK
PB4	OK	4.36	4.79	0.43	2	3			4	0.38	4.82	4.44	OK

PB6	OK	3.33	3.66	0.33	1		MB1		1	0.32	3.64	3.32	OK
	OK	3.49	3.93	0.44	2				2	0.46	3.56	3.10	OK
	OK	3.32	3.68	0.36	1	1		182	2	0.37	3.88	3.51	OK
PB2	OK	3.95	4.48	0.53	2	3			4	0.41	4.21	3.80	OK


PB6					1	1	MB3		2	1			
					2	3			4	2			
PB2					1	1			2	1			
					2	3			4	2			

TB1					1	1	R		2	1			
					2	3			4	2			

TB2					2	4			3	2			
					1	2			1	1			

PB2					2	4	MB2		3	2			
					1	2			1	1			
PB6					2	4			3	2			
					1	2			1	1			


PB4					2	4	MA2		3	2			
					1	2			1	1			
PB3					2	4			3	2			
					1	2			1	1			



NOTA 1: DESGASTE CONCAVO (H) $\geq$ 2 mm requiere reperfilado.

NOTA 2: La columna "OBS" se marca con "R" si la columna DESGASTE CONCAVO (H) es $\geq$ 2 mm o se marca "C" si la VIDA ÚTIL es $\leq$ 0.2mm. En caso contrario se marca con "✓".

NOTA 3: Al finalizar la medición, emitir copia escaneada al correo programacion@unna.com.pe. Asimismo, deberá estar adjunto en la PT del mantenimiento IM1, IM2 e IM3.



Todas las medidas conformes: Si [X] No []

LISTA DE INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración / Verificación	Fecha de Vencimiento de Calibración / Verificación	Observaciones
XD	XD	XD	14/08/2026	07/08/2026	XD
XD	XD	XD	04/08/2026	19/08/2026	DX
XD	XD	XD	03/08/2026	28/08/2026	XD

Observaciones:

XD

REALIZADO POR:

Técnico 1:  XD 08/08/2026Técnico 2: _____
Nombre, Firma y Fecha

Técnico 3: _____

Técnico 4: _____
Nombre, Firma y Fecha

Ing. MR / Técnico especialista _____

Responsable de mantenimiento

Nombre, Firma y Fecha  Santos

27/08/2026

CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IM1 - TREN ALSTOM

Versión: 06
 Página: 27 de 51
 Fecha: 30/04/2026
 Área: Material Rodante

Ficha: 03.122

ACTIVIDAD: BAJO BASTIDOR - TREN ALSTOM

Fecha: 07/08/2026

Tren: 26


Unidad: mm

CONTROL DISCO DE FRENO

Kilometraje:

Bogie / Código	OBS	VIDA ÚTIL (V-H)	ESPESOR MEDIDO (V)	DESGASTE CÓNCAVO (H)	EJE	RUEDA	COCHE	RUEDA	EJE	DESGASTE CÓNCAVO (H)	ESPESOR MEDIDO (V)	VIDA ÚTIL (V-H)	OBS
PB6	OK	6.31	7.04	0.73	1				1	0.78	7.08	6.30	OK
	OK	5.95	7.03	1.08	2		MB3		2	0.86	6.83	5.97	OK
	OK	5.08	6.31	1.23	1	1	521	2	1	1.39	6.35	4.96	OK
PB2	OK	6.13	7.01	0.88	2	3		4	2	0.78	6.97	6.19	OK
TB1	OK	1.21	2.06	0.85	1				1	0.85	2.26	1.41	OK
	OK	1.72	2.61	0.89	2		REM		2	0.58	2.30	1.72	OK
	OK	1.38	2.19	0.81	1	1	421	2	1	0.50	1.80	1.30	OK
TB2	OK	2.43	2.97	0.54	2	3		4	2	0.42	2.52	2.10	OK

1221261




NOTA 1: DESGASTE CÓNCAVO (H) ≥ 2 mm requiere reperfilado.

NOTA 2: La columna "OBS" se marca con "R" si la columna DESGASTE CÓNCAVO (H) es ≥ 2 mm o se marca "C" si la VIDA ÚTIL es ≤ 0.2 mm. En caso contrario se marca con "✓".

NOTA 3: Al finalizar la medición, emitir copia escaneada al correo programacion@unna.com.pe. Asimismo, deberá estar adjunto en la PT del mantenimiento IM1, IM2 e IM3.

PB6					1	1	MB3	2	1				
					2	3		4	2				
PB2					1	1		2	1				
					2	3		4	2				
TB1					1	1		2	1				
					2	3	R	4	2				
TB2					2	4		3	2				
					1	2		1	1				
PB2					2	4	MB2	3	2				
					1	2		1	1				
PB6					2	4		3	2				
					1	2		1	1				
PB4					2	4	MA2	3	2				
					1	2		1	1				
PB3					2	4		3	2				
					1	2		1	1				



Todas las medidas conformes: Si [X] No []

LISTA DE INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración / Verificación	Fecha de Vencimiento de Calibración / Verificación	Observaciones
XD	XD	XD	14/08/2026	07/08/2026	XD
XD	XD	XD	04/08/2026	19/08/2026	DX
XD	XD	XD	03/08/2026	28/08/2026	XD

Observaciones:

XD

REALIZADO POR:

Técnico 1:  XD 08/08/2026Técnico 2: _____
Nombre, Firma y Fecha

Técnico 3: _____

Técnico 4: _____
Nombre, Firma y Fecha

Ing. MR / Técnico especialista _____

Responsable de mantenimiento

Nombre, Firma y Fecha 

Santos

27/08/2026

CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IM1 - TREN ALSTOM

Versión: 06
Página: 27 de 51
Fecha: 30/04/2026
Área: Material Rodante

Ficha: 03.122

ACTIVIDAD: BAJO BASTIDOR - TREN ALSTOM

Fecha: 07/08/2026

Tren: 26


Unidad: mm

CONTROL DISCO DE FRENO

Kilometraje:

Bogie / Código	OBS	VIDA ÚTIL (V-H)	ESPESOR MEDIDO (V)	DESGASTE CÓNCAVO (H)	EJE	RUEDA	COCHE	RUEDA	EJE	DESGASTE CÓNCAVO (H)	ESPESOR MEDIDO (V)	VIDA ÚTIL (V-H)	OBS
PB2	OK	3.37	4.22	0.85	1				1	0.90	4.16	3.26	OK
	OK	3.72	5.22	1.50	2		MB2		2	1.42	4.95	3.53	OK
PB4	OK	5.82	6.84	1.02	1	1	183	2	1	1.11	6.94	5.83	OK
	OK	3.63	4.58	0.95	2	3		4	2	0.76	4.11	3.35	OK

1221261



PB4	OK	6.19	7.07	0.88	1				1	0.91	7.14	6.23	OK
	OK	5.76	7.04	1.28	2		MA2		2	1.08	6.72	5.64	OK
PB3	OK	5.86	6.67	0.81	1	1	184	2	1	1.06	6.91	5.85	OK
	OK	5.93	7.09	1.16	2	3		4	2	1.13	6.91	5.78	OK

PB6					1	1		2	1				
					2	3	MB3	4	2				
PB2					1	1		2	1				
					2	3		4	2				

NOTA 1: DESGASTE CÓNCAVO (H) ≥ 2 mm requiere reperfilado.

TB1					1	1		2	1				
					2	3	R	4	2				


TB2					2	4		3	2				
					1	2		1	1				

NOTA 2: La columna "OBS" se marca con "R" si la columna DESGASTE CÓNCAVO (H) es ≥ 2 mm o se marca "C" si la VIDA ÚTIL es ≤ 0.2 mm. En caso contrario se marca con "✓".

PB2					2	4		3	2				
					1	2	MB2	1	1				
PB6					2	4		3	2				
					1	2		1	1				

NOTA 3: Al finalizar la medición, emitir copia escaneada al correo programacion@unna.com.pe. Asimismo, deberá estar adjunto en la PT del mantenimiento IM1, IM2 e IM3.

PB4					2	4		3	2				
					1	2	MA2	1	1				
PB3					2	4		3	2				
					1	2		1	1				



Todas las medidas conformes: Si [X] No []

LISTA DE INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración / Verificación	Fecha de Vencimiento de Calibración / Verificación	Observaciones
XD	XD	XD	14/08/2026	07/08/2026	XD
XD	XD	XD	04/08/2026	19/08/2026	DX
XD	XD	XD	03/08/2026	28/08/2026	XD

Observaciones:

XD

REALIZADO POR:

Técnico 1:  XD 08/08/2026Técnico 2: _____
Nombre, Firma y Fecha

Técnico 3: _____

Técnico 4: _____
Nombre, Firma y Fecha

Ing. MR / Técnico especialista _____

Responsable de mantenimiento

Nombre, Firma y Fecha  Santos

27/08/2026