

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

RID Nº <u>131/10</u> DATA <u>23/07/2010</u> FIs. <u>01/03</u>

CLIENTE: COMASA	OS:4570			
EQUIPAMENTO: SILO DOSADOR				
DESENHO: 032.004A.026-R0				
PROCEDIMENTO: IT-06 R2				

PROCEDIMENTO: IT-06 R2								
Resultado das Verificações								
Item	Posição/Cota/Número	Medida Especificada (mm)	Medida Encontrada (mm)	Diferença Encontrada (mm)	Tolerância Especificada (mm)	Observação		
01	01	8152	8150	-2	±10			
02	02	2110	2108	-2	±5			
03	03	1022	1022	0	±4			
04	04	1330	1330	0	±4			
05	05	1336	1336	0	±4			
06	06	1336	1336	0	±4			
07	07	193	192	-1	±2			
08	08	1336	1336	0	±4			
09	09	1336	1336	0	±4			
10	10	1330	1329	-1	±4			
11	11	8197	8195	-2	±10			
12	12	8383	8380	-3	±10			
13	13	2441	2440	-1	±5			
14	14	2554	2553	-1	±5			
15	15	3132	3130	-2	±5			
16	16 17	578 3604	577 3604	-1 0	±3 ±5			
	tos de medição: Trena (5metros): 1							
Observações: Medidas aprovadas de acordo com critérios de aceitação classe de tolerância B – IT 06. Todos os certificados dos instrumentos de medição foram analisados, estando conforme; (*) cotas identificadas no desenho; RELATÓRIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA								
LAUDO: APROVADO REPROVADO REPROVADO Inspetor da Qualidade								


LAUDO:	APROVADO REPROVADO	RELATÓRIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA RNOMINATORIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA RNOMINATORIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA RNOMINATORIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA				
Inspecionado por: Marcos Barbosa		Visto: Mass	Data:	26/07/10		
Controle da Qualidade: Castro F. Schumann		Visto:	Data:	26 107 120		
Cliente / Fis	scalização:	Visto:	Data:			



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL SILO DOSADOR CAIXA INFERIOR - COMASA - DES. 032.004A.026-R0


DATA 23/07/2010 RID N° 131/10

FIs. 02/03



Marcos A. Barbose Inspetor da Qualidade

Sw.



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL SILO DOSADOR CAIXA INFERIOR - COMASA - DES. 032.004A.026-R0

Biochamm CALDEIRAS

DATA 23/07/2010 RID Nº 131/10

FIs. 03/03