

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

RID Nº <u>162/10</u> DATA 08/09/2010 Fls. 01/03

CLIENTE: COMASA	OS: 4570	
EQUIPAMENTO: PAREDE SUSTENTAÇ	ÃO DO SUPER AQUECEDOR	
DESENHO: 023.040A.046-R0		
PROCEDIMENTO: IT-06 R2		

sultado	das Verificações					
Item	Posição/Cota/Número	Medida Especificada (mm)	Medida Encontrada (mm)	Diferença Encontrada (mm)	Tolerância Especificada (mm)	Observação
01	01	42X115=4830	4820	-10	±5	RNC
02	02	4830	4794	-36	±8	RNC
03	03	9822	9810	-12	±10	RNC
04	04	12X120=1440	1439	-1	±4	
05	05	1018	1018	0	±4	
06	06	10X120=1200	1199	-1	±4	
07	07	5617	5600	-17	±8	RNC
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
20.000						
17						
18						
19			\			
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28	The state of the s					
29						
30						_
	ntos de medição: Trena (5metros):	1808 Trong /30motre	1760			
ou unier	103 de medição. Hena (Smetros).	iovo- irena (oumetro	55j. 11 03			
hearvac	ões: Medidas aprovadas de acordo	com critárias do acoir	tação classo de	tolorânoia D	IT OS	
					- 11 00.	
odos os o	<mark>certificado</mark> s dos instrumentos de med	dição foram analisado	os, estando cor	iforme;		
*) cotas	identificadas no desenho;					
	APROVADO	KZ F	RELATÓRIO V	ÁLIDO APO	ÓS APROVA	ÇÃO DA
AUDO:	L_ AFROVADO		RNC 417/10			
	REPROVADO					
	do por: Gerson A. Meier	Visto:	1.		ata: OB	09/10


LAUDO:	APROVADO	RELATÓRIO VÁLIDO APÓS APRO VAÇÃO DA RNC <u>417/10</u>			
L/(000.	REPROVADO				
Inspecionado por: Gerson A. Meier		Visto: 6m Data: 08 1 09 1 10			
Controle da C	Qualidade: Castro F. Schumann	Visto: Data: 06/10/10			
Cliente / Fisc	alização:	Visto:/// Data: / /			




PAREDE SUSTENTAÇÃO DO SUPER - COMASA - DES. 023.040A.046-R0 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

DATA 08/09/2010 RID Nº 162/10

FIs. 02/03







Bíochamm CALDEIRAS

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL PAREDE SUSTENTAÇÃO DO SUPER – COMASA - DES. 023.040A.046-R0

L DATA 08/0 023.040A.046-R0 FIS. 03/03

RID N° 162/10 DATA 08/09/2010

