Formulario de Hallazgo en terreno [FIHS-00000134762]

Datos Generales

Información de Cabecera

Aviso SAP: 30021693639 Tipo de Inspección: • Mantenimiento

Zonal:

· 09 Maule Norte · 29 Romeral · Teno · COMALLE

N° de Poste: 287489 N° de Equipo: 300007981

Poste Inspeccionado

Poste Inspeccionado

Poste Inspeccionado:

· S

Datos de la Instalación

Ubicación Poste

Fecha Inspección: 30/06/2023

Ubicación: -71.19835820049047;-34.87536409753608

Datos de la Propiedad

Propiedad de la Red:

· CGE

Ubicación de la Red:

· Particular

Tipo de Sector:

· Rural

Datos Técnicos

Tipo de Poste:

· Madera

Tipo de Cruceta:

· Madera

Hallazgo

Hallazgo

Hallazgo Encontrado:

. SI

Cantidad de Hallazgos:

. 3

Descripción 1

Hallazgo:

· Postes y/o Torres· Poste en mal estado

Cantidad Requerida: 1

Prioridad de Mantenimiento:

· Prioridad 1

N° Aviso de Hallazgo: [Sin valor]

Descripción 2

Hallazgo:

· Estructura · Estructura en mal estado

Cantidad Requerida: 1 Prioridad de Mantenimiento:

· Prioridad 1

N° Aviso de Hallazgo: [Sin valor]

Descripción 3

Hallazgo:

· Estructura· Aislador Quebrado

Cantidad Requerida: 1

Prioridad de Mantenimiento:


· Prioridad2

Evidencia

Evidencia Fotográfica

Foto Hallazgo:

















Validación

Validación en Terreno

Nombre Empresa Contratista: cge Nombre Inspector: Alfonso Villagra

Validación Supervisión EECC

Nombre Supervisor EECC: [Sin valor]

Ingreso de Datos

Carga documentos de SAP: [Sin valor]