

PIRRO THOMO

MBI DY MONUMENTE TË ARKITEKTURËS SONË MESJETARE NË SHEK. XI-XIV

- Kishat në formë kryqi me kupolë të Kosinës dhe Beratit -

Arkitektura e jonë mesjetare, sidomos ajo e periudhës para pushimit otoman (nga shek. XI-XIV), përfaqësohet, kryesisht, me godina kultit të ruajtura deri në ditët tona. Mungesa e monumenteve të arkitekturës civile, ashtu si kudo në vendet e tjera fqinje, e vështirëson studimin e plotë të arkitekturës mesjetare. Megjithkëtë, analiza e ndërtesave të kultit na jep mjaft të dhëna me interes mbi arkitekturën e kësaj periudhe, mbi tipet arkitektonike që u ndërtuan dhe u zhvilluan në vendin tonë, mbi rrugët që ndoqi ky zhvillim tek ne. Gjithashtu mund të nxirren të dhëna indirekte edhe për ndërtimet laike, kryesisht për teknikën e ndërtimit dhe konstruksionit; për gradën e aftësive profesionale dhe konceptimin arkitektonik të të parëve tanë. Me fjalë të tjera, duke studiuar këtë arkitekturë do të ndihmoheshim për të njohur nivelin që arriti arkitektura jonë në shekujt e mesjetës dhe për të caktuar vendin që zë kjo arkitekturë në një kuadër më të gjerë, ballkanik.

Natyrisht, edhe në vëndin tonë, si pjesë e Perandorisë Bizantine, u ndërtuan tipe arkitektonikë të njohur nga arkitektura bizantine. Shumë prej tyre u shkatërruan dhe u zhdukën gjatë pushtimit otoman. Por, megjithkëtë, koha kurseu monumente të rëndësishëm për historinë e arkitekturës sonë, që dëshmojnë për shumëllojshmërinë e tipeve dhe larminë e formave arkitektonike të përdorura në atë periudhë të largët historike. Tek ne ruhen ndërtime bazilikale, kisha në formë kryqi të lirë, bazilika me kupolë, si dhe mjaft kisha në formë kryqi.¹

Nga ky tipi i fundit, dy monumenta paraqesin më interes: Kisha e Shën Mërisë në fshatin Kosinë pranë Përmetit dhe kisha e Shën Triadhës në kalanë e Beratit. Këto dy kisha paraqesin dy etapa që dallohen qartë nga njëra-tjetra. Kisha e parë ka tipare ende arkaike, ruan format fillestare. Ajo është e një etape të ndërmjetme në rrugën e formimit të këtij tipi, - pamjen e përkryer të të cilit e gjejmë tek kisha tjetër, tek Shën Triadha e Beratit.

Nuk ka dyshim që, në procesin e zhvillimit të kishave në formë kryqi me kupolë, të ketë patur edhe hallka të tjera të ndërmjetme. Por dy monumentet që përmendëm mbeten si dy objekte kryesore të fillimeve dhe përkryerjes. Çdo hallkë tjetër ndihmon për të sqaruar se forma

1) P. Thomo, *Arkitektura e kishës së Ristozit në Mborje të Korçës*, në «Studime historike», Nr. 2, 1967, f. 151.

e përkryer e shën Triadhës së Beratit është fryt i zhvillimit të pandërprerë, duke mësuar nga ndërtimet pararendëse, duke i perfeksionuar ato vazhdimisht.

Kisha e shën Mërisë në Kosinë

Fshati Kosinë shtrihet 7-8 km. në veri-perëndim të Përmetit në anën e djathtë së rrjedhës së sipërme të lumit Vjosa.

Kisha, e rrethuar me selvi të larta, është ngritur mbi një breg në të hyrë të fshatit. Para saj shtrihet pamja e gjerë e luginës së sipërme të Vjosës, dhe më tej vargu i maleve të Dhëmbelit e Nemërçkës.

Deri sot, për fshatin dhe kishën material dokumentar- nuk ka. Po kështu mungojnë dhe gjetjet arkeologjike. Të dhënat gojore thonë se dikur, rreth kishës, ka qënë një manastir. (Ka mundësi që rolin e një qëndre të tillë ta ketë lojtur qysh herët, në rrugën që kalonte nëpër luginën e Vjosës, si rrugë me rëndësi që lidhte bregdetin me viset e brendshme të Ballkanit). Kjo kishë është lënë në harresë nga studjuesit e deritanishëm të arkitekturës bizantine ose arkitekturës mesjetare ballkanike. Studimin e saj e vështirëson fakti që nuk është zbuluar ndonjë mbi-shkrim që të ndriçojë kohën e ndërtimit. Në frontonin lindor, mbi një tullë të rrumbullaktë, janë gdhendur disa gërma (fig. 12 b), po këto ende nuk janë deshifruar. Prandaj, në këtë studim, do të mundohemi të caktojmë kohën e ndërtimit të kishës, duke u nisur, kryesisht, nga analiza e planimetrisë, dmth. nga analiza e tipit të përdorur, nga teknika e ndërtimit dhe dekoracionet e aplikuara, nëpërmjet krahasimit me kishat e vendeve fqinje, tashmë të njohura dhe të datuara.

Kisha e shën Mërisë në Kosinë ka formë katërkëndëshi të zgjatur në plan. Përbëhet nga naosi e nartekxi në anën perëndimore. Në anën lindore del jashtë një absidë trifaqëshe (fig. 1). Kjo kishë, nga ndërtimi i jashtëm, i përket grupit të kishave në formë kryqi me kupolë «të brëndashkruar», në të cilat struktura e kryqit arkitektonik përfshihet në katrorin ose katërkëndëshin e formuar nga muret perimetrale; ndërsa ndërtimi i brendshëm na kujton kishat e grupit me «kryq të lirë», ku, forma e kryqit arkitektonik është e çliruar që në bazë. Kjo afërsi në këtë grup të dytë duket tek muri që ndan naosin me narteksin. Ai është ndërtuar sipas një vije të thyer, duke krijuar krahun perëndimor të kryqit, që dallohet qartë në planimetri, i kufizuar me faqet e këtij muri. Ambientet këndorë perëndimorë, në gjendjen e sotme të kishës, nuk komunikojnë me naosin por me narteksin.

Përkundrazi, pjesa lindore e naosit paraqet një ndërtim të ndryshëm. Këtu kemi dy mbështetje masive të kupolës, të cilat lidhen vetëm me murin lindor me dy harqe të ulët. Në këtë pjesë struktura e kryqit arkitektonik duket në sistemin e mbulimit me qemerë. Krahët e kryqit, të mbuluar nga qemerët cilindrikë me lartësi të njejtë, kanë madhësi të ndryshme. Krahët veriore dhe jugore janë më të ngushtë, gjë që i jep naosit një formë të zgjatur. Si rrjedhim i kësaj, edhe ambientet këndorë marjin formë katërkëndëshi. Ato mbulohen me qemerë cilindrikë, me akse sipas drejtimit gjatësor të ndërtesës. Nga këto, çifti lindor i qemerëve hapet mbi transept, ndërsa ai perëndimor i mbi narteks. Në pjesën qëndrore, mbi qemerët cilindrikë, me anë të velave, (pendativa) ngrihet tamburi që përfundon me kupolën. Ngarkesat e kupolës dhe të tamburit nëpërmjet velave dhe qemerëve i transmetohen mureve të plota në anën perëndimore dhe mbështetjeve e mureve perimetrale në anën lindore.

Qemerët e ambienteve këndore sigurojnë qëndrueshmërinë e sistemit diagonalisut.

Ambienti i altarit, ndahet në çiftin lindor të mbështetjeve të kupolës dhe formohet nga krahu lindor i kryqit së bashku me dy ambientet këndorë. Pjesa qëndrore e tij «bema» (vima), lidhet me dy pjesët anësore «proteizis» dhe «diakonikon» me anë të dy kalimeve të ngushta e të ulta.

Narteksi komunikon me naosin nëpërmjet një dere. Ai është i mbuluar me një qemer cilindrik të pandërprerë, me aks, sipas drejtimit tërthor të ndërtesës.

Në formulimin arkitektonik të jashtëm të bien në sy përpjestimet e ulta, masat e mëdha, faqe të sheshta muresh të ndërprera nga një numër i vogël hapësirash ndriçimi si dhe forma e zgjatur horizontale (fig. 3).

Çatitë, që mbulojnë ambientet këndore, janë të ulta, një ujshe dhe të prirura drejt faqeve veriore dhe jugore. Kjo lejon që në pjesën e sipërme të ndërtesës të zbulohen volumet e krahëve të kryqit, të cila gruponohen rreth elementit qëndror, – tamburit që mban kupolën. Tamburi, për shkak të proporcioneve të rënda dhe të masivitetit të tij, dominon mbi pjesët e tjera dhe i nënshtron ato. (fig. 13).

Në pjesën e poshtme të tamburit janë hapur katër dritare për ndriçim, të cilat alternohen me katër nike të sheshta dyshkallëshe. Ndërmjet dritareve dhe nikeve dalin pilastra ose gjysëm kollona tulle, që arrijnë deri në gjysmën e lartësisë së tamburit. Këto pilastra theksojnë formën oktagonale të tamburit në pjesën e poshtme të tij. Sipër pilastreve, tamburi ka sipërfaqe të rrafshët dhe një formë të pavendosur që luhetet ndërmjet asaj rrethore dhe oktagonale me qoshë të rrumbulluara.

Qemerët e brendshëm që mbulojnë krahët e kryqit dhe narteksin projektohen në fasadat në formën e frontoneve. Nga këto, frontonet e naosit përfundojnë me çati drejtëvizore dyujshe (fig. 9, 10) ndërsa frontoni i narteksit, ndryshe nga të parët, ndjek linjën gjysëm rrethore të qemerit të brendshëm. (fig. 11).

Frontonet e fasadave veriore dhe jugore përfshijnë dritare të vogla, të rrethuara dhe të zbukuruar me harqe prej tulle. Poshtë dritareve të naosit janë ndërtuar dy nike të sheshta dyshkallëshe. Në faqen jugore dallohen gjurmët e një porte, që, në gjendjen e sotme, është e murosur.

Në ndryshim me këto fasada, fasada lindore është më e pasur. (fig.4,5). Shkallëzimi i masave arkitektonike, absida, frontoni, tamburi, përsëritja e trekëndshave të çatave, i japin asaj mjaft gjallëri dhe lëvizje. Efekti bëhet më piktoresk, nëse do të merrnim në konsideratë dhe gjallërimin e faqeve me nike ose dritare, kornizat dhe dekoracionin e përdorur.

Absida është trifaqëshe (fig. 8). Në faqen e mezit del një dritare dy-pjesëshe, e ndarë në mes nga një kollonë e hollë guri. Dritaret rrethohen nga dy harqe të shkallëzuar. Faqet e anëshme të absidës përmbajnë nike të mëdha e të sheshta dy shkallëshe.

Efektet piktorike, që nuk janë arritur plotësisht me ndërtimin plastik të fasadave, sepse, siç e pamë më sipër, mbizotërojnë sipërfaqet e rrafshta, plotësohen nga aplikimi i një dekoracioni shumë të pasur keramiko plastik. Dhe, në të vërtetë, ndërtesa e perceptuar së bashku me këtë dekoracion të pasur, e humbet karakterin e ftohtë që mund t'i jepnin sipërfaqet e rrafshta dhe fiton një tingull të ngrohtë e të afrueshëm, që vjen nga ngjyrat dhe motivet e përdorura.

Pjesët që dallohen më tepër nga pasuria e motiveve dekorative prej tulle janë frontonet, absida dhe tamburi. Kornizat e frontoneve janë të

njëjta (fig. 12 a). Ato formohen prej tullave të vendosura në formë dhëmbësh sharrë, ndërmjet dy rrjeshtave të drejtë. Poshtë kësaj kornize të dalë kalon një brez ornamental me tulla në formë Z-je. Timpanet e këtyre frontoneve janë dekoruar në mënyra të ndryshme. Në frontonin lindor janë përdorur tulla të rrumbullakta në dy rradhë, të ndara ndërmjet tyre me radhë horizontale dhe vertikale. (fig. 10, 12b). Rrjeshti i tretë formon simbole të ndërtuara me tulla (fig. 12 c). Dritaret që dalin në frontonet veriorë dhe jugorë kurorëzohen me harqe gjysmë rrethorë dhe dy çerek rrethi që mbështeten tek i pari (fig. 6, 9). Anash dritareve kalon një brez me kryqe, të kornizuara nga rombe (fig. 12 d). Por këto mund të merren dhe si germa K të dyfishta, ose «krizma» të stilizuara, motiv i përdorur në muraturën e mjaft kishave të shekullit XI².

Kujdes të veçantë mjeshtrit i kanë kushtuar dekorimit të absidës e tamburit, të cilët janë ndërtuar kryesisht me tulla. Motivët e përdorura në niket e absidës janë harqe të kornizuara me shirita tulle, zigzake, rombe (fig. 8). Ndërsa niket e verbëta të tamburit janë mbushur me zigzake në drejtim tërthor (fig. 7). Niket dhe dritaret rrethohen nga harqe koncentrike. Kjo tufë harqesh ndërpritet nga një brez dekorativ prej tullash të vendosura në formë kurriz peshku.

Në muraturë është përdorur kryesisht guri me llaç gëlqere dhe tulla. Gurët janë të papërpunuar dhe rrjeshtat ndërmjet tyre jo të rregullt. Por, megjithatë, duke i kushtuar vëmendjen kryesore dekorimit të frontoneve, absidës dhe tamburit, mjeshtrat nuk e kanë lënë krejt pas dore edhe ndërtimin e muraturës. Megjithëse koha ka lënë gjurmët e veta në këtë kishë, – duken meremetime të herëpashërshme të muraturës. – ne mund të vërejmë të aplikuara motive dekorative, me anë të të cilave ndërtuesit kanë dashur të thyejnë pamjen e çrregullt të muraturës. Kështu, në murin jugor, anës derës së muosur, kalon një brez me tulla në formë kurriz peshku në tre radhë (fig. 12 e; fig. 14), ndërsa në murin verior, pak a shumë në të njëjtën lartësi si në murin jugor, gjejmë një fragment me tulla që formojnë meandra (fig. 12 f). Vende vende shohim që është përdorur dhe muratura «cloisonnage» ku çdo gur rrethohet si në kornizë nga rreshtat horizontalë dhe vertikalë të tullave.

*

Kisha e shën Mërisë së Kosinës na paraqitet si një ndërtim ku tiparet arkaike janë mjaft të theksuara. Së pari këto tipare vërehen në tipin. Planimetria e saj i përket ndërtimeve të para të kishave në formë kryqi me kupolë «të brendashkruara», të asaj kohe, kur vihen re orvajtjet e para për formimin e këtij tipi me tipare të kristalizuar, kur ndikimet nga tipet prej nga ka rrjedhur, prej kishave me kryq të lirë dhe bazilikës me kupole, ndjehen akoma të forta. Afërsia me kishat me kryq të lirë duket në ndërtimin e brendshëm të anës perëndimore të naosit, ndërsa ngjajshmëria me bazilikën me kupolë duket tek forma e zgjatur e planimetrisë dhe drejtimi i qemerëve, që mbulojnë krahët e kryqit dhe ambientet këndore.

Të kësaj periudhe tranzitore janë ndërtimet e Konstantinopolit, të shek. IX, Attik-xhami dhe Kalender-xhami³. Në planimetrinë e këtyre duket e formuar qartë forma e kryqit nga muret e plotë që ndajnë ambientet këndore.

2) Millet G, *L'école grecque dans l'architecture byzantine*, Paris, 1916, f. 253

3) Бруноу Н.И., *Архитектура Константинополя IX-XII в.в.* „Византийский Временник“, Том II (XXVII), 1949, fq. 153, 157.

Por, ndërsa në kryeqytetin bizantin zhvillimi i tipit në formë kryqi dhe procesi i përkryerjes eci me ritme të shpejta, në provincë ky proces mbeti më prapa. Kështu ndodh që gjejmë ndërtime me planimetri arkaikë në vendet ballkanike, në një kohë, kur kjo formë, në qendër, kishte kohë, që nuk përdorej më.

Mjaft e ngjajshme me kishën e Kosinës nga ndërtimi planimetrik është kisha e Nerezit pranë Shkupit, e ndërtuar në shek. XII⁴. Planimetri të tilla takohen dhe në vende të tjera të Ballkanit. Shkencëtari bullgar Mavrodinov e ka klasifikuar këtë grup kishash si «kisha me plan të Nerezit»⁵ dhe, me të drejtë, vë në dukje se ky fenomen i vonësës është karakteristikë vetëm për provincat bizantine, të cilat, herë pas here, në kushte të caktuara historike, kanë humbur lidhjet me qëndrën dhe kanë ndërtuar sipas njohurive të vetë mjeshtrave vendës.

Tiparet arkaikë i vërejmë edhe në ndërtimin e jashtëm. Volumet janë të ulta dhe të shtrira, format masive e të rënda, sipërfaqet të rrafshta. Por, përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm bën absida trifaqëshe, në ndërtimin e së cilës vihen re orvatjet e para për një përpunim plastik të faqeve. Ky përpunim është arritur me anë të nikeve të larta dy shkallëshe dhe dritares në faqën e mesit. Përpunimi plastik i sipërfaqeve është një karakteristikë e shkollës së kryeqytetit⁶, por që filloi të përhapet, kryesisht, në provincat perëndimore të perandorisë bizantine, ku ndikimet e shkollës së kryeqytetit ishin më të ndjeshme. Ndërsa tamburi paraqet një formë kalimtare ndërmjet tamburit cilindrik dhe atij oktagon. Tentativat për punimin plastik janë akoma të pasigurta dhe të pavendosura. Këtu kemi një mospërpunim të ndërtimit të absidës dhe të tamburit, duken priret për të kombinuar të renë me format e vjetra të tamburëve cilindrikë.

Ndryshime në mënyrën e ndërtimit duken edhe në elemente të tjerë. Në anën lindore të naosit janë zhdukur muret si mbështetje të kupolës dhe janë zëvendësuar me pilastra. Ndërsa frontonet e narteksit, ndryshe nga ato të naosit, janë rrethorë. Si duket, edhe në këtë rast, mjeshtrat afrohen me shijet e shkollës kryeqytetase.

Duke u nisur nga sa thamë më sipër, kjo kishë nuk duhet të jetë ndërtuar më vonë se shek. XII. Nuk do të ishim për një datim më të hershëm, gjë që mund ta lejonte gjykimi sipas disa formave të përdorura, po të marrim parasysh se arritjet e qendrave kryesore të perandorisë reflektoheshin me vonësë në provincat e largëta; po të marrim parasysh formulimin e ndryshëm të disa elementeve (absida e kupola, mbështetjet e kupolës, frontone të naosit e të narteksit), që dëshmojnë për futjen e parimeve të reja në ndërtim dhe së fundi, dekoracionin e përdorur. Brezin ornamental të fasadës veriore e gjejmë të aplikuar që në shek. XII në kishat e Merbakes e të Nauplit.⁷

Po kështu dekori në formë Z-je, që kurorëzon frontonet, takohet në kishën e shek. XII të Vllahernës në Elide⁸. Ornamentet anash dritareve në

4) Кондаков Н. П., *Македонија, Санктпетербург, 1909*, fq. 174-176, fig. 109.

5) Mavrodinov, N., *L'église à nef unique et l'église cruciforme en pays bulgare jusqu'à la fin du XIV^e s.*, Sofia, 1931, fq. 65-68.

6) Millet G., *vep. e cit.*, faqe 141.

7) Millet G., *vep. e cit.* fq. 257-258; fig. 117, 118, 119c; Diehl Ch. *Manuel d'art byzantin*, T.I, Paris, 1925, fq. 466, fig. 218.

8) Millet, G. *vep. cit.*, fq. 257-258, fig. 119 d.

frontonet e naosit mund të shëmbëllojnë me «krizmat» e përdorura në muraturën e kishave të shek. XI të Kosturit, Germentit e të Gastunit⁹. Tek në këto simbole, krahas gërmave të tjera, i gjejmë në një kishë tjetër fare afër kishës së Kosinës, në fshatin Bual të Përmetit, që ndodhet në krahun e majtë të lumit Vjosa (fig. 15). Nga kisha e vjetër kanë mbetur vetëm muret perimetralë. Ka të ngjarë që kisha të ketë qënë një nefshe. Por krizma në kishën e Kosinës, në qoftë e tillë, është mjaft e stilizuar dhe nuk është e përdorur gjerësisht në muraturë, si në kishat e shek. XI, por si element për të krijuar një brez dekorativ të vazhduar.

Kisha e shën Triadhës në Berat

Në historinë e mesjetës, qyteti i Beratit takohet si një qëndër me rëndësi ekonomike e kulturele në Shqipërinë e mesme, në luginën e Osunit, kur në tokën tonë krahas qyteteve të hershme si Durrësi, Vlora etj. u ngrihtë një sërë qytetesh të rinj në brigjet e lumenjve e rreth kalave të vjetra¹⁰. Një hov të ri zhvillimi ekonomik e kultural mori Berati gjatë shek. XII-XIV. Dëshmi për këtë është edhe numri i shumë të monumenteve të arkitekturës dhe pikturës. Nga këto vetëm pak kanë arritur deri në ditët tona: pjesë të mureve të kalasë, kulla mbrojtëse, porta, kisha e shën Triadhës e kisha e Shën Merisë së Vllahernës në kalanë e qytetit dhe kisha e Shën Mëhillit jashtë mureve të kalasë.

Kisha e Shën Triadhës është ndërtuar në anën perëndimore të kalasë, mbi një shpat ndërmjet dy taracave. Nga jugu e perëndimi rrethohet me muret e kalasë, ndërsa ana lindore e kishës është e mbuluar deri sipër në çati, duke fshehur dhe absidën. Për t'i rezistuar presionit të dherave është ndërtuar, rreth 3 m. para faqes lindore, një mur mbajtës me dy kundërforca. Tereni mbi të cilin ngrihet kisha është shkëmbor, i cili duket edhe brenda kishës në pjesën e altarit dhe poshtë murit lindor që mbështetet drejt mbi shkëmb.

Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe një ambient shtojcë që i bashkëngjitet narteksit nga ana veriore (fig. 16). Planimetria e naosit ka formën thujse katrore me një absidë të nxjerrë jashtë në anën lindore. Në mes ngrihen katër mbështetje të lira që e ndajnë planimetrinë në nëntë pjesë. Katër nga këto pjesë mbulohen me qemerë cilindrikë dhe formojnë krahët e kryqit arkitektonik, forma e të cilit duket vetëm në sistemin e qemerëve. Madhësitë e krahëve të kryqit janë pothuajse të barabartë. Mbështetjet lindore të kupolës lidhen me murin perimetral lindor me harqe, ndërsa ambientet këndorë lindorë mbulohen me qemerë cilindrikë, të cilët hapen mbi transept. Në ndryshim me të parët, çifti perëndimor i kollonave lidhet me muret fqinjë me harqe në të dy drejtimet, duke formuar ambientet këndorë perëndimorë, mbulesa e të cilëve realizohet me kalota sferike të mbështetura mbi harqet shkarkuese dhe mbi muret anësorë të kishës. Mbulesa e ambienteve këndorë me kalota sferikë është mjaft e rrallë në arkitekturën provinciale bizantine. Kjo është karakteristikë e shkollës kryeqytetase, kurse në provincë është i përgjithshëm qemer i cilindrik¹¹.

Kollonat perëndimore janë prej mermeri, sigurisht të sjella këtu nga

9) Millet G., *vep. cit.*, fq. 253, fig. 1146.

10) *Historia e Shqipërisë*, V. I. Tiranë, 1959, fq. 185.

11) Millet G., *vep. cit.*, fq. 69.

ndonjë ndërtim antik. Të dy kollonat nuk janë të njëllajta. Njëra është prej mermeri gri në të kaltër, ngrihet drejt mbi dysHEME dhe përfundon me një kapitël jonik prej guri gëlqeror të bardhë. Thembrat e harqeve këtu mbështeten mbi abakun e kapitëlit. Kollona tjetër është prej mermeri të bardhë. Ajo mbështetet mbi një bazament të shtrëguar dhe mban një kapitël korinthik të punuar trashë. Siç duket sipërfaqja e abakut nuk mjaftonte për të mbështetur thembrat e harqeve, prandaj, për të zgjeruar këtë sipërfaqe, mbi kapitël është shtuar një pllakë guri.

Naosi ndahet nga narteksi me një mur të plotë dhe komunikon me të me anën e një porte. Planimetria e narteksit është katërkëndshe. Në murin perëndimor dalin dy pilastra që lidhen lart me harqe, duke formuar tri nike të mëdha, nga të cilat ajo e mezit është më e lartë dhe më e gjerë se dy anësoret. Pjesa qendrore e narteksit mbulohet me një kupolë të mbështetur mbi një bërthamë katrore që formohet nga qemerët cilindrikë të pjesëve anësore; nga harku i nikës qendrore perëndimore dhe nga një hark konsol të ndërtuar mbi murin ndarës të naosit e narteksit.

Kishës, në pamjen fillestare, i mungonte narteksi. Mënyra e ndërtimit dhe materialet e përdorura na bindin se narteksi është shtuar më vonë. Muret veriorë dhe jugorë të narteksit nuk lidhen me qoshet e mureve të naosit, por i bashkëngjiten atyre. Fugat vertikale, që duken si brenda ashtu dhe jashtë, tregojnë qartë se muret anësorë të kishës nuk janë të vazhduar. Rrjeshtat e tullave në fasadën jugore nuk janë të drejta gjatë gjithë faqes së muraturës, por pësojnë një thyerje të lehtë, pikërisht në fugën e bashkimit. Ndërsa muri ndarës i naosit dhe narteksit nga trashësia dhe teknika e ndërtimit na jep të kuptojmë se dikur, ky mur, ka qenë i jashtëm. Së fundi, përmasat e tullave të narteksit janë të ndryshme me ato të naosit. Por, megjithëse më i vonshëm, në narteks gjejmë të përsëritura me besnikëri mënyrën e ndërtimit dhe dekoracionin e naosit.

Në gjendjen e sotme kisha ruan shtesa dhe meremetime të mëvonshme. Pjesët mbi çatinë e ambienteve këndore janë mbushur me muraturë (fig. 22, 23), ndërsa niket, dritaret dhe dyert në fasadat veriore, jugore e perëndimore, janë të zëna. Kisha na paraqitet si një ndërtesë e zgjatur në drejtimin horizontal. Por, në qoftë se do ta imagjinonim atë pa narteks, do të kishim një ndërtesë me përpjestime të hedhura dhe elegante. Këtë efekt e forcon akoma më tepër pjesa qendrore me kupolën e ngritur mbi një tambur të lartë e të lehtë oktagonale (fig. 19).

Ndërtimi i jashtëm nuk është tjetër veçse pasqyrim i ndërtimit të brendshëm. Por shtesat mbi çatitë e ambienteve këndorë pengojnë nxjerrjen në pah të formave të vërteta të kishës. Katër krahët e kryqit dalin në çati, si katër volume më vehte dhe grupohen rreth elementit qendror, tamburit që mban kupolën, i cili, në saje të përpjestimeve të gjetura, lidhet harmonikisht me pjesët e tjera. Në këtë mënyrë krijohet një shkallëzim në hapësirë i masave arkitektonike, kupolës, volumeve të krahëve të kryqit dhe çatitë të pjesëve këndore (fig. 18, 19).

Qemerët cilindrikë të brendshëm të naosit dhe narteksit projektohen në fasadat veriore, jugore e perëndimore, në nike të mëdha rrethore të përfshira nga frontonet trekëndshe. Nga këto, harku i kreut të nikeve veriore e jugore të naosit, përkon, nga përmasat, me qemerët e brendshëm të krahëve të kryqit. Siç duket, këto nike, përveç karakterit dekorativ, kanë dhe funksion të caktuar konstruktiv. Në ndryshim me këto, nikët e narteksit kanë karakter thjesht dekorativ, nga që përmasat e tyre nuk janë të njëjta me ato të qemerëve të brendshëm.

Në këtë kishë, karakteristikë për formulimin e jashtëm është se, kra-

has dekoracionit me tulla, rëndësi të veçantë fiton dhe përpunimi plastik i sipërfaqeve.

Niket e fasadave përmbajnë hapësira ndriçimi të cilat, me kohë, siç e përmendëm më lart, janë murosuar ose u janë prishur format fillestare të dritareve, duke hapur të reja më të mëdha. Nga një sondazh që bëmë në niken veriore të naosit, zbuluam ndërtimin e vërtetë të dritareve dhe dekoracionin që kanë (fig. 24). Në mes të nikes një hark dyshkallësh prej tulle përfshin një dritare dyshe të ndarë nga një kollonë e hollë tulle. Anash, harkut qëndror i bashkohen dy nike të verbëta dyshkallëshe të kurorëzuara me harqe çerekrrrethi. Timpanet e këtyre nikeve zbukurohen me rrjeshta zigzake tulle. Dritaret rrethohen nga harqet e nikeve, të cilat kurorëzohen nga korniza e frontoneve e formuar prej rrjeshtash tulle të vendosura në formë dhëmbësh sharre.

Si frontonet, ashtu edhe kupola dallohet nga dekoracioni e përpunimi i pasur i sipërfaqeve (fig. 25). Tamburi është oktogonal, në qoshet e tij dalin gjysëm kollona të holla prej guri. Kollonat lidhen nëpërmjet tyre me harqe tulle, të cilat formojnë kornizën e tamburit. Kjo kornizë e pasur formohet nga dy shirita dhëmbësh sharre që dalin njera mbi tjetrën dhe kurorëzojnë në katër fage dritarët për ndriçim, ndërsa në katër faqet e tjera, nike të verbëta dyshkallëshe. Timpanet e nikeve janë të stolisura me rrjeshta zigzake prej tulle. Hapësirat e dritareve e të nikeve të ngushta e të larta theksojnë proporcionet e hedhura të tamburit, ndërsa ndërtimet e tyre me harqe të shkallëzuara japin bukur përshtypjen e thellësisë e të lehtësisë.

Meqenë se absida nuk shikohet plotësisht, duke u nisur nga ngjashmëria që duket të ketë me format e tjera, kryesisht me tamburin, mendojmë se absida do të jetë trifaqëshe, e gjallëruar me nike e dritare.

Materiali i përdorur në ndërtimin e kësaj kishe është guri dhe tulla. Faqet e brendshme të kishës janë veshur me pikturë murale, por suvaja ka rënë në disa vende dhe kjo na lejon të shohim mënyrën dhe materialet e ndërtimit të konstrukcionit mbajtës. E gjithë pjesa e sipërme me elementët e kurbëzuar, qemerët, harqet, konka e absidës, pendativat, tamburi dhe kupola, janë ndërtuar me tulla të holla 4-5 cm. me shtresa të trasha llaçi gëlqeror. Në qemerët cilindrikë tullat janë vendosur në radhë gjatësore sipas përfutjes, në kalotat sferike e kupolë sipas radhëve rrethore në formë unazash koncentrike që vinë e mbyllen në kulm, ndërsa në konkën e absidës, radhët e tullave janë oblike nga të dy anët dhe ndërpriten në aksin vertikal të absidës. Tullat janë përdorur për dekorimin e fasadave të jashtme dhe në muraturë të kombinuara me gurë sipas teknikës «cloisonnage». Pjesa e poshtme e muraturës është e çregullt, e ndërtuar me gurë (fig. 20, 21).

* * *

Nga shqyrtimi i mësipërmë i arkitekturës së këtyre dy kishave mund të vemë në dukje ndryshimet që ekzistojnë ndërmjet tyre. Dallimet i shohim kryesisht në shkallën e përsosjes së tipit arkitektonik dhe të konstrukcionit, në formulimin e hapësirës së brendshme, në siluetën e jashtme, në motivet dekorative, megjithëse të dyja kishat janë ndërtuar sipas të njëjtit tip arkitektonik, në formë kryqi me kupolë «të brendashkruar» dhe që të dyja i përkasin variantit të thjeshtë, dmth. pa ambient suplementar para absidës. Ambienti i altarit formohet nga krahua lindor i kryqit arkitektonik dhe dy

ambientet këndore lindorë. Këto ndryshime vijnë nga diferenca në kohë e ndërtimit, nga niveli i njohurive dhe shijet e kohës përkatëse.

Në Shën Mërinë e Kosinës tipi në formë kryqi me kupolë është në rrugën e formimit. Aty ndjehen akoma ndikimet e tipeve paraardhëse. Hapësira e krahëve të kryqit ka formë mjaft të dalluar gjeometrike. Ambientet këndore janë të ndara nga krahët e kryqit me mure në anën perëndimore dhe nuk komunikojnë me to, ndërsa në anën lindore me mbështetje masive dhe lidhen me krahët e kryqit nëpërmjet kalimeve të ulta e të ngushta. Kjo bën që të kufizohet mjaft lëvizja brenda ndërtesës dhe të theksohet pamja në formë kryqi në pjesën qendrore, hapësira e të cilit është e rrethuar me mure e qemere. Përpjestimet e hapësirës të brendshme janë të ulta e të zgjatura, muret perimetrale të ndërprera nga hapësira të vogla ndriçimi. Format e rënda e mbështetjet masive tregojnë se mjeshttrat nuk i kanë njohur sa duhet vetitë e materialit dhe punën e konstrukcionit të përdorur. Por këtë rëndësi ata janë munduar ta thyejnë me aplikimin e një dekoracioni të pasur, i cili, në përpunimin e jashtëm, përbën veçorinë kryesore. Megjithatë në çlirimin e mbështjelljeve lindore, në përpunimin e absidës, vihen re tendenca për të avancuar, për të përvetësuar elementët e rinj, që do të çojnë më vonë në përkryerjen e tipit të përdorur, në kishën e shën Triadhës së Beratit.

Shën Triadha e Beratit shquhet për një ekzekutim më mjeshtëror të hapësirës së brendshme. Këtu tipi në formë kryqi me kupolë ka arritur përsosjen e plotë. Mbështetjet masive të kupolës janë zëvendësuar me kollo-na të holla, të cilat përbëjnë një copëtim të lehtë të hapësirës së brendshme dhe bëjnë të mundur bashkimin e pjesëve të ndryshme të interiorit. Struktura e kryqit arkitektonik duket vetëm në mbulesën me qemerë. Të nëndë pjesët e bërthamës katrore lidhen ngushtë me njëra tjetrën nëpërmjet hapësirave të gjëra e të larta. Interieri bëhet më i lehtë, më hapësinor; lartësia e pjesës qendrore rritet, duke i dhënë ndërtesës një theksim të dukshëm vertikal.

Në Kishën e Shën Triadhës vihet re gjithashtu një hap i mëtejshëm në konstrukcion. Ndërtuesit e kanë mbështetur të gjithë konstrukcionin e mbulesës në katër kollona të holla e të larta e jo në mure e mbështetje masive si në kishën e Kosinës. Si rrjedhim i kësaj, ndërtimi fiton një lehtësi dhe elegancë të jashtëzakonshme.

Edhe pamjet e jashtme të shën Triadhës dallohen nga proporcionimi i kujdesshëm dhe ekuilibri harmonik i volumeve të veçanta. Në dallim me shën Mërinë e Kosinës, dekoracioni i përdorur është më i përmbajtur. Efektet artistike të arritura nga proporcionimi harmonik, fuqizohen dhe nga përpunimi plastik i volumeve dhe i sipërfaqeve.

Analiza që i bëmë arkitekturës së Kishës së Shën Triadhës së Beratit, na lejon që ta vendosim këtë monument ndërmjet shembujve më të mirë të gjysmës së dytë të shek. XIII dhe gjysmës së parë të shek. XIV. Heqja e mureve, çlirimi i kollonave, respektimi i simetrisë së strukturës në formë kryqi, ekzistenca e kolotave sferike që mbulojnë ambientet këndore dhe përpunimi plastik, flasin për një afrim me krijimtarinë kryeqytetase të arkitekturës bizantine.

Megjithëse e vogël, tiparet e kishës së Beratit tregojnë për një shije të përpunuar, për një nivel të lartë ndërtimi dhe njohje të thellë të tipit arkitektonik të përdorur, që janë karakteristika për qendrat e mëdha të Perandorisë Bizantine. Ekzistenca e një ndërtimi të tillë në Berat, krahas dy kishave të tjera të këtij qyteti, shën Mërisë së Vllahernës dhe shën

Mëhillit, që nuk mbeten prapa shën Triadhës nga vlerat arkitektonike; dëshmon se në atë periudhë Berati kishte arritur një nivel të lartë zhvillimi, përderisa mund të shtronte kërkesa për ndërtime të tilla.*

Résumé

DEUX MONUMENTS DE NOTRE ARCHITECTURE MEDIEVALE DES XI-XIV^e SIECLES

LES EGLISES CRUCIFORMES A COUPLE DE KOSINE ET DE BERAT

Dans notre pays aussi, en tant que province rentrant dans la composition de l'Empire de Byzance, ont été construits des types architectoniques connus de l'architecture byzantine. Tout de même, la domination ottomane a eu pour l'Albanie des conséquences destructrices, qui ont englouti un grand nombre de monuments. Néanmoins, les temps nous ont épargné quelques monuments importants pour l'histoire de notre architecture, comme voulant nous témoigner par leur entremise de la variété de types et de formes architectoniques en usage dans cette période historique éloignée. Chez nous sont conservées des constructions basilicales, des églises à croix libre, des basiliques à coupole ainsi que plusieurs églises cruciformes.

De ce dernier type, ce sont deux monuments qui attirent notre attention: l'église de Notre-Dame dans le village de Kosine (Permet) et celle de la Sainte-Trinité dans le château fort de Berat. La première église représente une forme encore archaïque, une forme initiale: elle est d'une étape intermédiaire sur le chemin de la formation de ce type jusqu'à la perfection, qu'on retrouve dans l'autre temple, celui de la Sainte-Trinité de Berat.

L'église de Notre-Dame à Kosine.

Le village de Kosine se trouve à 7-8 km. au N.-E. de Permet, sur la droite de la Vjose, dans son cours supérieur. Nous manquons jusqu'à présent de matériaux documentaires sur ce village et sur son église. On n'y a mis au jour aucune inscription qui pourrait nous faire connaître le temps de sa construction.

Nous tâcherons de dater ce monument, en partant surtout de l'analyse du type architectonique employé, de la technique de construction et des décorations appliquées, sur le chemin de la comparaison avec les églises connues et datées dans les pays voisins.

L'Eglise de Notre-Dame à Kosine a une forme rectangulaire allongée qui comporte la nef et le narthex. De son côté E., fait saillie une abside à trois faces. Dans la partie centrale de la nef, sur les voûtes en berceau des branches de la croix, s'élève la coupole à un tambour. La coupole repose, du côté E., sur deux pilastres massifs; en revanche, pour l'appui de la coupole de son côté O. ont été faits des murs massifs, qui isolent les pièces occidentales d'angle de la nef et font partie du narthex.

La composition architectonique extérieure frappe pour ses proportions basses, ses

+) Në verën e vitit 1970, një ekspeditë e Institutit të Monumenteve të kulturës e kryesuar nga A. Meksi ndërmori një sërë punimesh restaurimi në këtë kishë. Studimi i mësipërm është punuar përpara restaurimit. Rezultatet e restaurimit do të publikohen së shpejti.

mesures grosses, les faces des murs interrompues par un petit volume d'espace de lumière et par la forme horizontale allongée. Les voûtes intérieures qui couvrent les branches de la croix et le narthex se projettent sur les façades sous la forme de frontons. De ceux-ci, les frontons de la nef se terminent en toiture à deux égouts; le fronton du narthex suit, au contraire, la ligne semi-circulaire de la voûte.

Dans la partie inférieure du tambour font saillie des pilastres ou des semi-colonnes de briques, qui soulignent sa forme octogonale dans sa partie inférieure. Au-dessus de ces pilastres, le tambour a une superficie plate et une forme qui se rapproche plutôt à celle circulaire.

Les effets de peinture, qui n'ont pas été rejoins en ampleur, dans la construction plastique des façades, où prédominent les superficies plates, sont complétés par l'application d'une décoration céramoplastique très riche, qui donne à l'édifice un timbre chaud et affectueux.

Les motifs préférés par les maîtres sont les corniches dent de scie, les rubans en Z, à la grecque, en arête, etc. Ces motifs se trouvent appliqués à partir des XI-XII^e siècles dans les temples des pays voisins. La maçonnerie est faite de pierres et de mortier de chaux, par endroits aussi le parement cloisonné.

Les traits archaïques dans l'église de Notre-Dame à Kosine sont remarqués tout d'abord dans le type employé. Sa planimétrie remonte aux premières constructions des églises cruciformes, lorsque les influences des types dont elles proviennent sont ressenties encore plus fortes. Elle se rapproche aux constructions de Constantinople du IX^e siècle, les Attik-Djami et Kalender-Djami, tandis que dans les provinces de l'Empire de Byzance n'est rencontrée que plus tard, dans le XII^e siècle, l'église de Nerez, et ailleurs.

Les traits archaïques sont observés aussi dans la construction extérieure. Les volumes sont bas et fondus, les formes massives et lourdes, les superficies plates. Tout de même, il n'est point possible à ne pas remarquer les tentatives tendant à un traitement plastique et l'introduction de quelques nouveaux principes dans le bâtiment. Ils transparaissent dans la composition de la façade orientale, dans l'abside, les frontons du narthex et l'affranchissement du couple oriental des supports de la coupole. Ce partant, on suppose que cette église ne doit pas avoir été construite avant le XII^e siècle.

L'église de la Sainte-Trinité à Berat.

Elle se trouve dans le château de Berat et représente une des trois églises byzantines conservées dans cette ville. Elle comporte la nef et le narthex. La planimétrie de la nef a une forme quasiment rectangulaire à quatre appuis libres au centre, qui soutiennent la coupole sur un tambour haut. Les quatre branches de la croix architectonique sont couverts de voûtes cylindriques et ont une grosseur identique. Les pièces d'angle ou bas-côtés à l'E. sont couverts de voûtes cylindriques qui s'ouvrent en transept; celles à l'E. sont à calottes sphériques, ce qui est assez rare dans l'architecture provinciale byzantine.

Le narthex a été ajouté plus tard. Plusieurs indices nous font croire qu'à cette église manquait, dans sa conception initiale, le narthex. Tout de même, on trouve dans le narthex, répétés fidèlement, le mode de construction et les décorations de la nef.

La construction extérieure n'est autre qu'un reflet de la construction intérieure: les quatre branches de la croix font saillie dans la toiture comme quatre volumes à part et sont groupés autour de l'élément central, du tambour qui soutient la coupole, lequel, grâce à ses proportions allongées, est lié harmoniquement aux autres pièces.

Le propre de cette église est que, à côté de la décoration à briques, une importance particulière acquiert aussi le traitement plastique des surfaces. Cependant, la perception entière du monument et l'estimation des formes et des volumes peut être faite après

élimination des adjonctions postérieures, compte tenu du fait que le temple a connu, dans les âges, plusieurs modifications. Celles-ci sont observées dans la partie supérieure des toitures des bas-côtés, dans les niches des frontons et la partie orientale où la terre a couvert l'abside.

Le matériau rentré dans sa construction est la pierre et la brique. A briques a été construite l'entière partie supérieure de la couverture voussée, dont la construction peut être observée à l'intérieur où est tombée la peinture murale. Les façades sont réalisées a couvert l'abside.

* * *

L'examen de l'architecture de ces deux temples permet d'observer les différences qui existent entre eux. Les différences résident surtout dans le degré de perfection du type architectonique et de la construction, dans la composition de l'espace intérieur, la silhouette extérieure, les motifs, décoratifs, quoique les deux églises soient construites d'après le même type cruciforme.

Ces différences proviennent de l'écart dans le temps de construction, du niveau de cognitions et des goûts de l'époque.

Si dans Notre-Dame de Kosine, le type cruciforme est sur le chemin de la consolidation, dans la Sainte-Trinité de Berat ce type a atteint une perfection complète. Cette dernière se fait remarquer pour une exécution plus réussie de l'espace intérieur et de la construction. L'analyse de l'architecture de la Sainte-Trinité permet de placer ce monument parmi les exemples les mieux venus de la deuxième moitié du XIII^e première moitié du XIV^e s.

Quoique petite, les traits de l'église de Berat font état d'un goût élaboré, d'un niveau élevé de construction et d'une connaissance profonde du type architectonique employé, ce qui est le propre des centres avancés de l'Empire de Byzance*.

*) En été 1970, durant une expédition de l'Institut des Monuments de Culture, conduite par A. Meksi, ont été entrepris des travaux de restauration dans cette église. L'étude en question a été préparée avant la restauration. Les résultats de ces travaux seront publiés bientôt.




Fig. 1. - Planimetria e kishës së Kosinës




Fig. 2 - Prerje gjatësore



Fig. 3. – Pamje jugore e kishës



Fig. 4. Pamja lindore e kishës së Kosinës




Fig. 6 - Frontoni jugor




Fig. 7 - Fragment tamburi




Fig. 8. – Detaje të faqeve së absidës



Fig. 9 – Pamje e frontonit jugor



Fig. 10 - Pamje e frontonit lindor



Fig. 11 - Pamje e frontonit të narteksit




Fig. 12 - Detaje dekorative



Fig. 13 - Pamje e tamburit



Fig. 14 - Fragment murature në murin jugor



Fig. 15 - Fragment murature në kishën e Baulit




Fig. 16 - Planimetria e kishës së Shën Triadhës, Berat.




Fig. 17 - Prerja gjatësore



Fig. 18 – Shën Triadha e Beratit. Pamja jugperëndimore



Fig. 19 – Shën Triadha e Beratit. Pamja juglindore




Fig. 20 – Pamja jugore me zonat e muraturës




Fig. 21 – Pamja perëndimore në zonat e muraturës




Fig. 22 - Ndryshimi i muraturës në faqen veriore



Fig. 23 - Ndryshimi i muraturës në faqen jugore




Fig. 24 - Dritarja. Rikonstruksion




Fig. 25 Detaj tamburi.



Fig. 26 – Pamja e kishës mbas restaurimit të vitit 1970