

monumentet

Pirro THOMO

BANESAT E HAPURA NË QYTETIN E KORÇES DHE DISA PROBLEME TË RESTAURIMIT TË TYRE

Çështja e banesës së vjetër korçare, tipat më të përdorshëm, karakteri dhe procesi i përpunimit dhe zëvendësimit të tyre ndonëse janë prekur në literaturën tonë shkencore, ende nuk kanë marrë zgjidhje përfundimtare. Në studimin e E. Rizës dhe B. Strazimirit, «Vështrim mbi arkitekturën e qytetit të Korçës»¹⁾, na jepet një tablo e plotë e arkitekturës së banesës tipike korçare, e cila mbizotëroi në ndërtimet e këtij qyteti gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX. Aty përmendet për herë të parë prania e banesave të hapura në qytet, ku përfshiheshin banesat me hajat e çardak,²⁾ përpara se tipi i ri i banesës të bëhej mbizotërues. Por gjerësia e problematikës së kapur në këtë trajtesë, mungesa e materialit të gjerë faktik, si dhe theksimi i dukurisë më tipike të qytetit, krijimi i një fizionomie urbanistike e arkitektonike të re gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX nuk i ka lejuar autorët e mësipërm të zgjerohen më shumë në këtë problem.

Materiali i ri i gjurmuar këto vitet e fundit, dëshmitë e shumta të dala gjatë punimeve restauruese në banesat e vjetra, na japin mundësi ta rimmarrim këtë problem në studim dhe të hedhim dritë mbi një tip banese të përhapur në qytetin e Korçës, në një periudhë historike ende të hershme të zhvillimit të Korçës si qytet.

Dokumentet historike dhe njoftimet nga udhëtarët e ndryshëm, ndonëse jo të shumta, si dhe gjurmët materiale të ruajtura deri në ditët tona, na japin mundësi të skicojmë një tablo të përafërt të karakterit ekonomiko-shoqëror dhe urbanistiko-arkitektonik të Korçës deri në mesin e shekullit XIX.

Gjatë kësaj periudhe Korça ruante tiparet e një qendre të vogël, qoftë nga numri i popullsisë, ashtu dhe nga shtrirja dhe aktiviteti³⁾. Qyteti formohej prej tre bërthamave kryesore, të ndara qartë nga njera tjetra, në dy ansamble të banuara, të quajtura Varosh e Kasaba dhe nga qendra tregëtaro-zejtare ose Tregu i Qytetit. Një ndarje e tillë veçonte jo vetëm ansamblet për nga karakteri i tyre, por edhe lagjet e banuara me popullsi të besimeve të ndryshme, gjë që theksonte dasitë fetare.

E ndodhur në një pozitë të favorshme, Korça gjatë kësaj periudhe do të ketë ruajtur rëndësinë e saj si qendër administrative e krahinës përreth, karakter të cilin do ta ketë pasur që herët. Mbas vendosjes së pushtimit osman në këtë zonë, Korça del në dokumentet e kohës si një qendër me kështjellar e kadi,⁴⁾ ndërsa në shekullin XVIII zanatçinjtë e Voskopojës mësonin zanatin dhe mirnin leje për ushtrim profesionali në Korçë⁵⁾, ndonëse Voskopoja ishte ende një qendër e madhe kulturore dhe ekonomike.

1. E. Riza-B. Strazimiri, Vështrim mbi arkitekturën e qytetit të Korçës, «Monumentet» Nr. 3, 1972, f. 119-134.

2. Po aty, f. 121.

3. Z. Shkodra, Rreth kumtesës «Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII», Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria shk. shoq. Nr. 4, 1958, f. 256. Sipas udhëpërshkruesve të fillimit të shek. XIX Korça nuk i kalonte të 3.000 banorët (Feliks de Bozhur, M.W. Like). Pukëvili po për këtë periudhë e jep numrin e popullsisë rreth 9.100 banorë (1.300 shtëpi). Ndërsa në vitin 1879 Korça numronte 1.500 shtëpi me 13.000 banorë (shih P. Pepo, Kodiku i Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit, dok. 166, Mars 1879, Arkivi i Institutit të Historisë).

4. Regjistri i Përmetit dhe i Korçës, përkthim në Arkivin e Institutit të Historisë.

5. Z. Shkodra, art. cit. f. 265.

Pamja e qytetit të kësaj periudhe nuk duhet të ketë ndryshuar shumë nga ajo e qendrave të tjera qytetare të kohës. Pjesa e populluar më dendur, Varoshi, ishte ndarë në «mëhallë», që mbanin emrat e familjeve më në zë, si Manço, Mano, Pençi, etj. Ansambli ishte mjaft i ngjeshur me ndërtime. Ai përshkohej nga rrugë të ngushta e gjarpëruese, me gjërësi që luhet nga 2-4 m. Ndërtimet e vogla, shpesh dykatëshe, ndërtoheshin ngjitur ose pranë njera tjetres, duke krijuar një masë kompakte. Oborret, zakonisht të vegjël, rrallë dilnin në pjesën e përparme, por dhe në të tilla raste ato rrethoheshin me mure të ulët, që lejonin të dukej pamja e banesës. Më shpesh banesat dilnin me një faqe ose me dy në rrugë, duke e gjallëruar atë me përpunimin e pasur të pamjeve, me ballkonet dhe erkeret që rinin pezull mbi rrugë.

Një gjallëri të madhe kishte tregu i qytetit, i cili ndahej në dy pjesë nga lumi i Moravës. Tregu do të ketë ruajtur vendin e vjetër, të ndërtuar pranë xhamisë së Mirahorit, ndërtimit më të vjetër në qytet (1498). Pranë, më 1784⁶⁾ u ngrit kulla e sahatit e cila, si dhe në qendrat e tjera Tiranë, Kavajë, Peqin, Elbasan, Prizren, Shkup etj. krijonte theksimin urbanistik të ansambleve tregëtaro-zejtare⁷⁾. Pamja e pazarit të Korçës, si rezultat i zjarreve të herëpashërshme⁸⁾, ka ndryshuar plotësisht. Por mundësia e dëgjëve dhe përsëritja e shpeshtë e zjarreve, lenë të mendohet për ndërtimet prej druri që formonin pazarin. Aktiviteti ekonomik i qytetit kryhej kryesisht në pazar. Aty bëhej shkëmbimi i produkteve bujqësore dhe të zejtarisë. Gjatë kësaj periudhe në Korçë numëroheshin disa organizata esnafore⁹⁾, të cilat ndikonin fuqishëm në jetën ekonomike e shoqërore të qytetit.

Në këtë kuadër të përgjithshëm ekonomiko-shoqëror dhe urbanistiko-arkitektonik, gjeti përhapje dhe një tip i caktuar banese, banesa me treme të hapura, tiparet e të cilave përputheshin me këtë shkallë zhvillimi të qytetit.

Banesa të tilla, siç dëshmojnë shembujt e ruajtur dhe gjurmët e zbuluara, kanë qënë të shumta në qytetin e Korçës. Më poshtë do të analizojmë disa prej tyre, të cilat bartin në vetvete tiparet më thelbësore të këtij tipi, pasqyrojnë rrugën e zhvillimit dhe të



Fig. 1

ndryshimeve që pësuan ato në kohë dhe, së fundi, u janë nënshtruar punimeve të rëndësishme restauruese.

Banesa Nr. 1 (Rr. S. Peci, Nr. 23). Është një ndër banesat më të vjetra që ruhen nga ky grup dhe duhet t'i përkasë fundit të shekullit XVIII. Në gjendjen e sotme ajo ruhet e cunguar nga ndërtimi ngjitur me të i një banese të re, ndërsa e gjithë pjesa e prapme e saj ka marrë një zhvillim të madh planimetrik si rezultat i shtesave të mëvonëshme dhe ka pësuar gjithashtu ritrajtime të rëndësishme (Tab. I, Fig. 1, 2).

Pjesa e vjetër që ka mbetur është dykatëshe. Në katin e sipërm çardaku i hapur ze një vend të konsiderueshëm dhe lidhet me dy ambiente banimi. Njeri prej tyre merr dritë nëpërmjet çardakut, ndërsa i dyti del tej planit të çardakut në pamjen ballore të banesës. Në gjendjen e sotme nuk mund të gjykojmë nëse kjo skemë përsëritej edhe në krahun tjetër, për të na dhënë skemën e njohur me çardak në qendër, apo kemi patur të bëjmë me një kompozim asimetrik me çardak në një krah. Kompozimin dhe pamjen fillestare e ruan vetëm ambienti i ballit. Ai ka në pjesën fundore bllokun e musandrave, të përpunuar edhe me pjesë të gdhendura, që rrethon raftet e hapura, dollape në mur, tavan dërrase etj.

Kati përdhe ka të njëjtin kompozim planimetrik. Ai përbëhet nga hajati i hapur, «dhomës së dimrit» që del në pjesën e dalë të banesës dhe qilarit. Dhoma e dimrit është e shtruar me dysheme, e pajisur me tavan dërrase, oxhak dhe dollape në mur.

6. N.D.N., Korça edhe katundet e Qarkut, Korçë 1923, f. 48.

7. S. Dashi, Kullat mesjetare të sahatit në vendin tonë, Monumentet, Nr. 12, 1976.

8. Mbahen mend tre zjarre të mëdhej që dogjën pazarin e Korçës në vitin 1822, 1858 dhe 1879 (P. Pepo, Kodiku i Mitropolisë ... (vep. cit.) dok. 41, 42, 193).

9. P. Pepo, Kontribut mbi historinë e tregut të Korçës e të Voskopojës, Korça e Re, Almanak, Korçë, 1964, f. 164.



Fig. 2

Banesa është ndërtuar me gurë të lidhur me bal-të dhe të përforcuar me breza druri. Masa e plotë e muraturës nuk arrin të thyhet nga dritaret e vogla, me mbulesë harku, e të mbrojtura me kafazë druri, që dalin në pamjen kryesore. Ajo kontraston ndijshëm me sipërfaqen e hapur të çardakut pranë saj. Streha mjaft e dalë e çatisë, me elemente të gdhendur, mbron muraturën dhe çardakun nga faktorët atmosferikë.

Banesa Nr. 2 (Rr. Jeronim De Rada Nr. 5). Ndonëse ruhet mjaft e fragmentuar paraqet interes për përhapjen e banesave të hapura në Korçë dhe, në mënyrë të veçantë, për kompozimin dhe trajtimin arkitektonik e dekorativ të ambienteve, në një periudhë të caktuar të zhvillimit të tyre, që kap dhjetëvjeçarët e parë të shekullit XIX (Tab. II; Fig. 3).

Nga banesa ruhet e pa prekur nga ndryshimet e mëvonëshme dhe me të gjithë elementet formues fillestarë një pjesë e katit përdhe. Ajo përbëhet nga hajati i hapur që shkon gjatë gjithë ballit të banesës, një ambienti kryesor banimi dhe nga një e ndarë e vogël, përbri tij. Një pjesë e katit përmban bodrumin ose qilarin, me hyrje nga hajati nëpërmjet një qepeni të hapur në dysHEME.

Ambienti kryesor i katit përdhe do të ketë shërbyer si dhomë ndenje dhe gatimi. Ai është shtruar me dysHEME dhe pajisur me tavan të thjeshtë dërrase. Blloku i musandrave ze një faqe të ambientit. Ai përbëhet nga hambari i drithit, magjes së gatimit të bukës dhe dollapeve. Përballë është vatra, ndërsa në mure janë hapur dollapë, pjesa e sipërme e të cilëve është e hapur dhe e zbukuruar me elemente druri të gdhendur. Brezi qendror i faqeve të dhomës, që përfshin dritaret e dollapit është qarkuar me fasha-




Fig. 3



Fig. 4

tura dërrase, sipër të cilave janë vendosur «policet» ose sergjenet, për të mbajtur enët e guzhinës.

Ambienti ndriçohet nga dritare të mëdha që dalin në çardak. Hapësirat e ndriçimit janë të përbëra prej kanatit të xhamit dhe kanatit të plotë prej dërrase, të dyja njëpjesëshe. Ato hapen me rrëshqitje horizontale, duke u futur në hapësirën ndërmjet dy pareteve të çatmasë. Nga ana e çardakut dritaret mbroheshin nga kafazë druri (Fig. 4).

Hajati përmban në ballë një radhë kollonash druri me qoshe të gdhendura dhe të kurorëzuara me jastëkë druri të daluara. Ndërmjet tyre ngrihet një parapet i ulët i ndërtuar me binarë vertikalë (Fig. 5, 6). Hajati është shtruar me dysHEME dërrase, por nuk




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

është i pajisur me tavan. Përveç shtyllores së hajatit, përkujdesje e veçantë i është kushtuar përpunimit të faqes së murit ndarës së hajatit me ambientin e banimit e cila merr pjesë në formulimin e jashtëm. Dera e hyrjes kurorëzohet nga një hark dërrase. Dritaret që dalin në çardak rrethohen me fashatura dërrase dhe, duke e vazhduar këtë kornizim gjatë gjithë faqes, krijohet një bllok i tërë, ku shkëmbehen pjesët e zbrastat, dritaret, me pjesët e plota e të bardha të muraturës. Trajtimi dekorativ këtu fuqizohet edhe me thyerjen e ngjyrës së bardhë të muraturës së plotë me ngjyrën e ngrohtë të elementeve të drurit.

Të dhënat gojore, të cilat mbështeten plotësisht edhe nga elementet e shumtë të zbuluar gjatë punimeve të restaurimit, dëshmojnë se banesa ka qënë dykatëshe. Kompozimi planimetrik i katit të sipërm përsëriste atë të katit përdhe. Shkallët prej druri të vendosura në hajat, dilnin në çardakun e katit të sipërm. Elemente të zbuluar si kollona, kapitete, pjesë strehe, fashatura etj. na japin mundësi të rindërtojmë dhe trajtimin e këtij kati. Konstruksioni mbajtës i çardakut dhe strehët e çatisë kanë qënë të zhveshura, të formuara me elemente druri të gdhendur. Edhe trajtimi arkitektonik e dekorativ i ambienteve ka qënë i një karakteri me atë të katit përdhe, por me një përpunim më të kujdesshëm të elementeve përbërës.

Përveç këtyre të dhënave, në faqen e jashtme të murit verior ruhen gjurmët e një oxhaku me kamare anash si dhe gjurmë muresh të cilat dëshmojnë për praninë e një ambienti banimi. (Tab. III).

Punimet e restaurimit të ndërmara në këtë banesë,¹⁰⁾ u udhëhoqën nga fakti i rëndësishëm se kishim të bënim me një shembull, i cili, ndonëse i fragmentuar, ruante të paprekur mjaft elemente kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik e dekorativ. Për këtë arsye punimet u përqëndruan në konsolidimin statik të elementeve mbajtës, të muraturës, të çatisë, dyshemesë, si dhe në pastrimin dhe evidentimin e elementeve të tjerë arkitektonikë e dekorativë, duke bërë zëvendësime dhe plotësime të pjesëshme të tyre (Fig. 7).

Ndonëse rikonstruksioni i katit të sipërm mund të kryhej sipas të dhënave të zbuluara, ai nuk u bë, mbasi një veprim i tillë do të cënonte në mënyrë të ndjeshme vërtetësinë edhe të pjesës së vjetër ekzistuese. Në këtë mënyrë u la pothuajse e paprekur pjesa e vjetër, si dëshmi autentike e këtij tipi në qytetin e Korçës, duke krijuar mundësinë edhe për krahasime me shembuj të tjerë.

10. Punimet e restaurimit u kryen nga Ateljeja e Korçës në vitin 1979-1980, sipas projektit të autorit.



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Përsa i përket ambientit të rëzuar në katin përdhe, ai u rindërtua për nevojat e familjes, por duke përdorur materiale e teknikë të sotme. Përjashtim bën rindërtimi i murit lindor, i cili duke qënë në vazhdim të murit ekzistues të banesës dhe në pamje të jashtme, u krye në teknikën e vjetër për të mos prishur unitetin stilistik të kësaj pamjeje.

Banesa Nr. 3 (Rr. Mihal Grameno, Nr. 4)¹¹. Kishte arritur në ditët tona në një gjendje krejtësisht të transformuar (Fig. 8, 9). Gjatë punimeve të restaurimit u zbuluan të dhëna të rëndësishme dhe elemente të shumtë, që e bënë mjaft të lehtë kthimin e saj në gjendjen fillestare.¹²

Gjendja para restaurimit (Tab. IV). Banesa ishte dykatëshe. Hyrja bëhej në katin përdhe dhe përfundonte në një korridor të ngushtë. Kati përdhe përmbante dy ambiente. Ambienti verior shërbente si dhomë ndjenjor, ndërsa i dyti në anën jugore si kuzhinë. Në korridor ishin vendosur gjithashtu shkallët prej druri që lidhnin dy katet. Platforma mbi hapësirën e shkallëve në katin e dytë ishte trajtuar në formë qoshku. Kompozimi planimetrik i katit të dytë ishte i njëjtë me atë të katit përdhe. Ai përbëhej nga dy ambiente banimi, dhomës së pritjes dhe dhomës së gjumit. Trajtimi dekorativ i ambienteve ishte i ndryshëm. Ai verior kishte trajtim të thjeshtë, i pajisur me dritare të mëdha në dy faqet e jashtme dhe me tavan të rrafshët prej suvaje. Në të mungonin musandrat dhe dollapet e murit. Përkundrazi ambienti i dytë ruante një përpunim më të pasur. Tavani prej suvaje përmbante një rozetë katërfletëshe në plan, të thelluar në formë kubeje. Pjesa qendrore e muraturës ishte e kornizuar me fashatura dërrase, ku përfshihej dhe një dollap në mur me pjesë të gdhendura. (Fig. 10).

Ndryshim vërehej edhe në teknikën e ndërtimit. Pjesa jugore e banesës ishte ndërtuar me gurë të lidhur me baltë dhe breza druri. Pjesa e sipërme e muraturës ishte e ndërtuar me qerpiç. Në ndryshim nga kjo, e gjithë pjesa veriore kishte një ndërtim me skelet druri e mbushur me tulla. Niveli i kësaj pjese ishte më i ulët nga ai i oborrit, gjë që kishte sjellë dëmtime serioze në strukturën e muraturës dhe të dyshemesë.

Punimet e restaurimit. Ndryshimi i qartë i teknikës së ndërtimit dhe i trajtimit të pamjeve të jashtme e të brendshme, si dhe ndarja e të dy pjesëve me një fugë vertikale, e bënte të padyshimtë përcaktimin e dy fazave kryesore të ndërtimit. Fazës së parë i përkiste pjesa veriore, me nga një ambient në çdo kat, ndërsa fazës së dytë pjesa jugore. Mbetej për të sqaruar se ç'ambiente të tjerë kishte faza e parë, përmasat e tyre dhe në se kishim të bënë këtu me një ndërtim të mbyllur apo të hapur.

Konstruksioni i çatisë na dha përgjigjen e parë. Çatia origjinale vazhdonte tej kufirit ndarës të dy fazave, ndërsa shtesa e çatisë për fazën e dytë da-



Fig. 11

11. Banesa ka qënë e patriotit të Rilindjes Kombëtare, Heroit të Popullit, Mihal Grameno.
12. Punimet u kryhen nga Ateljeja e Korçës në vitin 1978-1979 nën drejtimin e autorit.

Ilohej shumë qartë. Një shtyllë druri me qoshe të gdhendura dhe e kurorëzuar me kapitel gjithashtu të gdhendur, e murosuar në murin lindor të fazës së dytë, ishte një dëshmi e qartë, e cila, jo vetëm që përforconte të dhënat e përfituara nga çatia për përcaktimin e përmasave të fazës së parë por ajo nuk linte dyshim se këtu kishim të bënim me një banesë të tipit të hapur.

Sondazhet dhe zhveshjet e mëtejshme saktësuan edhe më tepër mendimin e mësipërm dhe na



Fig. 12

dhanë material të vlefshëm për rivendosjen e kompozimit dhe të trajtimit arkitektonik e dekorativ fillestar.

Nën kollonën e murosuar kalonte një tra ose brez druri në drejtimin gjatësor, me buzën e poshtme të gdhendur, ndërsa në të, trarë tërthorë me funde gjithashtu të gdhendur (Fig. 11). Këto të dhëna tregonin se kollona ndodhej e palëvizur në pozicionin fillestar. Ajo ishte kollonë e ballit të çardakut të hapur, brezi mbante shtyllaren e tij, ndërsa trarët tërthorë ishin trarët e dyshemesë së çardakut. Kllapat në faqen e jashtme të trarëve dëshmonin se balli i çardakut dilte konsol tej rrafshit të hajatit në katin përdhe.

Zhveshjet e suvasë në murin verior të ambientit të fazës së parë nxorrën në dritë dy dritare, prej nga ndriçohej ky ambient dhe që dilnin në çardak. Kasat e dritareve ishin të palëvizura, gjë që e bënte të qartë konstruksionin dhe elementet përbërës të tyre. Ato kishin kanatin prej xhami, kapakun e plotë prej dërrase, ndërsa vrimat e hapura në kasë dëshmonin për praninë e një kafazi mbrojtës prej druri dhe na jepnin mundësi për të përcaktuar diametrin dhe hapin e shufrave.

Gjatë punimeve në çati u gjetën të ripërdorura mjaft binarë me funde të gdhendura, të cilat ishin «makazet» (binarët) e çatisë fillestare, dalja e të cilave formonte radhën e dytë të strehës. Pjesë të radhës së parë ruheshin të paprekura në konstruksionin e çatisë, ndërsa disa fragmente të gdhendur përfaqësonin binarin ndarës të dy radhëve të strehës.



Fig. 12/1



Fig. 12/2

Fragmente trarësh të murosur ose të ripërdorur bënë mundur riformulimin e shkallëve si konstruktion dhe pjerrësi. Ato përbëheshin prej dy trarëve të thjeshtë mbajtës, ndërmjet të cilave, të futura në kllapa, ishin vendosur shkelësat prej dërrase. Fragmente të tjera mundësonin riformimin e elementeve të tjerë. Ndër to u gjetën pjesë parmaku të çardakut, pjesë fashaturash, pjesë elementesh të gdhendur që zbkuronin kamaret e musandrave etj.

Duke patur një material të tillë në dispozicion nuk ishte e vështirë rivendosja e saktë e gjendjes fillestare. Një arsye tjetër që na shtyu në një vendim të tillë ishte dhe fakti se faza e dytë e ndërtimit kishte pësuar dëmtime të tilla sa që do të duheshin ndërhyrje mjaft të thella restauruese, praktikisht një rindërtim i saj, gjë që nuk justifikohet me vlerat e këtij ndërtimi të ri. Rivendosja e gjendjes fillestare të fazës së parë u bë duke respektuar në çka ishte e mundur materialin e vjetër, qoftë duke e ripërdorur atë ku ishte e mundur, qoftë duke e kopjuar atë gjatë plotësimeve, por gjithnjë duke lënë të dallohet e reja. Përfundimisht bëjnë elementet e humbur plotësisht, si oxhakët e musandrat. Meqënëse banesa ishte e paracaktuar për ekspozim, u vendos që këto elemente të ribëheshin në analogji me banesat e tjera të të njëjtit tip dhe periudhë, për të ruajtur unitetin stilistik të ambienteve dhe karakterin didaktik të tyre (Fig. 12).

Në planin tipologjik banesa bën pjesë në grupin e banesave të hapura. Ajo ka hajatin në katin për-dhe dhe çardakun në katin e sipërm (Tab. V). Secila njësi lidhet me një ambient banimi: ai i katit përdhe përdorej si shtëpi zjarri, ndërsa i sipërmi si dhomë ndenje. Përbri tyre ka dy të ndara të vogla si shtojca. Gjurmët e themeleve përreth banesës nga ana jugore e lindore, si dhe të elementeve të tillë, si oxhakë, kamare etj. të ruajtura në një fragment muri në anën lindore, dëshmojnë për praninë e ambienteve të tjerë përmgjitur banesës. Por në gjendjen e sotme të të dhënave nuk jemi në gjendje të përcaktojmë në se këto gjurmë i përkisnin banesave të familjeve të tjera, të cilat në Korçë për arsye të ekonomizimit të truallit të ndërtimit banesat i ndërtonin ngjitur me njera tjetrën, apo banesa në studim kishte dhe ambiente të tjerë.

Në planin arkitektonik e dekorativ banesa e vjetër karakterizohet nga trajtimi i pasur i pamjes veriore. Volumet e hapura të hajatit dhe çardakut zbulojnë konstruksionin e tyre prej druri por pa lënë pasdore përpunimin e elementeve në pamje. Kështu bishtat e strehës, kapitelet, kollonat, kokat e trarëve dhe binarët ose trarët mbajtës përmbajnë gdhendje të thjeshta, të cilat u japin këtyre elementeve kon-

struktivë dhe vlera dekorative. Përkujdesja në trajtimin arkitektonik shfaqet në daljen e lehtë të çardakut mbi hajatin, për të vlerësuar më mirë pjesën e sipërme me trajtim arkitektonik e dekorativ më të pasur (Fig. 12/1). Kujdes i veçantë është treguar dhe në trajtimin e faqes që del në çardak, me brezin qendror karakteristik të qarkuar me fashatura dërrase që përfshin dritaret dhe sipërfaqet e plota të muraturës.

Në kompozimin e interiereve karakteristike janë musandrat si dhe trajtimi i muraturës në të njëjtën mënyrë me atë të faqes së jashtme. Trajtimi i ambientit pasurohet dhe nga punimi dekorativ i tavanit, ndonëse këtu ai është i suvatur.

Në një fazë të mëvonëshme pranë kësaj banese u ngrit një ndërtim i ri, i cili shërbente si shtëpi miqsh ose, siç quhej nga vendasit «mysafirhane». Krijimi i komplekseve të tilla, të përbëra nga banesa e familjes dhe shtëpia e miqve, ishte një dukuri që u përhap në familjet në gjendje, gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të gjysmës së dytë të shekullit XIX, në lagjen e vjetër të qytetit. Këto familje për të plotësuar kërkesat në rritje të tyre, filluan të ngrenë ndërtime të tilla, zakonisht përpara banesës së familjes dhe me dalje përgjithësisht në rrugë. Mënyra e ndërtimit dhe ambientet e përfshira në të, shprehin më së miri destinacionin dhe nivelin ekonomik të familjes (Tab. VI).

Hyrja për në shtëpinë e miqve bëhet nga rruga dhe përfundon në një korridor të hapur, që shërben për ndërlidhje me banesën e familjes. Në katin përdhe kemi vetëm një ambient banimi, «dimëroren», me dritare të pakta e të vogla. Shkallët prej druri të nxjerrin në një sallon që ndërlidhet me ambientin



Fig. 13



Fig. 14

e pritjes, me përmasa të mëdha, që del konsol mbi katin përdhe në anën veriore dhe i paisur me dritare të shumta në anën veriore dhe jugore. (Fig. 12/2).

Banesa Nr. 4 (Rr. Shpresa Palla, Nr. 14). Është pak e futur nga rruga, me pamjen veriore paralel me të. Pamja kryesore e banesës sheh nga perëndimi. Oborri rrethohet me mure të ulët. Në të janë ndërtuar ngrehina të vogla, si ambient sanitar, kuzhina verore, depo etj.

Gjendja para restaurimit (Tab. VII, VIII; Fig. 13). Në vijat e saj themelore banesa ruante kompozimin planimetrik fillestar, me disa ndarje të reja provizore, lehtësisht të dallueshme si shtesa, ndërsa në trajtimin arkitektonik ajo kishte humbur nga zhdukja dhe mbulimi i disa elementeve fillestarë.

Banesa është dykatëshe. Gjatë gjithë ballit të katit përdhe, nga ana perëndimore, shtjellohet hajati i hapur, me kollona druri. Nëpërmjet një të ndare të ngushtë, që shërbente si koridor dhe depo, kalohej në ambientin e vetëm të katit përdhe, që përmbushte funksionet e kuzhinës dhe të dhomës së ndenjes. Ai është shtruar me dysHEME dhe i pajisur me tavan të thjeshtë dërrase. Ndrriçohet nga tri dritare të mëdha në faqen jugore. Në faqen lindore ishte oxhaku, ndërsa përballë blloku i musandrave, që përmban hambarin me magjen e bukës dhe dollapët.

Në hajat janë vendosur shkallët e thjeshta prej druri të mbështetura mbi dy basamakë prej guri, të cilat nxjerrin në çardakun e katit të dytë. Hapësira e tyre në çardak rrethohet me një parapet të ulët druri. Kati i dytë përbëhej nga dy ambiente banimi dhe një depo e sajuar nga zvogëlimi i sipërfaqes së njerit prej ambienteve.

Çardaku zë vend në një krah të banesës. Ai është i hapur nga veriu dhe perëndimi, ku dalin kollona druri. Një parapet i ulët mbyllte pjesën e hapur. Çardaku ishte i pajisur me dysHEME dhe tavan të thjeshtë dërrase. Faqet e mureve që dalin në çardak ishin të kornizuara me fashatura dërrase, të cilat qarkonin dhe portën e hyrjes për në ambientin kryesor, të punuar në formë harku me daltime të thjeshta me motive bimore.

Ambienti kryesor i katit të sipërm ndriçohej nga një dritare e madhe, e hapur në faqen jugore. Oxhaku në faqen lindore ishte i transformuar, ndërsa ruheshin të paprekura kamaret dhe dollapet e hapura në mur, në të dy krahët e oxhakut. Kamaret dhe dollapet qarkoheshin me fashatura dërrase, të cilat vazhdonin në të gjitha faqet e mureve. Tavani prej dërrase, përmbante në pjesën qendrore një rozetë tetëkëndëshe me elementë druri të daltuar me motive bimore, ndërsa në qoshet trekëndësha të thjeshta.

Ambienti i dytë, më i vogël, ngrihej në vazhdim të çardakut, mbi hajat. Ai kishte formë trapezoidale në plan. Ndrriçohej nga një dritare të hapur në faqen perëndimore, ndërsa një e dytë dilte në çardak. DysHEMEJA ishte e lartësuar në krahasim me atë të çardakut. Trajtimin dekorativ e kishte më të thjeshtë nga ai i ambientit kryesor. Tavani ishte i suvatuar ku ruheshin disa gjurmë të një përpunimi të thjeshtë dekorativ, ndërsa në muret kalonin fashaturat prej dërrase, që kornizonin dhe dritaret.

Teknika e ndërtimit ishte e rëndomtë. Muratura, me gurë të papërpunuar, lidhej me baltë e breza druri. Në ndarjet e brendshme të katit të dytë, madje dhe në muret e jashtme nga ana jugore e perëndimore, ishte përdorur teknika me çatma. Ato formoheshin nga një skelet druri, i mbushur me rripa të hollë dërrase, të mbërthyer me gozhdë kovaçi. Suvatimi realizohej me një shtresë të trashë balte, të punuar me fije kashte, dhe nga një dorë e dytë mjaft e hollë gëlqereje. Çatia ishte ndërtuar me një sistem, që mjeshttrat e quajnë «me ura». Urat shërbenin si breza për të shkurtuar hapësirën e «makaseve» ose binarëve që mbajnë mbulesën. Zgjatimi i trarëve të tavanit dhe i makaseve krijonin strehën e gjerë dyfishe, me dalje rreth 1 m për mbrojtjen e mureve me lidhës të dobët balte dhe ato prej çatmaje.



Fig. 15

Punimet e restaurimit.¹³⁾ Siç e vumë në dukje më sipër, shtesat dhe ndarjet e reja ishin lehtësisht të dallueshme, kështu që kompozimi planimetrik fillestar, nuk ishte i vështirë të rivendosej. Ai përbëhej në katin përdhe nga hajati i hapur dhe një ambient banimi i paraprirë nga një korridor i ngushtë. Në katin e sipërm përfshiheshin çardaku i hapur, ambienti kryesor me përmasa të mëdha, edhe ky i paraprirë nga një korridor dhe ambienti i dytë i banuar mbi hajat, që del në ballë të banesës (Fig. 14).

Me interes ishin të dhënat që u pëfituan gjatë punimeve të restaurimit, përsa i përket saktësismit të ndarjeve dhe të trajtimit arkitektonik e dekorativ. Gjithashtu nga sondazhet dhe zhveshjet u zbuluan elemente të fshehur ose të mbyllur gjatë meremetimeve të mëvonëshme të banesës.

Në strukturën e tavanit dhe në dyshtemenë e ambientit kryesor, ruheshin gjurmët e ndarjes fillestare të murit verior dhe elemente që lejonin të mendohej për ekzistencën në këtë faqe të bllokut të musandrave. Por duke mos patur të dhëna të mjaftueshme, nuk u pa i arësyeshem rikonstrukcioni i këtij elementi kompozicional të interierit të ambientit kryesor.

Zhveshjet në faqen jugore zbuluan gjurmët e



Fig. 16



Fig. 17

13. Punimet e restaurimit u kryen nga Ateljeja e Korçës, në vitin 1979-1980 nën drejtimin e autorit.



Fig. 18

qarta të dritareve dhe konstruksionin e tyre. Në gje-ndjen fillestare kishte tri dritare të mëdha, që përmbanin kanatin e xhamit dhe kapakun e plotë në anën e brendshme. Ato hapeshin duke rëshqitur horizontalisht dhe duke u futur në hapësirën ndërmjet



Fig. 19

dy faqeve të çatmasë. Zhveshjet në faqen perëndimore evidentuan plotësisht kornizimin me fashatura të muraturës dhe zbuluan një dritare, e cila dilte në çardak. Dritarja kishte të njëjtat përmasa, elemente dhe ndërtim si të dritareve në faqen jugore, duke patur më tepër nga ato një kafaz prej druri, të vendosur nga ana e çardakut, elementë të të cilit ruheshin të paprekura. Gjatë kërkimeve u zbuluan dhe pjesë parapeti të ballit dhe të hapësirës së shkallëve, të cilat na lejuan riformulimin e tyre.

Ambienti mbi hajat, ndonëse le të mendohet për një fazë të dytë ndërtimi e cila zvogëlonte sipërfaqen e çardakut, gjatë restaurimit nuk dha ndonjë element që ta mbështeste këtë mendim. Trajtimi i këtij ambienti ishte i njëjtë me atë të ambientit kryesor. Në faqen perëndimore u zbuluan dy dritaret origjinale dhe një tjetër në faqen jugore. Ato kishin të njëjtin ndërtim si dritaret e tjera, si dhe të njëjtin punim dekorativ, të përfshira në brezin qendror të kornizuar. Mënyrë të njëjtë trajtimi kishin dhe pamjet e jashtme perëndimore e jugore me konstruksion çatmaje, ku dritaret, nëpërmjet qarkimit të tyre me fashatura dërrase, krijojnë një bllok të vetëm, të alternuar me pjesët e plota të murit (Fig. 15, 16).

Ndryshe nga ambientet e tjerë të pajisur me tavan dërrase, tavan i kësaj kthine ishte me suva. Megjithatë edhe këtu ndjehej një farë përkujdesje për një trajtim dekorativ. Përreth tavanit kalonte një kornizë me qoshe të lakuara, të formuara nga rakkordimi i tre harqeve.

Një problem tjetër i restaurimit ishte konsolidimi i strukturave konstruktive të dëmtuara. Në këtë rast u veprua me rindërtimin tërësor të disave prej tyre, duke përdorur materiale dhe teknika të sotme. Të tillë ishin muri lindor dhe ai verior i katit të dytë si dhe muret ndarës të ambienteve nga korridorët. Ndërsa strukturat në pamje, si pjesë të muraturës në katin përdehe, konstruksioni i çatmave në anën jugore dhe perëndimore, çatia, strehët, tavanet, etj., u konsoliduan ose u plotësuan duke përdorur materiale dhe teknikat tradicionale. Në këto raste u ruajtën ose u ripërdorën maksimumi i mundshëm i elementëve origjinalë, sidomos atyre në të cilat ndjehej më tepër dora e mjeshtrit. Ndër to mund të përmendim kasa dritaresh, fashatura dekorative, korniza, dyer, dollapë, pjesë kafazi, parapeti, tavan, bishta të gdhendur të strehës së çatisë, kollona, kapitete etj. (Fig. 17).

Banesa Nr. 5 (Rr. Spiro Ballkamani, Nr. 5). Arkitektura dhe restaurimi i kësaj banese është bërë objekt i një trajtimi të veçantë¹⁴⁾, kështu që këtu do

14. P. Thoma, Restaurimi i banesës së «Piktorit të Popullit» Vangjush Mio në Korçë, Monumentet, 18, 1979, f. 5-28.



Fig. 20



Fig. 21

të japim në mënyrë të përmbledhur disa përfundime kryesore që na interesojnë për problemin në studim. (Tab. IX).

Banesa kishte arritur deri në ditët tona me ndryshime të thella, të cilat ja kishin tjetërsuar pamjen e saj fillestare dhe, nga ana tjetër, ajo vuante nga dëmtime serioze të gjendjes statike (Fig. 18). Punimet e restaurimit të ndërmarra në këtë banesë nxorrën në shesh të dhëna të rëndësishme, të cilat plotësonin dëshmitë gojore dhe ato dokumentare dhe na jepnin mundësi të merrnim vendimin për t'i rikthyer në gjendjen fillestare ato elemente kompozicionale dhe arkitektonike, për të cilat të dhënat e zbuluara ishin më të plota. Njëkohësisht u respektuan fazat kryesore të ndërtimit, të cilat hidhnin dritë mbi ndryshimin e koncepteve ndërtimore në kohë.

Punimet e restaurimit nxorrën në shesh se kishim të bënim me një banesë të hapur, me hajat në katin përdhe dhe me çardak të ngushtë në katin e dytë. Banesa kishte kaluar nëpër tre faza kryesore ndërtimi, pa marrë parasysh ndryshimet dhe meremetimet e kryera pa ndonjë përkujdesje, kryesisht gjatë këtij shekulli, si p.sh. mbyllja e çardakut, dritareve, prishja e erkerit ose qoshkut etj.

Fazës së parë i përket pjesa perëndimore e banesës e përbërë prej ambientit të pritjes me çardakun përpara në katin e dytë, hajatit dhe dhomës së dimrit në katin përdhe dhe qilarit gjysmë të futur në tokë. Gjatë fazës së dytë banesa ka pësuar një rikonstrukcion, i cili preku thellësisht trajtimin e ambientit lindor ose «studion» dhe, pjesërisht, dhomën e pritjes. Ky rikonstrukcion duhet të lidhet me vitin 1841, datë e zbuluar në dekoracionin e pikturuar të rozetës



Fig. 22

së dhomës së miqve. Fazës së tretë i përket dhoma e ngritur mbi hajat, në krahun verior të banesës, i cili ruan një formulim arkitektonik të ndryshëm nga dy ambientet e tretë.

Skema kompozicionale e dy fazave të para është tipike e banesave me çardak. Dy ambientet e banimit ndërlidhen me çardakun duke nxjerrë në të dyert dhe dritaret. Kompozimi i ambienteve ka si përbërës kryesorë bllokun e musandrave me parahyrjen, oxhakun, kamaret dhe dollapet në mur. Dritaret e shumta, qarkimi dhe kornizimi i mureve me fashatura e korniza dërrase, që përfshijnë dritaret, kamaret, dollapet e musandrat, janë veçoritë e formulimit arkitektonik e dekorativ të interiereve.



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25

Në trajtimin arkitektonik të jashtëm theksohet transparenca nëpërmjet çardakut të hapur, leximit të faqeve që dalin në të dhe konstruksionit të zbuluar e të dekoruar. Pamjet e jashtme gjallërohen nga dritaret e shumta dhe erkeri që ri pezull mbi rrugë, ndërsa kontrasti i materialeve të përdorura, alternimi i planëve të plota e të bardha me hapësirat e dritareve, thyerja e tyre me fashaturat prej druri që i qarkon ato, kanë krijuar efekte të ndjeshme dekorative (Fig. 19, 20).

Banesa Nr. 6 (Rr. Mihal Grameno, Nr. 17). Sipas një mbishkrimi në mur, ndërtimi i banesës i përket vitit 1842. Banesa ka një kompozim dhe trajtim të veçantë nga banesat e mësipërme, por megjithatë përmban elemente të tillë që na lejojnë ta grupojmë së bashku me banesat e hapura.

Banesa është mjaft e futur nga rruga, me një oborr të gjerë përpara. Në një kohë më të vonë, nga fundi i shekullit XIX, pranë saj u ndërtua një ndërtesë

e lartë trekatëshe, e cila përdorej si shtëpi pritjeje ose «mysafirhane». Në këtë periudhë kjo familje kishte arritur një fuqizim të konsiderueshëm ekonomik, sa që mund t'i lejonte vetes një ndërtim të tillë kaq të kushtueshëm dhe të ndryshëm nga modelet e ndërtuara në qytet për këtë qëllim. Pikërisht nëpërmjet katit të poshtëm të hapur të kësaj ndërtese hyhet në oborrin e banesës.

Banesa e vjetër e familjes është dykatëshe me një shtrirje të madhe planimetrike (Tab. X; Fig. 21, 22). Hyrja qendrore në katin përdhe është theksuar nga një arkadë me tre harqe, e cila kufizon një portik të vogël e të futur. Më tej, nëpërmjet një porte të madhe të harkuar kalohet në sallonin qendror, ku dalin dyert e ambienteve që ndërlidh. Në katin përdhe përfshihen katër ambiente, dy prej të cilave përdorëshin për banim dhe dalin në ballë të ndërtesës, ndërsa dy të tjerat në pjesën e mbrapme kanë qënë përdorur si katoje e depo.

Ambienti i majtë ruhej në gjendje të mirë. Ai është i shtruar me dysheme dhe i pajisur me tavan dërrase. Anash derës janë ndërtuar dollapë, në formë musandrash, ndërsa në murin perëndimor dalin tri dritare të mëdha, që shohin në oborr. Përballë portës dikur ishte oxhaku, ndërsa në murë ishin hapur kamare e dollapë. Prania e një sqolli në një kënd të dhomës si dhe pajisja e saj, lenë të mendohet se ky ambient ka shërbyer si dhomë ndenje dhe gatimi.

Ambienti i dytë në krahun tjetër ka pësuar ndryshime. Ai ka përmasa më të vogla, ndërsa në hapësirën e tij është veçuar një korridor i ngushtë, për hyrjen e re të banesës së hapur në murin jugor.

Dy ambientet e mbrapme, katojtë, janë me përmasa të mëdha, pa tavan dhe me dysheme më të ulët nga ai i korridorit. Ato kanë qënë përdorur për depozitimin e ushqimeve (zahireve), për gatitjen e tyre, depozitimin e druve etj.

Hyryja për në katin e dytë është zgjidhur në mënyrë të veçantë. Shkallët prej druri, të vendosura në



Fig. 26

portikun e ngushtë të hyrjes, dalin në sallonin qendror të katit të dytë. Një zgjidhje e tillë e shkallëve nuk përshtatet me formulimin disi monumental të hyrjes në katin përdhe.

Skema planimetrike e katit të dytë përsërit atë të katit përdhe, por me funksione të tjera dhe me trajtim arkitektonik e dekorativ më të pasur. Të katër ambientet e katit shërbenin për banim. Edhe këtu në anën jugore është hapur një hyrje e re nga jashtë dhe është sajuar një korridor i ngushtë në dëm të sipërfaqes së ambientit të banimit. Salloni qendror përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e parë ndërlidh ambientet, aty dalin dhe shkallë nga kati i poshtëm. E shkëputur nga kjo nëpërmjet trajtimit dhe disnivelit (Fig. 23), ngrihet pjesa e dytë, e pastër nga rymat e kalimit, e cila vazhdon tej mureve perimetrale dhe del konsol, në formë qoshku, mbi portikun e hyrjes.

Ndryshimet e pësuara në kohë dhe punimet e restaurimit¹⁵. Përveç hapjes të hyrjeve të reja në anën jugore, banesa kishte pësuar ndryshime të tjera, të cilat ja kishin tjetërsuar pamjen fillestare. Një nga ndryshimet më të rëndësishme ishte mbyllja e çardakut dhe kthimi i tij në një qoshk të mbyllur ose erker, i paisur me dritare të mëdha. Punimet gjatë restaurimit nxorrën në dritë formën dhe konstruksionin fillestar të ballit të qoshkut. Materiali dhe teknika e çatmasë së kësaj pjese ndryshonte nga ajo e pjesëve të tjera, ku është zbatuar konstruksioni i çatmasë. Po kështu ndryshonin dhe dritaret, qoftë në konstruksion ashtu edhe në përpunim. Konstruksioni i ri i çatmasë kishte fshehur elemente të çardakut që dilnin në pamje. Këto ishin kollonat e ballit, të cilat ruanin të njëjtin hap dhe përpunim me atë të ndarjes së dy njësive të sallonis qendror, si dhe parapeti mbrojtës ndërmjet kollonave (Fig. 24).

Kollonat e vjetra të zbuluara ishin me qoshe të gdhendura, të kurorëzuara me jastëkë, gjithashtu të gdhendur. Parapeti mbrojtës ishte i ulët dhe i plotë, i përbërë prej një dërrase të kornizuar me fashaturë të gjera, të përpunuara. Gjatë mbylljes së çardakut elementet e parapetit ishin goditur me sqepar, për ta bërë të mundur qëndrimin e suvatimit (Fig. 25).

Ndryshime me rëndësi ka pësuar banesa me rastin e ndonjë meremetimi të përgjithshëm edhe në strukturën planimetrike e konstruktive. Muri verior është rindërtuar, duke zhdurur me këtë rast oxhakët e vjetër në dy ambientet ballorë të këtij krahu. Ndërsa prishja e murit jugor tjetërsoi kompozimin planimetrik, mbasi rindërtimi i tij nuk u krye në vendin e përparshëm, duke zvogëluar në mënyrë të ndjeshme



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29

15. Punimet e restaurimit u kryen nga Ateljeja e Korçës, në vitin 1979-1980 nën drejtimin e autorit.



Fig. 30

sipërfaqen e ambienteve të këtij krahu (Fig. 26). Për shtrirjen fillestare në plan të banesës na dëshmojnë dy elemente të zbuluar. Së pari brezi i muraturës së ballit është lënë i paprekur gjatë rikonstruksionit dhe del tej konturit të banesës. Së dyti, në bashkimin e çatmasë së ballit me murin jugor u gjet e paprekur një kasë dritareje, që dëshmon se ambienti jugor ka patur tri dritare në pamjen kryesore dhe jo dy, siç ishte në gjendjen ekzistuese (Fig. 27).

Ndryshimet e tjera në kohë të banesës nuk patën atë shtrirje dhe ndikim në zgjidhjen e përgjithshme të banesës. Ato kishin të bënin me disa ndarje të lehta të ambienteve të katit të dytë për të krijuar anekse e musandra, me zvogëlimin dhe mbylljen e dritareve të ambientit ballor jugor, me hapjen e dritareve të reja në faqen jugore mbas rikonstruksionit të kësaj pjese, me hapjen e hyrjeve të reja në anën jugore, me mbylljen e portikut të hyrjes në katin përdhe (Fig. 28), me prishjen të një pjese të mirë të strehës dyfishe të çatisë etj.

Mbas vjeljes së këtij materiali faktik mbi ndryshimet që kishte pësuar banesa në kohë nuk ishte e vështirë të rivendosej gjendja fillestare. Por punimet e restaurimit prekën vetëm ato pjesë, ku të dhënat ishin më të plota e më të sigurta, duke ri-

vendosur gjendjen fillestare me anë të çlirimit nga shtesat e mëvonëshme dhe të plotësimit të elementeve pjesërisht të humbur. Njëkohësisht u bë konsolidimi dhe ripërtëritja e elementeve në gjendje të keqe statike (Tab. XI).

Kështu në grupin e parë të ndërhyrjeve, në ato të çlirimit nga shtesat e mëvonëshme, u ndërmorrën këto punime: u hoqën ndarjet e mëvonëshme të ambienteve, si ato që kishin shërbyer për ndarjen e ambienteve për anekse dhe korridore, perden që ndan të dy njësitë e çardakut të katit të dytë, muraturën që mbyllte arkadën e katit përdhe, u hapën dritaret e mbyllura në ambientin ballor të anës jugore, si dhe u çlirua balli i çardakut nga mbyllja e mëvonëshme. Rivendosja e strukturës planimetrike fillestare në anën jugore, megjithëse ekzistonin të gjitha të dhënat, në këtë fazë të restaurimit nuk u pa e arsyeshme të bëhej.

Në procesin e plotësimit të pjesëve munguese u përqëndrua në plotësimin e strehës dyfishe për të gjithë ballin e banesës, në rivendosjen e shkallëve që ndërlidhnin dy njësitë e çardakut, sipas gjurmëve të ruajtura në dysheme, në pajisjen me dritare të ambientit ballor jugor.

Punimet e konsolidimit dhe ripërtëritjes përfshi në fragmente muresh, çatinë, dyshemetë e tavanet, suvatimet, elementet e drurit të degraduar, si fashatura, parapeti i çardakut, dritare etj. Gjatë këtyre punimeve u orvat të ruhej maksimumi i mundshëm i elementëve të vjetër. Gjithashtu disa elementë në pamje, si suvatimi i ballit, dritaret, strehët, kornizat etj., u riformuluan sipas materialit dhe teknikës tradicionale.

Mbas studimit dhe restaurimit të banesës mund të vlerësohet më mirë pamja fillestare e saj. Banesa shquhet për një karakter të qartë simetrik të kompozimit si në plan, ashtu dhe në hapësirë (Fig. 29). Në qendër të kompozimit janë vendosur sallonet, të cilët ndërlidhnin ambientet në të dy katet: dy ambiente ballorë anash dhe dy të tjerë radhazi, mbrapa tyre. Në pamjen kryesore perëndimore theksimi kompozicional bëhet në pjesën qendrore. Në katin përdhe realizohet nëpërmjet portikut të përpunuar në formë harkade treshe, me harkun qendror më të lartë e më të gjerë, ndërsa në katin e sipërm nga dalja përpara e çardakut dhe përpunimi i tij. Karakteri i hapur i pjesës qendrore në katin e sipërm nuk kontraston shumë me dy planet që e kufizojnë atë. Ato janë të ndërtuara me konstruksion çatmaje, të suvatuara rrafshët dhe të hapura nga dritare të mëdha. Kornizimi i dritareve me fashatura dërrase ndihmon në njësimin e ballit të katit dhe i japin atij një karakter të lehtë e të pasur. Në të kundërt një karakter më masiv e më monumental ka kati përdhe, me dritare



Fig. 31

më të vogla, i ndërtuar tërësisht me gurë, me sipërfaqe të ashpër që formohet nga mbyllja e fugave me llaç dhe lënia në pamje të sipërfaqeve të gurëve. Këto dy trajtime të ndryshme arkitektonike e de-




Fig. 32

korative shpëputen qartazi nga një kornizë dërrase, e cila bën që çdo plan të vlerësohet më vehte.

Një skemë e tillë planimetrike na kujton variantet e banesave me çardak në qendër, të përhapur në qendrat e tjera të vendit¹⁶⁾, me ndryshim që në këtë banesë çardaku qendror shpëputet dhe del tej rrafshit të dy krahëve të plotë. Por megjithëse banesa ruan ende skemën kompozicionale të banesave me çardak, si dhe shumë elemente arkitektonike e dekorative të tyre, këtu fillojnë të ndjehen mjaft të forta prirjet për përpunime dhe krijime mënyrash të reja shprehjeje. Ndër trajtimet tradicionale mund të përmendim ruajtjen e teknikës së ndërtimit dhe, sidomos ruajtjen e karakterit të zhveshur të konstruksionit. Kështu streha mbetet e hapur, zbulon konstruksionin e saj dhe, si e tillë, ajo shquan për përkujdesje edhe në trajtimin dekorativ: elementet e saj përbërës janë të gdhendur. Të njëjtin përpunim kanë dhe strukturat mbajtëse të ballit të çardakut, në kolonat e kapitelet dhe të konsolit të tij, të formuar nga mbivendosja e shkallëzuar e dy rradhë trarëve me funde të gdhendur (Fig. 30).

Ndërsa në elementet e mësipërm ndjehen ende të forta trajtimi i trashëguar, elementët e tjerë shpëputen nga trajtimi tradicional. Mbyllja e hajatit në katin përdhe është fillimi i një procesi, i cili do të vazhdojë më tej dhe do të prekë më vonë edhe çardakun e katit të sipërm. Dekoracioni në dru, në musandrat, dyert, tavanet, dollapet e murit, ndonëse edhe në shembujt e mësipërm ishte i pangarkuar, këtu është mjaft i thjeshtëzuar. Edhe në trajtimin e pamjes së jashtme, në konstruksionin dhe përpunimin e dritareve futen koncepte të reja. Ideja e qarkimit me dru të sipërfaqeve, këtu përçohet në sipërfaqe më të mëdha. Ato përfshijnë gjithë sipërfaqen e muraturës me konstruksion çatmajë, nga streha




Fig. 33

16. E. Riza, Banesa popullore në Shkodër gjatë shek. XVIII-XIX, Monumentet Nr. 4, 1972; Banesa popullore në disa qendra të Shqipërisë së Mesme, Monumentet 5-6, 1973; Banesa popullore në qytetin muze të Beratit, Monumentet Nr. 21, 1981.



Fig. 34



Fig. 36



Fig. 35

deri në kontaktin me muraturën e gurtë të katit përdhe dhe nga shpatullat e gurta të mureve anësore, deri në pjesën qendrore të hapur. Brenda këtyre sipërfaqeve dritaret nuk formojnë më një bllok të vetëm, por shpëputen nga njera tjetra, duke patur secila përpunim më vete. Ato qarkohen me korniza dërrase, nga të cilat ajo e kreut është më e gjerë dhe përfundon me një kornizë të dalë. Si konstruktion dritaret bëhen dy pjesëshe, me rëshqitje vertikale.

Së fundi skema simetrike kompozicionale, theksimi i pjesës qendrore, dalja konsol e qoshkut në katin e sipërm dhe karakteri monumental i hyrjes, janë të reja të rëndësishme që hyjnë në konceptimin arkitektonik të banesës.

Banese Nr. 7 (Rr. Pjetër Bogdani Nr. 9). Ruhet e fragmentuar nga që ndërtimi pranë saj i një banese në vitin 1883 ka prishur një pjesë të saj. Megjithatë pjesa e mbetur është e mjaftueshme për të gjykuar mbi pamjen fillestare të banesës (Tab. XII; Fig. 31).

Banese duhet të jetë ndërtuar në dhjetëvjeçarët e parë të gjysmës së dytë të shekullit XIX. Ajo është dykatëshe dhe del me një faqe në rrugë. Muratura e katit përdhe vazhdon nga ana perëndimore, duke formuar kështu murin e rrethimit të oborrit të vogël përpara banesës, në anën veriore. Gjatë gjithë gjatësisë së katit përdhe hapet në oborr hajati, i cili paraprin ambientet e banimit. Nga ata ka mbetur në gjendjen fillestare vetëm një. Ai ndriçohet nga dy dritare që dalin në hajat, është i paisur me musandra dhe oxhak në faqen perëndimore. Ky ambient ka shërbyer si dhomë dimri, për qëndrim e gatim. Ekzistenca e nikeve dhe kamareve të oxhakut në muret e



Fig. 37

ambientit të dytë të cinguar dëshmojnë se dhe ky përdorej për banim. Në një pjesë të katit përdhe shtrihet bodrumi, me hyrje nëpërmjet një qepeni të hapur në dyshtemenë e hajatit.

Hyrja për në katin e dytë bëhet me shkallë të jashtme druri, që përfundojnë në një çardak të hapur. Ndryshe nga hajatit, çardaku nuk shkon gjatë gjithë ballit të katit, por ze vend në një krah të tij. Ai ndërpritet nga një ambient i vogël i cili shpëputet dhe del konsol në dy anë, duke krijuar një të ndarë të vogël në formë qoshku. Ai është i pajisur me dritare të shumta që shohin në oborr dhe në rrugë, fundet e të cilave janë të mbrojtura me pamakë druri. Poshtë dritareve, përçark mureve kalon një platformë e ngritur, që shërbente për ndenje.

Çardaku ndërlidhet dhe me ambiente të tjerë, nga të cilët ashtu si dhe në katin përdhe, njeri ruhet në gjendjen fillestare ndërsa i dyti i zvogëluar.

Karakterin e zhveshur të konstruksionit, tipik për banesat e hapura të mësipërme, këtu shohim të ruhet vetëm në kolonadën e hajatit (Fig. 32). Shtyllat prej druri, kurorëzohen me kapitule druri të gdhendura. Ky karakter ka humbur plotësisht në katin e sipërm. Konstruksioni është fshehur nga një strukturë çatmaje e suvatuar. Kështu kollona e çardakut është e veshur me dërrasa, e zënë në pjesën e poshtme nga parapeti i mbyllur, ndërsa sipër kurorëzohet nga një arkadë e punuar me teknikën e çatmasë (Fig. 33). Me një teknikë të tillë janë përpunuar streha e çatisë dhe konsoli i qoshkut. Muratura e lehtë me konstruksion çatmaje e qoshkut kornizohet me




Fig. 38

fashatura dërrase, që përfshin brenda tyre dritaret, të përpunuara si njësi më vete. Linjat e drejta e natyrale të konstruksionit të zhveshur të shembujve të mësipërm, këtu zëvendësohen me linja të kurbëzuara me profile të shumëllojshme, si rezultat i një teknike që lejonte të shprehej më lirshëm fantazia dhe shija e mjeshtrit. Në këtë banesë shkoj gjithashtu më tej thjeshtimi i trajtimit të brendësisë së ambienteve, duke mos përdorur asnjë element druri për këtë qëllim.

Punimet e restaurimit¹⁷. Në gjendjen ekzistuese banesa i ruante të gjitha elementet fillestarë, por mjaft të degraduar. Strukturat mbajtëse ishin dëmtuar duke sjellë deformime dhe inklinime të konsiderueshme të gjithë banesës (Fig. 34). Kështu që problemi kryesor i restaurimit përqëndrohej në konsolidimin e qëndrueshmërisë statike të banesës. Për këtë qëllim mbasi banesa u çlirua nga pesha e çatisë dhe e lidhjeve të tjera, me anë të krikove u ngrit struktura e çatmasë së katit të dytë dhe konstruksioni mbajtës i hajatit, duke eliminuar cedimin vertikal. Në të njëjtën kohë me anë të tërheqjes me tirante horizontale, strukturat u sollën në vertikali, duke eliminuar sa të ishte e mundur mënjanimet e tyre. Mbasi banesa u fiksua në pozicionin e saj fillestar, filloi procesi i dytë i restaurimit, ripërtëritja e elementeve të degraduar statikë dhe arkitektoniko-dekorativë. Zëvendësimi i elementeve u bë i pjesëmë dhe i shkallëzuar. Një mënyrë e tillë veprimi jepte mundësinë e një qëndrimi sa më besnik konstruksionit dhe formave fillestare, meqënëse nga e

17. Punimet e restaurimit u kryen nga Ateljeja e Korçës, në vitin 1976, nën drejtimin e autorit.



Fig. 39

vjetra diçka mbetej dhe se në çdo moment mbahej parasysh modeli original ende i paprekur (Fig. 35, 36, 37).

Banesa Nr. 8 (Rr. Vasil Trebicka, Nr. 12). Pasqyron ndryshimet e ndodhura gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX në banesat e hapura. Gjatë kësaj periudhe të rëndësishme për historinë e zhvillimit të banesës në qytetin e Korçës vihet re një proces i vrullshëm rikonstruksioni të banesave të vjetra, që konsiston kryesisht në mbylljen e njësisë të hapura dhe në ndryshimet e trajtimit arkitektonik e dekorativ të tyre. Por, në fillimet e kësaj periudhe, edhe banesat e reja me çardak të mbyllur nuk mundën të tjetëronin kompozimin planimetrik të trashëguar nga banesat e hapura.

Banesa e sjellë për ilustrim përfaqëson një nga shembujt e thjeshtë kompozicionalë, që përsëritnin skemën e vjetër (Tab. XIII). Ajo ka dalje të drejtpërdrejtë në rrugë, linja e kurbëzuar e së cilës ka kushtëzuar dhe një planimetri të çrregullt të banesës. Banesa ka një kat të banuar dhe qilarët gjysëm të

futur në tokë. Hyrja nga rruga përfundon në një korridor të ngushtë, i cili lidhet me çardakun e mbyllur të katit. Gjatë çardakut janë rreshtuar dy ambiente banimi, të cilat nxjerrin në çardak dyert dhe dritaret e tyre. Ambientet kanë përmasa të vogla dhe pajisje të thjeshtë. Një trajtim më të kujdesshëm ka faqja e jashtme e murit ndarës të ambienteve me çardakun. Dyert e dritaret që dalin në çardak janë përpunuar me korniza dërrase dhe të pajisura me skara mbrojtëse metalike, në mënyrë të njëjtë me atë të pamjeve të jashtme, ose të faqeve që dalin në çardakët e hapur.

Në këtë banesë çardaku është i mbyllur me mur të trashë guri, ku janë hapur tri dritare, të vogla, të cilat nuk e ngopin me dritë çardakun dhe, nëpërmjet tij, ambientet e banimit. Trajtimi i pamjes së jashtme të banesës është mjaft i varfër dhe jo i zakonshëm, për banesat e Korçës me dalje në rrugë. Siç duket kjo pamje do të jetë si rezultat i ndonjë meremetimi të mëvonëshëm.

Banesa Nr. 9 (Rr. Llazo Jorganxhi, Nr. 1). Në këtë shembull banesat e reja me çardak të mbyllur kanë arritur një trajtim arkitektonik më të pasur¹⁸. Kompozimi planimetrik fillestar i saj të kujton atë të banesave të hapura (Tab. XIV). Në katin përdhe hyhej në hajat in pjesërisht të hapur, i cili ndërlihte ambientet e banimit. Në të ishin vendosur shkallët e thjeshta prej druri që të nxirrnin në çardakun e mbyllur të katit të dytë. Gjatë çardakut reshtoheshin dy ambiente banimi, që merrnin dritë nëpërmjet çardakut. Balli i çardakut është i mbyllur me konstruksion çatmaje, duke lënë në të një numër të madh dritarësh (Fig. 38). Trajtimi arkitektonik i pamjeve të jashtme është arritur nëpërmjet gjallërimit të tyre me dritare, përpunimit të tyre si dhe të gjithë sipërfaqes së katit të sipërm me anë të kornizave me fashatura dërrase.

Banesa Nr. 10 (Rr. Fan S. Noli, Nr. 11). Paraqet një nga shembujt më të zhvilluar të banesave me çardak të mbyllur. Kompozimi planimetrik i saj është i ngjashëm me skemën e njohur të banesave me çardak në një krah (Tab. XV; Fig. 39).

Hyrja kryesore e banesës në katin përdhe përfundon në një hajat të mbyllur me përmasa të mëdha. Në të dy krahët e tij janë vendosur tre ambiente, nga të cilët dy përdoren për banim dhe i treti si qilar. Ambienti perëndimor, i cili del përpara në pamjen kryesore veriore, ngrihet në një nivel më të

18. Banesa është restauruar nga Ateljeja e Korçës në vitin 1973 sipas projektit të B. Strazimirit. Meqënëse banesa ndodhej brenda Zonës Muze të qytetit dhe konsiderohet si monument i kategorisë së dytë, në të janë bërë ndryshime në strukturën e brendshme për t'ia përshtatur nevojave të sotme të banimit, duke lënë të paprekur formulimin arkitektonik të jashtëm.

lartë, për të krijuar mundësinë e ndërtimit të një qilari poshtë tij. Qilari tjetër është i thelluar në tokë dhe ka fituar lartësi të madhe, gjë që ka bërë të mundur ndarjen e tij në dy nivele. Ambientet e banimit kanë trajtim të thjeshtë. Ato janë të pajisura me dysheme dërrase, tavan, oxhak dhe me bllokun e musandrave. Hajati është i shtruar me plloça guri dhe pa tavan. Në të janë vendosur shkallët e drurit mbi disa këmbë shkallë guri, që përfundojnë në çardakun e mbyllur të katit të dytë.

Skema planimetrike e katit të dytë përsërit atë të katit përdhe. Gjatë çardakut reshtohen dy ambiente banimi, njeri prej të cilëve nxjerr dritaret në çardak, ndërsa përmbi tij, në krahun e dalë të banesës, është vendosur ambienti i tretë. Trajtimi i brendësive të ambienteve mbetet i thjeshtë. Në dhomën e miqve, në krahun e dalë të banesës, poshtë dritareve kalon një podium i ngritur që shërbente për ndenje. Ai ndriçohet bollshëm nga dritare të shumta që zenë të gjithë faqen veriore dhe perëndimore. Trajtim të pasur ka dhe çardaku, i cili arrihet nëpërmjet gjallërimit të tij me dritare të shumta dhe përpunimit, si të atyre që dalin në faqen e jashtme, ashtu dhe të dyerve e dritareve të ambienteve që dalin në çardak.

Në trajtimin arkitektonik të jashtëm, një kujdes më i madh është treguar në pamjen kryesore, të orientuar nga veriu. Muratura e gurtë e katit përdhe dhe shpatullat e mureve anësore, kufizojnë një sipërfaqe të gjerë e të rrafshët me konstruksion çatmaje të suvatuar, e hapur nga një numër i madh dritarësh. Streha e gjerë e çatisë formohet prej pjesës së poshtme të lakuar, të realizuar me teknikën e çatmasë së suvatuar dhe pjesës së sipërme të drejtë, të veshur me dërrasa. Ndonëse me më pak elemente përkujdesja nuk ka munguar dhe në trajtimin e katit përdhe. Ajo shfaqet në punimin e pastër të muraturës, në fugatimin e saj të lehtë dhe, mbi të gjitha, në përpunimin e portës dhe dritareve. Ato kanë shpatulla guri të latuar, ndërsa si arkitra elemente druri të gdhendura. Në pamjet e tjera ndonëse më të thjeshta e më të varfëra, ndjehen përpjekjet për një punë të pastër e të kujdesshme.

Mbi disa kritere të përdorura në restaurimin e banesave të hapura. Për restaurimin e banesave të këtij tipi vinë në konsideratë disa faktorë: së pari, gjendja e tyre e degraduar, së dyti, shtesat dhe transformimet që kanë pësuar në kohë dhe, së treti, numri i pakët i ekzemplarëve të ruajtur deri në ditët tona. Në varësi të intensitetit të veprimit të faktorëve të mësipërm është bërë dhe ndërhyrja restauruese. Në qoftë se do t'i gruponim ndërhyrjet sipas karakterit të tyre, do të kishim punime ku mbizotëronte: a) rivendosja e qëndrueshmërisë statike, b) çlirimi i pjesshëm nga shtesat e mëvonëshme, c) rivendosja

e gjendjes fillestare me ndërhyrje më të thella çlirimi. Për probleme të veçanta, si plotësimi i pjesëve munguese, ripërtëritja e elementeve të degraduar, etj. që u hasën në tre grupet e mësipërm u përdorën kri-tere të njëjta.

Në grupin e parë mund të përmendim punimet që u kryen në banesën nr. 2, 7 dhe, në pjesën më të madhe, në banesën nr. 4. Në rastin e banesës nr. 2 kishim të bënim me një monument, i cili ndonëse i fragmentuar, ruante të paprekur elemente fillestarë në kompozim dhe trajtim, duke qënë në këtë mënyrë një përfaqësues mjaft autentik i banesave të hapura në Korçë. Duke i evidentuar këto elemente kryesisht me anë të pastrimit të tyre, duke plotësuar ndonjë fragment të pakët mungues dhe duke ripërtërirë ndonjë tjetër të degraduar, u arrit të ruhej ky monument i rëndësishëm sa më pranë gjendjes së tij ekzistuese, duke u kthyer në një pikë të sigurtë referimi për shembujt e tjerë.

Një ndërhyrje e tillë nuk mund të kryhej në banesën nr. 7 për vetë gjendjen mjaft të degraduar të saj. Por ndërhyrja në të bëhej e domosdoshme për të shpëtuar dhe dokumentuar një fazë të rëndësishme të zhvillimit të banesave të hapura. Për ta realizuar këtë në fillim u veprua për eliminimin e cimeve dhe mënjanimet të konstruksionit, për fiksimin dhe konsolidimin e tij në gjendjen fillestare pa e prishur atë. Pas kësaj u kalua në zëvendësimin dhe ripërtëritjen e pjesëve të dëmtuara, duke patur parasysh ruajtjen në maksimum të elementeve të vjetër.

Banasa nr. 4, përveç vlerave në rrafshin tipologjik, barte në vetvete dhe vlera arkitektonike e dekorative. Pikërisht këto kërkonin nga restaurimi konsolidimin statik të konstruksionit nga njera anë dhe nga ana tjetër rikthimin e këtyre vlerave të humbura. Për këtë qëllim bëhej e nevojshme rivendosja e elementeve të fshehur ose të zhdukur nga meremetimet pa kriter të mëvonëshme. Këtu hynin kryesisht hapja e dritareve origjinale dhe plotësimi i elementeve të trajtimit dekorativ, për të cilat gjurmët, përmasat dhe modelet ekzistuese ishin mjaft të qarta.

Nga kjo pikëpamje ndërhyrjet në këtë banesë, si dhe në banesën nr. 6, i përkasin grupit të dytë të ndërhyrjeve pjesore çliruese. Në banesën nr. 6, përveç shtesave dhe ndarjeve të mëvonëshme, me rëndësi ishte mbyllja e çardakut dhe kthimi i tij në një qoshk të mbyllur, duke ja tjetërsuar pamjen fillestare banesës. Para dy zgjidhjeve: të ruhej gjendja ekzistuese, që shprehte një kontribut të fazave të mëvonëshme, apo të nxirej në pah gjendja fillestare, si shembull i vetëm i një varianti dhe faze të veçantë të zhvillimit, jo më i një banese, por i një tipi të caktuar banese në Korçë, zgjodhëm këtë të fun-

dit. Ruajtja e elementeve fillestarë brenda veshjes së mëvonëshme e bënte më të lehtë zbatimin e një vendimi të tillë.

Dy banesat e tjera të restauruara, banesat nr. 3 dhe 5, kishin arritur në ditët tona në gjendje mjaft të transformuar. Ndryshimet që ishin kryer, sidomos në banesën nr. 5, nuk dalloheshin nga ndonjë koncept i qartë arkitektonik, duke e çfleftësuar plotësisht atë. Studimi i imtësishëm i banesës dhe i materialit të zbuluar, si dhe sasia e mjaftueshme e këtij materiali, mundësonin rikthimin e vlerave të humbura, duke respektuar njëkohësisht tre fazat kryesore të ndërtimit, të cilat dokumentonin rrugën e zhvillimit dhe përpunimit të mëtejshëm të koncepteve arkitektonike e dekorative.

Restaurimi i gjendjes fillestare të banesës nr. 3 ishte i shtyrë edhe nga dy arsye të tjera: nga gjendja mjaft e dëmtuar e shtesës së re dhe nga vlera e dyshimtë arkitektonike e saj. Rivendosja e qëndrueshmërisë statike të kësaj pjese do të kërkonte ndërhyrje të thella, të cilat nuk përligjeshin nga vlerat që ajo përmbante. Nga ana tjetër heqja e saj do të nxirrte në dukje pamjen fillestare të banesës dhe do të shtonte në këtë mënyrë fondin e banesave të hapura, ende mjaft i pakët në qytetin e Korçës.

Në të tre grupet e ndërhyrjeve kriteret për mjaft procese restaurimi ishin të njëjta. Kështu p.sh. për ripërtëritjen e elementeve të dëmtuara të konstrukcionit dhe plotësimin e pjesëve munguese arkitektonike e dekorative u veprua në mënyrë të diferencuar, duke i dhënë rëndësi edhe ruajtjes së unitetit stilistik dhe krijimit të një aspekti arkitektonik të kohës së ndërtimit. Në pjesët e fshehura si themele, muraturë, dysheme, pjesërisht në konstruksiione me skelle dhe çati, etj. u përdorën materiale dhe teknika të kohës së sotme. Ndryshonte puna me elementet në pamje si disa suvatime, fugatime, pjesë murature etj. të cilat u ripërtërinë me materiale e teknika tradicionale. Në të njëjtën mënyrë u veprua dhe me plotësimin e pjesëve munguese, si strehë, kollona, kapitete, parmakë, fashatura e korniza, dritare etj. Në këtë rast vetë materiali i ri i përdorur, për një sy të kujdesshëm do të dëshmonte për restaurimin.

Në mjaft raste kur të dhënat për rikonstrukcionin e elementeve të zhdukur ishin të pamjaftueshëm, u parapëlqye lënia e tyre në gjendjen ekzistuese ose mosplotësimi i tyre. Të tillë elemente ishin vatrat, oxhakët, dollapët, musandrat, shkallët, kompozimet fillestare etj., të cilët e analizuan gjatë analizës së shembujve të veçantë. Përrjashtim nga ky rregull bën banesa nr. 3 ku, për arsye të vizitueshmërisë, u riformuluan disa elemente si oxhakë e musandra,

në analogji me elementet e banesave të tjera të së njëjtës periudhë e tip.

Karakter i përgjithshëm i banesave të hapura dhe ndryshimet e tyre. Analiza e shembujve më tipikë të banesave të hapura në qytetin e Korçës dhe rivlerësimi i disa prej tyre mbas punimeve të restaurimit, bëjnë të mundur karakterizimin e tyre të përgjithshëm. Këtë gjë e lehtëson gjithashtu dhe fakti se shembujt e ruajtur përfshihen në një periudhë kohe të kufizuar që kap disa dhjetëvjeçarë, gjatë së cilës është arritur një tipizim i theksuar si në zgjedhjen kompozicionale ashtu dhe në trajtimin arkitektonik, dekorativ e konstruktiv. Megjithatë edhe gjatë kësaj periudhe të ngushtë kohore vihet re një zhvillim me prirje për kërkim të formave të reja shprehëse, për të arritur në mënyrë të natyrshme në mbylljen e njësive të hapura.

Banesat e hapura të Korçës zakonisht rrethohen nga një oborr i vogël. Ndërtimi i ngjeshur dhe shpesh i përngjitur në lagjen e vjetër të qytetit ku takohen këto banesa, ekonomizimi i truallit të ndërtimit, kanë bërë që orientimi i banesës të mos jetë i zgjedhur, por në disa raste i detyruar. Kështu përveç orientimit të tremeve të hapura nga jugu e perëndimi, gjejmë banesa të orientuara me këto njësi drejt veriut, orientim ky i pazakontë për banesat e këtij tipi.

Banesat e hapura të Korçës dallohen nga një skemë përgjithësisht e thjeshtë kompozicionale. Zakonisht ato janë dykatëshe, me një ose dy ambiente të rrjeshtuara gjatë tremeve të hapura në të dy katet. Sipërfaqet e njësive të hapura janë të kufizuara. Ato lozin më tepër rolin e ndërlidhjes së kateve dhe ambienteve dhe të një farë mbrojtjeje për këta të fundit, se sa si sipërfaqe të mirëfillta qëndrimi e pune. Vendosja më e zakonshme e tremeve është gjatë gjithë ballit të banesës. Por ndonëse me një repertor të kufizuar, takohen variante të ndryshme të banesave të hapura, si ato me çardak në një krah dhe me çardak në qendër. Gjithashtu për nga thjeshtësia e skemës kompozicionale ato variojnë nga banesa me nga një ambient banimi në kat, në banesa me katër të tillë.

Këto variacione të kompozimit planimetrik, përveç treguesit të shtresëzimit shoqëror të popullsisë, janë gjithashtu dhe tregues të një zhvillimi të brendshëm të banesës, i cili shprehet më i plotë, po të ndiqen dhe ndryshimet që ndodhen në përbërësit e tjerë, në trajtimin arkitektonik e dekorativ të banesës.

Në banesat më të vjetra të këtij tipi (banesa nr. 1), e cila duhet të jetë e fundit të shekullit XVIII, bie në sy një kontrast i theksuar ndërmjet pjesëve të hapura dhe të mbyllura që dalin në ballë. Pjesa e mbyllur është një ndërtim krejtësisht prej guri, me trajtim të thjeshtë dhe elemente arkitektonike e dekorative të

kursyer. Ajo përmban dritare të vogla e të harkuara, të mbrojtura me kafazë druri.

Futja e teknikës me skelet druri dhe përdorimi i saj i gjerë gjatë shekullit XIX ndikoi për një trajtim më të lirshëm të banesës. Kolonada dhe parmakët që mbyllnin pjesën e poshtme të tyre, të lehta e transparente, lënë të duket faqja e brendshme, së cilës i kushtohet një kujdes i madh. Ajo gjallërohet nga dyert e dritaret e ambienteve, që dalin në çardak. Sipërfaqen zakonisht të bardhë të murit e përshkon një brez qendror, i qarkuar me fashatura dërrase, që përfshin plane të zbrazta, dritaret, të shkëmbyera me plane të plota. Nga ana e tyre dritaret mbrohen me kafazë druri, ndërsa dyert kurorëzohen me harqe druri, që shpesh përmbajnë gdhendje dekorative. Të njëjtin trajtim kanë dhe pamjet e jashtme të banesave me ballin e katit të sipërm të ndërtuar me çatma.

Një trajtim i tillë e bën më të kapshme ndjenjën e lehtësisë së konstruksionit, kur këto mbështeten në kolonadën e hajatit (banesat nr. 4, 7) ose krijon një kontrast të goditur dhe në përshtatje me funksionin e ambienteve, kur ngrihet mbi masën e plotë e të gurtë të katit përdhe, (banesat 5, 6, 7). Trajtimet e ndryshme të kateve diferencohen me anë të shkëputjes së tyre të lehtë nga njeri tjetri ose të ndarjes së tyre. Kështu në banesat nr. 3, 5, çardaku del lehtë tej planit të hajatit, ndërsa në banesat e tjera ndarja e kateve mbyllet nga një kornizë dërrase.

Në mënyrë të njëjtë trajtohen dhe interieret, ku ndeshet i njëjti parim, kombinimi ose thyerja e sipërfaqeve të bardha e të plota me sipërfaqe druri. Blloku fundor me musandrat, dritaret, dollapet e mureve krijojnë brezin qendror të kornizuar, i cili ndërpritet në faqet më të plota me fashatura vertikale, duke formuar një rrjet kuadratik. Në disa ambiente sipërfaqet e drurit mbizotërojnë duke patur edhe tavanet, shpesh me pjesë të daltuara, të cilat ja shtojnë vlerat dekorative.

Një tipar tjetër dallues i këtyre banesave është dhe nxjerrja në dukje e konstruksionit. Strehët e gjera dyfishe, konstruksioni mbajtës i çardaqeve, hajatëve, qoshqeve janë të gjitha të zbuluara. Por megjithatë rreptësia e konstruksionit zbutet nëpërmjet përpunimit të elementeve të tyre, duke fituar në këtë mënyrë dhe vlera dekorative. Një trajtim i tillë i pasur arkitektonik e dekorativ i jep banesës një aspekt të ngrohtë e piktoresk.

Gradualisht me kalimin e kohës fillojnë e ndryshojnë disa nga konceptet e mësipërme. Me rëndësi

janë, së pari, ndryshimet që takohen në banesën nr. 6. Në zgjidhjen kompozicionale ajo karakterizohet nga sipërfaqja e mbyllur e hajatit të katit përdhe duke lënë përpara vetëm një hapësirë të vogël të hapur e të përpunuar në formë arkade. Në katin e sipërm çardaku ze vend në pjesën qendrore, duke u shkëputur dhe dalë mbi hyrjen e poshtme, ndërsa në të dy krahët kufizohet nga ambientet, që nxjerrin në ballë dritaret e shumta të tyre. Është krijuar në këtë mënyrë një kompozim simetrik në plan e hapësirë. Në trajtimin e pamjes kryesore një theksim të qartë merr pjesa qendrore, nëpërmjet hyrjes së përpunuar në formë arkade dhe të shkëputjes në formë ballkoni të çardakut.

Ndryshime pësojnë dhe elementet e tjerë. Kështu interieret thjeshtëzohen, pakësohet në mënyrë të ndjeshme prania e elementeve të drurit, e sidomos e atyre të gdhendura. Sipërfaqet e mureve dhe tavanet suvatohen pastër, ndonjëherë duke kaluar ndonjë kornizë të lehtë mbi to. Në dritaret përdoret një formë e re, me kanate xhami dypjesëshe, me rëshqitje vertikale mbi njera tjetrën. Ato fitojnë gjithashtu një përpunim të ri. Tashmë brezi qendror në fasadë, që përmblihte në një bllok të vetëm dritaret, zëvendësohet me kompozimin e sipërfaqeve më të mëdha, që kapin të gjithë faqen e katit të sipërm prej çatmaje ndërmjet muraturës së gurtë. Në këtë sipërfaqe vendosen dritaret e veçuara nga njera tjetra dhe të përpunuara si njësi më vete, por, duke qenë afër dhe me përmasa të mëdha, ruajnë ende frymën e trajtimit të parë. Ndryshimet në përpunimin e elementeve shtyhen më tej, deri në mbylljen ose maskimin e konstruksionit. Strehët e mbyllura konsolet e qoshqeve ose të erkereve realizohen me teknikën e çatmasë, ku mbizotërojnë linjat e kurbëzuara.

Zhvillimi i vullshëm i qytetit të Korçës gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX, forcimi i tipareve qytetare të jetës dhe i natyrës tregëtare-zejtare të qytetit, sollën kërkesa të reja edhe ndaj banesës. Kështu gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të kësaj periudhe vihet re i njëjti proces si dhe në qytetet e tjera¹⁹⁾, procesi i rikonstruksionit të banesave të hapura, që konsistonte kryesisht në mbylljen e njërive të hapura. Krahës këtij procesi u ndërtuan gjerësisht dhe banesa të reja, të cilat në fazën e parë ruajtën ende të paprekur kompozimin planimetrik të banesave paraardhëse, duke patur tremet e mbyllura dhe duke ndjekur trajtimin arkitektonik e dekorativ të kohës.

Këto ndryshime në aspektin e përgjithshëm të banesës nuk ishin të parëndësishme. Nga njëra anë

19. E. Riza, Banesa qytetare shqiptare prej gjysmës së dytë të shek. XIX deri rreth fillimit të shek. XX, në Monumentet nr. 20, 1980.

ato iu përgjigjën ndryshimeve të mënyrës së jetesës, nga ana tjetër përbënin një fazë përgatitore për krijimin e një tipi të ri banese me tipare më të avancuara. Kompozimi simetrik, theksimi i qendrës kompozicionale të banesës, nota e monumentalitetit të hyrjes së banesës, krijimi i qoshqeve ose erkereve të dalë, trajtimi i pasur i ballit me dritare të shumta, veshja e konstruksionit dhe mbizotërimi i linjave të kurbëta dhe, së fundi, thjeshtëzimi i trajtimit të interiereve, janë gjurmë të rëndësishme në tipologjinë e banesës korçare të periudhës pasuese.


Banesat e hapura të Korçës lidhen me një periudhë historike, që karakterizohej nga një stad ende i ulët i zhvillimit, kur ende qyteti nuk kishte arritur të shpërthente plotësisht guackën e një ekonomie të mbyllur feudale, dhe marrëdhëniet e ngjashmëritë me fshatrat përreth ishin ende të forta. Nuk është e rastit p.sh. që skema të tilla kompozicionale takohen edhe në banesat fshatare të krahinave përreth, si në Opar, Dardhë, Boboshticë etj. Nuk është gjithashtu e rastit që ndërtimi i një «çifçihane», ndërtesë ku banonin bujqit gjatë kohës së punëve në bujqësi, që ndodhej pranë arave të qytetit të vjetër, është ndërtuar pikërisht sipas kësaj skeme kompozicionale. Ndër dokumentat prania e banesave me çardak përmendet relativisht herët. Në një testament të vitit 1725, i ati i le djalit si trashëgim një shtëpi me çardak, me oborr dhe me pus²⁰⁾. Gjatë gjithë kësaj periudhe duket se banesa e hapur në Korçë duhet të ketë qënë një tip mjaft i pëlqyer dhe mjaft i përhapur, siç dë-


shmohet nga gjurmët e qarta të zbuluara në banesa të shumta e të rikonstruara në faza të mëvonëshme, si dhe nga qëndrueshmëria e skemës kompozicionale tipike të tyre edhe në banesat e mbyllura, të ndërtuara gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të gjysmës së dytë të shekullit XIX, përpara se tipi i ri i banesës korçare të kësaj periudhe të kristalizohej dhe të zinte vend plotësisht.

Banesa e hapur në qytetin e Korçës, nuk është një shfaqje e re në tipologjinë e banesës qytetare shqiptare. Ajo plotëson kuadrin e shtrirjes dhe të tipareve specifike që pati ky tip banese mjaft i përhapur në vendin tonë.²¹⁾ Megjithatë në zgjidhjen funksionale dhe kompozicionale banesat e hapura të Korçës, paraqesin disa tipare specifike. Përdorimi i katit përdhe për banim, duke patur shpesh dhe qilar nën të, ishte një dukuri e zakonshme për Korçën, në një kohë kur në qendrat e tjera katet përdhe u përdorën zakonisht si katoje. Lidhur me këtë zgjidhje funksionale në Korçë u parapëlqyen skemat e thjeshta kompozicionale, të cilat arrinin edhe me nga një ambient banimi në çdo kat. Për nga arritjet në planin arkitektonik e dekorativ banesat e hapura të Korçës gjejnë paralele me banesat e Elbasanit dhe me shembujt e thjeshtë të banesave me çardak të Beratit e të Shkodrës, por mbetet mbrapa shembujve të zhvilluar të këtyre të fundit. Banesat e hapura në Korçë, mbeten gjatë gjithë periudhës së përdorimit të tyre si banesa të arritshme dhe të përdorshme nga shtresat e gjera të popullsisë.

20. P. Pepo, Kodiku i Mitropolisë ..., dok. 47.


21. E. Riza, Artikuj të cituar.






BANESA Nr. 2


Rr. "JERONIM DE RADA" Nr.5 - KORÇE





PRERJE TERTHORE (PAS RESTAURIMIT)

DETAJ I STREHES
SE ÇARDAKUT


PAMJE NGA MBRAPA (PARA RESTAURIMIT)




DETAJ "JASTEKU"




DOLLAPE MURI




DETAJ I "PARMAKLEKUT"



DEKORE PORTASH




DEKORE PORTASH




BANESA Nr. 3Rr. "MIHAL GRAMENO", Nr. 4 - KORÇE
(PAS RESTAURIMIT)


PRERJE "A-A."



PAMJE KRYESORE



PLANIMETRIA E KATIT I


PLANIMETRIA E KATIT
PERDHE

0 1 2m


BANESA Nr. 3 (MYSAFIRHANIA)
Rr. "MIHAL GRAMENO" Nr. 4 - KORÇE




PAMJE KRYESORE



PLANIMETRIA E KATIT I





PLANI I VENDOSJES



PLANIMETRIA E KATIT PERDHE

0 1 2 3 M







PAMJE KRYESORE (PARA RESTAURIMIT)



PAMJE NGA MBRAPA (PAS RESTAURIMIT)



PAMJE NGA BRENDA



0 2m.

BANESA Nr. 4

Rr. "SHIPRESA PALLA" Nr. 14 - KORÇE




PAMJE KRYESORE (PAS RESTAURIMIT)





0 1 2m

PRERJE A-A (PAS RESTAURIMIT)




PAMJE E HAMBARIT DHE E MUSEDRES







PAMJE KRYESORE


BANESA Nr. 6
 Rr. "MIHAL GRAMENO" Nr. 17
 KORÇE
 GJENDJA PARA RESTAURIMIT




PLANIMETRIA E KATIT I


PAMJE E BALLIT TE ÇARDAKUT
NGA BRENDA


PLANIMETRIA E KATIT PERDHE




DRITARE E KATIT I










BANESA Nr. 9
Rr LLAZO JORGANXHI Nr 1 - KORÇE



PAMJE ANESORE




PAMJE KRYESORE

PLANIMETRIA E KATIT
PERPHE


PLANIMETRIA E KATIT I

0 1 2 3m


BANESA Nr. 10
Rr. FAN NOLI Nr. 11 - KORÇE




PAMJE KRYESORE




PAMJE ANSORE



PLANIMETRIA E KATIT I



PLANIMETRIA E KATIT PERDHE



PLANIMETRIA E PODRUMIT

0 1 2 3m.

PRERJE A-A



LES HABITATIONS OUVERTES DANS LA VILLE DE KORÇA ET PROBLEMES DE LEUR RESTAURATION

RESUME

Le nouveau matériel mis à jour ces dernières années, les nombreux témoignages issus durant les travaux de restauration nous donnent la possibilité de mettre en évidence ce type de construction très répandue dans la ville de Korça, durant une période historique très avancée de développement de cette ville, qui remonte à la moitié du XIX^{ème} siècle.

Durant cette période Korça gardait les traits d'un petit centre, soit par le nombre de ses habitants, que par son étendue et son activité. La ville était formée de trois noyaux principaux, très distincts l'un de l'autre, en deux ensembles habités, nommés Varosh et Kasaba et du centre d'artisans ou autrement dit Le marché de la ville.

Située dans une position géographique favorable, la ville de Korça durant cette période a dû garder son importance en tant que centre administratif de la région tout autour.

L'aspect de la ville de cette période ne doit pas avoir changé beaucoup des autres centres citadines de l'époque. La partie la plus peuplée, celle de Varosh était divisée en mëhallë (quartier), qui portait le nom des familles les plus aisées. L'ensemble était très serré en constructions. Il était parcouru de petites ruelles serpenteuses, d'une largeur de 2 à 4 mètres. Les petites constructions généralement d'un étage, se trouvaient l'une près de l'autre, créant ainsi un massif compact. Les cours, également petites, étaient rarement construites devant la maison, et même dans des cas pareils elles étaient entourées d'un petit mur, qui ne cachait pas la vue de la construction. Plus fréquemment une ou deux faces des habitations donnaient sur la rue, l'animant cette dernière par la riche décoration, leurs balcons et erkeret qui se penchaient sur la rue.

Le marché de la ville était également très mouvementé. Il se trouvait de part et d'autre de la rivière de Morava. On y faisait l'échange des produits agricoles contre les produits de l'artisanat. Durant cette période on comptait à Korça certaines organisations esnafes qui avaient une grande influence dans la vie économique et sociale de la ville.

C'est dans ce cadre général économique social et urbanistique architectonique, que connut une extension un type caractéristique d'habitation, l'habitation à treme, dont les traits étaient conformes à ce stade de développement.

De telles habitations, comme en témoignent les exemplaires conservés et les traces découvertes, ont été nombreuses dans la ville de Korça. Nous analyserons dans cet article certains d'entre eux, qui représentent en soi les traits essentiels de ce type, et reflètent la voie de développement et des changements subis dans le temps et qui dernièrement ont été soumis aux importants travaux de restauration.

L'habitation Nr. 1. C'est une des habitations les plus anciennes qui survit de ce groupe et doit appartenir à la fin du XVIII^{ème} siècle.

L'habitation Nr. 2. Bien que très fragmentaire cette habitation représente de l'intérêt pour l'étendue des habitations ouvertes à Korça et particulièrement sur le plan de la composition et de la procédure architectonique et décorative, durant une période bien précise de leur développement, qui est comprise dans les premières décennies du XIX^{ème} siècle.

L'habitation Nr. 3. Cette sorte d'habitation nous est parvenue dans une situation tout à fait transformée. Durant les travaux de restauration, des données importantes furent mises à jour et bien des éléments qui rendaient possible sa transformation telle qu'elle était.

Plus tard il fut construite une nouvelle habitation, qui servait comme maison d'amis ou comme elle est nommée par les habitants eux mêmes «Mysafir hane». La construction de tels complexes, composés de la maison de la famille et de la maison des amis, était un phénomène qui vit le jour chez les familles aisées, durant les premières décennies de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, dans le vieux quartier de la ville.

L'habitation Nr. 4. Dans les lignes principales l'habitation gardait la composition planimétrique initiale, avec quelques séparations provisoires, légèrement distinctes comme des annexes, mais quant au procédé architectonique, elle avait changé à cause de la disparition de quelques éléments initiaux.

L'habitation Nr. 5. L'architecture et la restauration de cette habitation est devenu l'objet d'une analyse particulière. Ainsi nous donnerons d'une manière recueillie certaines conclusions qui nous intéressent pour notre étude.

L'habitation Nr. 6. D'après une souscription sur un mur,

la construction de cette habitation date de 1842. L'habitation a une composition et une construction particulière et distincte des habitations précitées, mais pourtant elle contient des éléments tels qui nous permettent de la regrouper dans les habitations ouvertes.

L'habitation Nr. 7. Elle est partielle à cause d'une autre construction près d'elle en 1883 qui a détruit une bonne partie. Cependant la partie qui reste est suffisante pour nous permettre de porter un jugement sur sa forme initiale.

L'habitation doit être construite dans les premières décennies de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle.

L'habitation Nr. 8. Elle reflète les changements effectués durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle dans les habitations ouvertes. Durant cette période importante pour l'histoire du développement de l'habitation de la ville de Korça, on remarque un grand essor de reconstructions des vieilles habitations, qui consiste essentiellement dans la fermeture des parties ouvertes et dans les changements effectués dans leur conception architectonique et décorative. Mais au début de cette période, même les nouvelles habitations à çardak fermé ne purent prendre la composition planimétrique des habitations ouvertes.

L'habitation en question représente un des exemples simplement compositionnels, qui reprennent le vieux schéma.

L'habitation Nr. 9. Ici les nouvelles habitations à çardak fermé disposent d'une conception architectonique plus riche. La composition planimétrique initiale rappelle celle des habitations ouvertes.

L'habitation Nr. 10. Elle représente un des exemples les plus répandus des habitations à çardak fermé. Sa composition planimétrique est semblable au schéma connu des habitations à çardak d'un seul côté.

Sur certains critères dont on s'est servi pour la restauration des habitations ouvertes. Pour la restauration de cette sorte d'habitation nous devons considérer certains facteurs: d'abord, leur état détérioré, ensuite les modifications et les transformations subies dans le temps et après, le nombre rare des exemplaires parvenus jusqu'à nos jours. C'est en rapport avec l'intensité de l'action de ces facteurs que s'est effectué le travail de restauration. Si l'on regroupait ces travaux de restauration d'après leur nature nous aurions des travaux où prédominerait: a) la restauration de la solidité statique, b) l'élimination partielle des annexes tardifs, c) la restauration de l'état initial avec de plus grandes interventions. Pour des problèmes particuliers, comme le complètement des parties absentes, le renouvellement des éléments détériorés, etc. que l'on rencontre dans les trois groupes on s'est servi des mêmes critères.

Dans le premier groupe nous pouvons citer les travaux effectués dans les habitations nr. 2 et 7, et, en plus grande partie dans l'habitation nr. 4. Dans le cas de l'habitation Nr. 2, nous avons affaire à un monument, qui bien que fragmentaire, gardait intacte des éléments initiaux en composition et en conception, étant ainsi un témoignage authentique des

habitations ouvertes à Korça. Mettant en évidence ces éléments surtout à l'aide des nettoyages, complétant quelque fragment et restaurant quelque autre en plus mauvais état, on réussit à conserver ce monument tellement important dans sa forme existante, devenant ainsi un exemple sûr et comme point de repaire pour les autres.

Une telle intervention ne pouvait se faire avec l'habitation nr. 7 à cause de son état dégradé. Mais une intervention devenait possible et indispensable pour sauver et documenter une période importante du développement des habitations ouvertes. Pour y parvenir, au début on tenta d'éliminer des détériorations et des inclinaisons de la construction, pour le remettre en son état d'origine, sans l'endommager. Ensuite on passa au remplacement et au renouvellement des parties les plus endommagées, tout en faisant une attention de ne pas abîmer les éléments antiques.

L'habitation nr. 4, outre ses valeurs d'ordre typologique, se distingue pour ses valeurs architectoniques et décoratives. Cela précisément posait comme tâche aux restaurateurs de consolider d'une manière statique la construction d'une part, et de rendre ses valeurs disparues de l'autre part. A cette fin il devenait nécessaire le rétablissement des éléments cachés ou disparus des réparations sans critères postérieures à cette construction. On peut regrouper ici l'ouverture des fenêtres originales et la restauration des éléments de la conception décorative, dont les traces, les dimensions et les modèles existants étaient très clairs.

Sous cet angle les interventions dans cette sorte d'habitation, ainsi que dans l'habitation nr. 6, appartiennent au second groupe des interventions partielles. Dans l'habitation nr. 6, outre les annexes et les séparations postérieures, d'une grande importance était la fermeture du çardak et sa transformation en un coin clos, modifiant l'aspect initial de cette habitation. Face à l'alternative de garder à tout prix la situation existante, qui reflétait une contribution des périodes postérieures, ou de mettre en évidence l'aspect initial comme un exemple unique de cette variante et de cette phase du développement, non pas d'une seule habitation, mais d'un type caractéristique d'habitation de Korça, nous avons choisi cette dernière. La conservation des éléments initiaux, dans le cadre des changements effectués par la suite rendait plus facile l'exécution d'une telle entreprise.

Les deux autres habitations restaurées, le nr. 3 et 5 sont parvenues jusqu'à nos jours complètement transformées. Les modifications effectuées, surtout dans l'habitation nr. 5, ne se distinguaient pas d'une conception architectonique claire. L'étude minutieuse de l'habitation et du matériel découvert, ainsi que la quantité suffisante de ce matériel, donnaient la possibilité de lui redonner les valeurs perdues, respectant en même temps les trois phases de la construction, qui documentaient la voie du développement et de traitement ultérieur des conceptions architectoniques et décoratives.

Dans les trois groupes des interventions, pour bien de travaux de restauration, les critères furent les mêmes. Ainsi

p. ex. pour le renouvellement des éléments détruits de la construction et pour compléter les parties architectoniques et décoratives qui manquent on procéda d'une manière différenciée, donnant de l'importance aussi à la conservation de l'unité stylistique et à la création d'une conception architectonique de l'époque où elle fut construite. Dans les parties cachées, comme dans les fondements, les murs, le plancher, partiellement dans les constructions avec échafaudage et dans le toit etc. on se servit du matériel de notre époque. Il n'en était pas de même pour des éléments d'aspect extérieur tels que crépiage, jointoiement, parties murales etc; qui furent retravaillés avec un matériel et une technique traditionnels. Il en fut ainsi pour la restauration des avant-toits, des collones, des chapiteaux, des rampes, des bordures des fenêtres etc.

Dans bien des cas quand les données pour la reconstruction se révélaient insuffisantes et avaient disparues, il fut trouvé préférable de les laisser dans leur état actuel et de ne pas y toucher.

Le caractère général des habitations ouvertes et leurs changements. L'analyse des exemples les plus typiques des habitations ouvertes de la ville de Korça et leur revalorisation de certaines d'entre elles après la restauration, rendent possible une caractérisation générale. Cela devient aussi plus facile par le fait que les exemples qui nous parviennent sont compris dans une période relativement limitée qui comprend seulement quelques décennies, durant laquelle on a bouti à une typisation accentuée tant pour sa réalisation sur le plan de la composition que sur celui de la conception architectonique, décoratif et de construction. Pourtant même durant cette période limitée on remarque un développement à tendance vers les nouvelles formes d'expression, pour arriver à une solution naturelle de la fermeture des unités ouvertes.

Les habitations ouvertes de la ville de Korça sont généralement couvertes d'une petite cour. La construction serrée et souvent très près l'une de l'autre dans le vieux quartier de la ville, où l'on rencontre ces habitations, l'économie du sol de la construction, ont fait que l'orientation de l'habitation ne soit pas recherchée, mais souvent obligée par ces circonstances. Ainsi outre l'orientation des tremeve ouverts du sud et de l'ouest, on trouve des habitations du même genre orientées vers le nord, orientation peu commune pour de telles constructions.

Les habitations ouvertes de Korça se distinguent par un schéma simple compositionnel. Elles sont généralement d'un étage, d'un ou deux ambiances rangées autour des vestibules ouverts des étages. Leur superficie des unités ouvertes est limitée. La place habituelle des vestibules est généralement en face de l'habitation. Mais bien que d'un répertoire limité, on constate des variantes différentes des habitations ouvertes, comme celles «à çardak», de côté et au centre.

Ces variations de la composition planimétrique, outre l'indice des couches sociales de la population, sont aussi un indice d'un développement interne de l'habitation, qui est exprimé pleinement, si l'on suit les changements qui eurent lieu dans

les autres parties dans la conception architectonique et décorative de l'habitation.

Dans les plus vieilles habitations de ce type (habitation nr. 1.), qui doit appartenir à la fin du XVIIème siècle, c'est un contraste qui frappe entre les parties ouvertes et les parties fermées qui se trouvent en face de l'habitation. La partie fermée est entièrement d'une construction en pierre, d'une conception simple et d'éléments décoratifs et architectoniques peu nombreux. Les fenêtres sont petites et arquées, protégées par des bordures en bois.

L'apparition de la technique avec une armure de bois et la large utilisation durant le XIXème siècle influa à une conception plus libre de l'habitation. Les collones et les rampes qui fermaient la partie inférieure, légères et transparentes, permettent de voir à l'intérieur, que l'on attache une grande importance. Elle se ranime par les fenêtres et les portes des pièces, qui sortent sur le çardak. La superficie, généralement blanche du mur est traversée par une partie centrale, ornée de planches de bois, qui comprend des plans vides, les fenêtres, alternées à des plans pleins. D'autre part les fenêtres sont protégées par des bordures de bois, tandis que les portes sont couvertes d'arcs de bois, qui dans bien des cas ont des sculptures décoratives. De la même conception sont même les parties extérieures des habitations avec le devant de l'étage supérieur construit en cloisons.

Une telle conception rend plus facile l'idée de l'allègement de la construction, quant elle est appuyée sur les collonades du porche (les habitations 4 et 7) ou crée des contrastes réussis et conforme à la fonction des pièces, quand elle est construite sur le massif en pierre du rez-de-chaussée, (les habitations 5, 6, 7). Les conceptions différentes des étages se distinguent par leur détachement léger l'un de l'autre ou de leur séparation. Ainsi dans les habitations nr. 3 et 5 «Le çardak» dépasse légèrement le porche, tandis que dans les autres constructions, la division des étages se ferme par une quadrature de planche en bois.

De la même manière sont conçus les intérieurs, où l'on rencontre le même principe, la combinaison ou la coupure des espaces blancs et complets par des superficies de bois. Le bloc final avec les placards, les fenêtres, les armoires contre le mur, crée la partie centrale de quadrature, qui est rompue par les parties complètes avec des bordures verticales, formant ainsi un réseau quadratique. Dans certaines pièces les superficies en bois prédominent ayant même les plafonds, souvent sculptés, qui lui ajoutent les valeurs décoratives.

Un autre trait distinctif de ces habitations est la mise en évidence de la construction. Les avant-toits larges et doubles, la construction d'appui des «çardak», des porches, des «qoshks» sont toutes découvertes. Mais toutefois la rigueur de la construction s'adoucit par le traitement de leurs éléments, reprenant ainsi des valeurs décoratives.

Graduellement avec le temps elles commencent à changer certains de ces conceptions-là. De grande importance sont,

D'abord, les modifications subies dans l'habitation nr. 6. Dans la solution compositionnelle elle se caractérise par une superficie fermée du porche du rez-de-chaussée, laissant devant seulement une petite partie ouverte et travaillé sous forme d'arcade. Dans l'étage supérieur le «çardak» occupe la place centrale, se détachant et sortant au dessus de l'entrée du dessous, tandis que des deux côtés il est limité par les pièces, avec leurs nombreuses fenêtres en face. Il a été créé de la sorte une composition symétrique en plan et en espace. Dans la conception de la façade, la partie centrale est plus apparente par l'entrée travaillée sous forme d'arcade et par l'écart en forme de balcon du «çardak».

Même les autres éléments subissent des modifications. Ainsi, les intérieurs se simplifient, et diminuent d'une manière sensible la présence des éléments de bois, et surtout de ceux sculptés. Les superficies des murs, des plafonds, sont crépies proprement, parfois avec une légère bordure tout autour. Pour les fenêtres on se sert d'une nouvelle forme, avec des volets doubles de vitres, à glissement vertical, un sur l'autre. Elles prennent ainsi une conception nouvelle dans leur traitement architectonique. Les modifications dans la conception des éléments vont plus loin, jusqu'à la fermeture ou de déguisement de la construction. Les avant-toits fermés les consoles des «qoshks» ou des erkere se réalisent avec la technique de la cloison, où prédominent les lignes courbées.

Le grand essor de la ville de Korça durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, la consolidation des traits citadins de la vie et de la nature commerciale et artisanale de la ville, apportèrent de nouvelles perspectives pour ces habitations. Ainsi durant les premières décennies de cette période on constate le même processus que dans les autres villes, le processus de la reconstruction des habitations ouvertes, qui consistait essentiellement à la fermeture des unités ouvertes. Parallèlement à ce processus on construit beaucoup d'autres habitations, qui gardaient encore intacte la composition planimétrique des habitations existantes, ayant trempé fermée et suivant la même conception architectonique et décorative de l'époque.

Ces changements dans l'aspect général de l'habitation ne furent pas sans importance. D'une part ils répondirent aux changements dans le mode de vie, et d'autre part, ils constituaient une phase préparatoire pour la création d'une nouvelle sorte d'habitation à des traits plus avancés.

Les habitations ouvertes de Korça se rattachent à la période historique qui se caractérise encore d'un stade de développement relativement bas, quand la ville n'avait pas encore réussi à sortir du cadre étroit d'une économie fermée féodale, et les rapports et les affinités avec les villages autour étaient encore solides. D'après les documents, la première apparition des habitations date de 1725. Durant toute cette période il semble que l'habitation ouverte de Korça a dû être un type à la mode, comme en témoignent les traces découvertes dans maintes habitations reconstruites par la suite ainsi que la stabilité du schéma compositionnel typique même dans les habitations fermées, construites durant les premières décennies de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, avant que le nouveau type de l'habitation de Korça de cette période ne se cristallise et ne prenne place définitivement.

L'habitation ouverte dans la ville de Korça, n'est pas une manifestation nouvelle dans la typologie de l'habitation de la ville albanaise. Elle vient compléter le cadre de l'étendue et des traits spécifique que connut ce type d'habitation très répandue dans notre pays. Cependant ces sortes d'habitations présentent aussi certains traits spécifiques quant à leur conception fonctionnelle et compositionnelle. Une caractéristique pour l'habitation de Korça était la mise en service du rez-de-chaussée pour y habiter, ainsi que la préférence pour un schéma compositionnel simple. De par les réalisations sur le plan architectonique et décoratifs, les habitations ouvertes de Korça ressemblent à celle d'Elbasan et quant à leur conception simple d'habitation à «çardak» à celles de Berat et de Shkodra, mais restent en arrière quant aux différents types plus nombreux de ces derniers. Les habitations ouvertes à Korça ont été durant toute la période comme bien réussies et habitées par les larges couches de la population.