

ANALIZA E TERRENIT DHE THEMELEVE


Problemet e monumenteve janë të shumta, po kështu dhe shkaqet e dëmtimit të tyre. Rrjedhimisht zbulimi i shkaqeve të dëmtimit të një objekti të dhënë dhe masat e ndërmarra për eliminimin e tyre kërkojnë detyrimisht pjesëmarrjen e disa disiplineve tekniko-shkencore në hartimin e projektit të ndërhyrjes restauruese.

Një nga studimet më të shpeshta pjesëmarrëse në projektin e restaurimit është studimi gjeoteknik, me qenë se ndërtesat vuajnë shpesh nga insuficienca e aftësisë mbajtëse të terrenit dhe të themeleve.




KISHA E SHËN MARISË, LEUSË, PËRMET

Është një shembull i bashkëpunimit të arkitektit restaurator me ekipin gjeoteknik për problemet që paraqisin terreni dhe themelet e ndërtesës











GJENDJA E MONUMENTIT


PLANIMETRIA



PLANI I STRUKTURAVE




STUDIMI GJEOTEKNIK DHE REZULTATET E TIJ



a) Sipas profilit gjeologjik, ndërtesa mbështetet mbi dy formacione të ndryshme gjeologjike me tregues të ndryshëm fiziko-mekanikë. Pjesa jugore mbështetet mbi formacione flishi, ndërsa ajo veriore mbi formacione brekçie. Kufiri ndarës i këtyre dy formacioneve kalon pothuajse nëpër aksin gjatësor të ndërtesës, duke e ndarë atë në dy pjesë. Keto formacione kanë dendësi dhe plasticitet të ulët dhe zakonisht paraqesin probleme cedimi

b) Rrjedhja e lirë dhe e padisiplinuar e ujërave nëntokesore dhe sidomos e atyre sipërfaqesore dhe depertimi i tyre nëpër themelet e ndërtesës ka shkaktuar fenomenin e sufozionit ose të shpërlarjes së shtresave. Sondazhet e kryera treguan se themelet e godinës, në një pjesë të mirë të tyre, qëndrojnë mbi boshllëk.


c) Fenomeni i rrëshqitjes së terrenit duhet të jetë i pranishëm dhe, si rrjedhim, duhet të mirren masa për eliminimin e tij.









PUNIMET E KONSOLIDIMIT TË BAZAMENTIT DHE TË THEMELEVE











PUNIMET E KONSOLIDIMIT TË TERRENIT




PUNIMET E KONSOLIDIMIT TË STRUKTURAVE MBAJTËSE





PLANI I PERFORCIMIT TE STRUKTURAVE



- Fugatime
- Qepje
- Plotësim pjesësh munguese
- Përforcim me unaza shtrënguese

MONUMENTI MBAS RESTAURIMIT

