

RESTAURIMI ÇLIRUES

Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve të kulturës në vendin tonë është shumë e vonshme. Lista e parë e monumenteve të vëna në mbrojtje të shtetit është e vitit 1948, por kjo listë përmbante një numër shumë të kufizuar monumentesh.

Me organizimin e institucioneve shkencore dhe me rritjen e aktivitetit gjurmues numri i monumenteve u rrit nga viti në vit. Por kjo vonesë pati si rrjedhojë arritjen e shumë monumenteve në gjendje të degraduar ose të transformuar.

Një nga këto pasoja ishte dhe fshehja e vlerave të vërteta të monumenteve nga shtesat e bëra pa kriter. Në të tilla rrethana çlirimi nga këto shtesa dhe nxjerrja në dukje e vlerave të fshehura, duke zbuluar monumente me rëndësi në gjini të ndryshme arkitektonike, fituan një përligjje të justifikuar.



Neni 11.

Nenin 11 i Kartës së Venecies

Kontributet e vlefshme të gjithë epokave për ndërtimin e një monumenti duhet të respektohen... Kur një ndërtim bashkëmbart shumë faza ndërtimi, nxjerrja në shesh e një faze paraardhëse justifikohet veçse si përjashtim dhe me kusht që elementet e hequra të paraqesin pak interes, që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme.


BANESA E PIKTORIT TË POPULLIT VANGJUSH MIO, KORÇË

Gjendja para restaurimit






DEKORACIONI I BRENDSHËM










GJENDJA FILLESTARE E BANESËS







ELEMENTE TË ZBULUARA MBAS ZHVESHJES SË MONUMENTIT
















Vlerësimi i gjetjeve të përfituara nga zhveshjet dhe sondazhet

Të dhënat dhe elementet e përfituara nga procesi i zhveshjes së monumentit dhe sondazheve të kryera qartësuan fazat e ndërtimit si dhe karakterin tipologjik e morfologjik të tyre.

Fazës së parë ndërtimore të monumentit i përket “dhoma e miqve”. Ajo i përkiste tipit të banesës me çardak të hapur në të dy katet. Ambientet e banimit komunikojnë dhe marrin dritë nëpërmjet çardakëve.

“Studioja” i takon fazës së dytë ndërtimore, gjatë së cilës kryhen disa ndryshime në kompozimin e përgjithshëm të ambientit. Mbyllet oxhaku dhe niket anash tij në murin perëndimor dhe hapen të tilla në murin jugor. Kryhen gjithashtu ndryshime në konstruksionin e çatisë dhe në profilin e gdhendjes së strehës.

Gjatë fazës së tretë shtohet dhoma mbi pus, ose dhoma e krahut verior të ndërtesës.

Të gjitha meremetimet, mbylljet dhe ndryshimet e mëvonshme mbas tri fazave ndërtimore kryesore do t’i emërtojmë si **faza e katërt**.

Mbas zhveshjeve dhe sondazheve u saktësuan gjithashtu dhe formulimet e shumë elementeve konstruktive, arkitektonike e dekorative të çdo faze, si të hajatit të katit përdhe, të elementeve të çardakut të katit të sipërm, ndërtimin dhe formën e dritareve të dhomës së miqve dhe atyre të studios, daljen e qoshkut, formën dhe madhësinë e strehës së çatisë e tj.

Diskutimi dhe përpunimi i projektit të restaurimit

Të dhënat e shumta të mbledhura gjatë procesit të hapjes së objektit rritën shkallën e njohurive mbi monumentin dhe krijuan një gjendje të re, që shtrinin një problem të ri për vazhdimin e punimeve të restaurimit. A duhet të ruhej banesa në gjendjen ekzistuese, apo do të vlerësoheshin gjetjet dhe të riktheheshin ato në gjendjen fillestare?

Mbas shumë diskutimesh Këshilli Shkencor i Institutit të Monumenteve vendosi përfundimisht:

- Ruajtjen e tri fazave të para ndërtimore
- Plotësimin e secilës prej tyre me elementet arkitektonike e dekorative sipas gjurmëve të zbuluara
- Pjesët e ambienteve ose të ndërtesës që nuk përmbanin gjurmë të fazave fillestare, të mbeteshin në gjendjen e gjetur.
- Sasia dhe vlera e elementeve të gjetura ishin plotësisht të mjaftueshme për të zbuluar karakterin e trajtimit arkitektoniko-dekorativ të çdo ambienti dhe për të ndjekur ndryshimin e tij gjatë periudhave të ndryshme historike.

Pse u mor dhe a ishte i drejtë ky vendim?

Banesa me kohë kishte pësuar ndryshime të rëndësishme, duke bartur elemente të periudhave përkatëse dhe të njëpasnjëshme të trajtimit arkitektoniko-dekorativ. Pra në të njëjtën banesë mund të ndiqet zhvillimi tipologjik e morfologjik, si dhe teknika dhe materialet e ndërtimit të banesës korçare në kohë. Data 1841 e zbuluar fiton një rëndësi të veçantë, jo vetëm për faktin se është data më e vjetër e zbuluar deri më sot në qytetin e Korçës, por se ajo shërben si një pikë e sigurtë referimi për përcaktimin kohor të këtij zhvillimi.

Faza e parë hedh dritë mbi një tip banese, shembujt e mbetur të të cilit janë shumë të rrallë në qytetin e Korçës, por edhe ata të cinguar ose të transformuar. E parë në kuadrin e zhvillimit tipologjik të arkitektonik të banesës popullore qytetare ky konstatim nuk ka vlerë vetëm lokale, por fiton një vlerë përgjithësuese. Ekzistenca e tipit me çardak edhe në Korçë hedh dritë mbi shtrirjen gjeografike të këtij tipi, mjaft të përhapur dhe me realizime të spikatura sidomos në qytetin e Beratit dhe të Shkodrës, si dhe mbi tiparet lokale të këtij tipi banese për qytetin e Korçës.

Faza e dytë e banesës morfologjike nuk shkëputet shumë nga faza e parë, të paktën për sa i përket dekoracionit të brendshëm.

Në fazën e tretë kanë hyrë të rejat e formulimit arkitektoniko-dekorativ dhe të teknologjisë së ndërtimit, karakteristike për banesat e gjysmës së dytë të shek. XIX, si thjeshtimi i dekoracionit të brendshëm, futja e formave të reja të dritareve, përdorimi në masë i teknikës së çatmasë etj.

Përveç vlerës arkitektonike, banesa ka pasur dhe vlera urbanistike. Ajo me përpunimin e pasur të pamjes që del në rrugë merr pjesë aktivisht në formulimin e saj, tipar ky tepër karakteristik i urbanistikës së lagjes së vjetër të qytetit, Varoshit, i cili sot ruhet sporadikisht në këtë lagje, por ruhet i fuqishëm në tablotë e Mios.

E parë në këtë vështrim banesa fiton vlera të rëndësishme historike, arkitektonike e estetike, kusht i domosdoshëm për të vendosur në se duhet apo jo të rikthehet gjendja fillestare në një monument.

Faktorë të tjerë që favorizonin marrjen e një vendimi për rikthimin e gjendjes fillestare ishin elementet e shumta të zbuluara, të cilat bënë të mundur kryerjen e ripërtëritjes dhe plotësimit të tyre me vërtetësi të plotë.



Pra në rastin konkret nuk mund të themi se kemi shmangie nga kriteret e pranuar të restaurimit. Këtu nuk kemi as cenim të historizmit dhe as tendencë të arritjes së formës fillestare. Rikonstruksioni i shtëpisë në vitet '30 të shek. XX, i kryer pa asnjë përkujdesje për respektimin e vlerave tipologjike e morfologjike të banesës, i kishte cenuar rëndë ato. Rrjedhimisht ndërhyrjet restauruese u drejtuan drejt zbulimit dhe rikthimit të këtyre vlerave.

BANESA PAS RESTAURIMIT







KISHA E SHËN KOLLIT, PERONDI, KUÇOVË

Gjendja ekzistuese



Studimi për fazat e ndërtimit dhe projekti i restaurimit



MONUMENTI PAS RESTAURIMIT





NDËRHYRJET RIGJENERUESE


Të ngjashme me restaurimin çlirues janë dhe të ashtuquajturat ndërhyrje rigjeneruese, por ndryshe nga restaurimi çlirues ndërhyrjet janë më të përmbajtura. Ato përqendrohen kryesisht në elemente të rëndësishme të formulimit arkitektonik apo të përpunimit dekorativ, të cilat mund të jenë pjesërisht të mbuluara ose të dëmtuara, duke cenuar në këtë mënyrë **perceptimin tërësor të monumentit**, pra atë që theksojnë teoritë apo konventat, dëmtimin e **unitetit të së tërës**.


Kisha e Shën Marisë në Kosinë të Përmetit

Kisha e Shën Marisë në fshatin Kosinë është një monument i hershëm i tipit në formë kryqi të brendashkruar me kupolë, që ka ende të paformuara qartë tiparet themelore, sidomos në ndërtimin planimetrik. Kisha përbëhet nga naosi, mjedisi i altarit dhe narteksi.






GJENDJA EKZISTUESE





Rezultatet e studimit dhe sondazheve për evidentimin e dekoracionit keramoplastik



Kisha e Shën Mërisë së Kosinës ka mjaft tipare arkaike. Këto vërehen në ndërtimin planimetrik dhe në ndërtimin e jashtëm, me përpjesëtime të rënda e të ulëta dhe me sipërfaqe të rrafshëta.

Këto të dhëna, si dhe teknika e ndërtimit të mureve, njëherazi dhe dekoracioni, flasin për një datim të kishës së Kosinës në shek. XII-fillim i shek. XIII.

Studimet e fundit dhe sidomos deshifrimi i mbishkrimit në një tullë rrethore në frontonin lindor, duke e lexuar të vitit 1191/2, e vërtetoi plotësisht datimin e bërë në bazë të tipareve arkitektonike e dekorative.



MONUMENTI PAS RESTAURIMIT

Zbulimi dhe regjenerimi i përpunimit dekorativ i ktheu monumentit gjithë potencialin e vlerave arkitektonike e dekorative, si një dëshmi e prekshme e tipareve të një faze tranzitore të tipit në formë kryqi me kupolë.



