


KISHA E SHËN MARISË, PESHKËPI E SIPËRME, GJIROKASTËR





Peshkëpi e Sipërme

Peshkëpi e Poshtëme

Kisha e Shën Mërisë

Kisha e shën Marisë në Peshkëpinë e Sipërme ndodhet në krahinën e Dropullit, e cila shtrihet gjatë luginës së lumit Drinos, në rrëzë të Malit të Gjerë dhe të Stugarës. Gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një banim të hershëm të kësaj krahine. Pranë fshatit Sofratikë janë zbuluar rrënojat e një teatri, tempulli dhe nekropoli, të cilat mendohet se i përkasin qytetit antik të Hadrianopolit. Në këtë krahinë duhet kërkuar dhe selia e Peshkopatës së Drianopojës. Nuk është pa vlerë dhe hipoteza që e vendos Qendrën Peshkopale të Drianopojës në fshatin Peshkëpi, jo vetëm duke u nisur nga emri, por dhe nga ekzistenca e kishës së Shën Marisë, e cila përmban në apsidë sinthronin të formuar me tre radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes.



Duke filluar nga shek. 16 u ngritën një numër i madh manastiresh në shpatin lindor të Malit të Gjerë, nga të cilat kanë arritur deri në ditët tona 8 prej tyre.

Fshatrat e Dropullit kanë një pozitë shumë piktoreske, të vendosura varg njëra pas tjetrës, të cilat shquhen gjithashtu dhe për urbanistikën dhe banesat solide.



Një mbishkrim në murin lindor bën fjalë për ndërtimin e kishës në kohën e Perandorit të Bizantit Aleks Komnenit në vitin 619. Sipas Theofan Popës kjo datë duhet të jetë një përsëritje e gojëdhënës për ndërtimin e kishës, sepse Perandori Aleks Komnenit ka sunduar gjatë viteve 1081-1118.





Kisha e Shën Marisë është e tipit në formë kryqi me kupolë me tri apside, por tiparet e saj janë ende të pa formuara në mënyrë të plotë. Tipare ende të paformuara vërehen dhe në kompozimin volumor të jashtëm përsa i përket proporcioneve, si dhe në thjeshtësinë e përpunimit artikektoniko-dekorativ.





Trajtimi i thjeshtë dekorativ i pamjeve të jashtme tenton të thyhet nga një dekoracion i përmbajtur në përpunimin rreth hapësirave të dritareve të apsidve, të rrethuara me harqe prej tullash, si dhe rreth dritareve të tamburit të kupolës, të cilat qarkohen me shirita prej tulle, qarkim që shkon gjatë gjithë perimetrit të tamburit.



Në apsidën qendrore është ndërtuar *sinthroni*, si karakteristikë
e kishave peshkopale





Në brendësi dhe përret kishës gjenden fragmente arkitektonike antike, si dhe fragmente pllakash të dekoruara. Me shumë gjaa këto të fundit janë pjesë të një ikonostasi, apo dhe fronit peshkopal





Në çiften lindor të pilastrave është ngritur një ikonostas me mur guri dhe i pikturuar. Sipas mbishkrimit ky ikonostas është ndërtuar në vitin 1510.

Përpara këtij ikonostasi u ngrit një ikonostas prej druri, i cili, sipas mbishkrimit, u zbukurua në vitin 1810 dhe u rindërtua më 1883.

Krahu i majtë i mbishkrimit përsërit gojddhanën e ndërtimit të kishës më 619, në kohën e Aleks Komnenit




Në një fazë të dytë, në anën jugore është shtuar një ambient i mbuluar me qemer cilindrik. Në ndryshim nga trajtimi i thjeshtë dekorativ i naosit, në ambientin e ri vërehet një dekoracion i pasur keramikoplastik. Një mënyrë e tillë dekorimi dhe motivet e përdorura e datojnë ambientin si të sheek.
XIII-XIV.




GJENDJA E MONUMENTIT

Me kohë monumenti ka pësuar shumë dëmtime, përderisa përdoruesit e kishës janë detyruar t'i bëjnë godinës shumë përforcime nga brenda dhe nga jashtë. Në brendësi përforcimet janë përqendruar në mbathjen e pilastrave, si dhe të një pjese të murit perëndimor, ndërsa nga jashtë i gjithë muri verior është kontraventuar. Edhe sot duket inklinimi që kanë pasur këto dy mure. Kjo ndërhyrje përforcuese mund të ketë ndodhur para vitit 1510, kohë kur është pikturuar ikonostasi i gurtë, i cili do të ketë shërbyer edhe ai si mur përforcimi



ÇARJE NË QEMERET

Pavarsisht nga përforcimet e bëra, lënja pas dore dhe pa asnjë përkujdesje e monumentit ka shkaktuar dëmtime të konsiderueshme, të cilat do ta çonin atë drejt një rrënimi të pashmangshëm



ÇARJE NË QEMERET





ÇARJE NË QEMERET



ÇARJE NË APSIDAT



ÇARJE NË MURATURË



Një nga shkaqet që kanë shkaktuar dekompozimet e strukturave ka qenë dhe mbirja dhe zhvillimi i pemëve në këto struktura. Diametri që arrijnë këto bimësi është dhe ky një tregues i kohës jashtzakonisht të gjatë e mungesës së përkujdesjeve




ELEMENTE TË ZBULUARA GJATË NDËRHYRJEVE KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Ndërhyrjet e herëpashërëshme dhe të pakujdesshme në monument kanë sjellë dhe ndyshimin e kompozimit vëllimor të jashtëm, si dhe fshehjen e shumë elementeve arkitektonike e dekorative të monumentit.




ELEMENTE TË RËNDËSISHME TË ZBULUARA GJATË NDËRHJRJEVE RESTAURUESE


Karakteristikë e monumenteve bizantine është kompozimi piramidal i jashtëm, ku në qendër lartësohet kupola mbi tambur që rrethohet në katër anët nga çatitë dyujëse të krahëve të kryqit dhe poshtë tyre bashkëngjiten çatitë e ambienteve këndore. Pikërisht ky kompozim ishte fshehur nga çatitë njëujëse në pjesën perëndimore dhe atë lindore. Zbulimi i çatisë, i nevojshëm për konsolidimin e strukturave të kurbëzuara shumë të dëmtuara, na dha një pamje shumë të qartë të ndërtimit struktural, si dhe detaje të rëndësishme arkitektonike e dekorative.




Zbulimi i çatisë nxorri, *së pari* mbushjen tepër të rëndë me inerte dhe gurë mbi strukturë, e cila së bashku me mbulesën me rrasa guri, ushtronte një peshë tepër të konsiderueshme mbi konstuksion (P), tashmë tepër të dëmtuar.

Së dyti, mbushja kishte fshehur elementet dekorative D1, D3, korniza dekorative në formë dhëmbësh sharre, e cilat janë tregues të kornizave të strehës të çatisë të ambientit këndor jugperëndimor dhe të çatisë të krahut jugor të kryqit, si dhe një fragment të dekoruar të murit jugor të fazës së dytë ndërtimore D2.






Të dhënat dhe elementet e zbuluara të mësipërme sugjerojnë një formë çatie, e cila i përgjigjet konceptit kompozicional bizantin



Në pamjen lindore ruhen gjurmë, të cilat nuk janë gjë tjetër, veçse pjesët e kornizave të çative të ambienteve këndore (1), si dhe gjurmë të ullukut ndërmjet çatisë të ambientit këndor JL dhe çatisë të fazës së dytë të monumentit (2)

1. Gjurmë të strehës së çative të ambienteve këndore
2. Gjurmë të ullukut ndërmjet çatisë të ambientit këndor JL dhe çatisë të fazës së dytë të monumentit



A



B




A



1 A. Gjurmë kornizash të çative të ambienteve këndore në murin lindor

1. B. Gjurmët e niveleve të çatisë të ambientit këndor verilindor



A

2 A. Gjurme të ullikut ndërmjet çative të ambienteve këndore dhe çative dyujse të ambientit shtesë jugor (fazës së dytë ndërtimore të kishës)

2 B. Gjurme të daljes së ullikut në murin lindor




A



B


Ashtu si dhe në anën perëndimore, të dhënat dhe elementet e anës lindore na sugjerojnë edhe këtu formën e çatisë që ka pasur monumenti në fazën fillestare

PRERJA A-A



KORNIZAT E ÇATIVE TË AMBIENTEVE KËNDORE DHE TË KRAHËVE TË KRYQIT

Në bazë të zbulimeve të kryera mund të ripërtërijmë kornizat e çative të ambienteve këndore dhe të krahëve të kryqit, të cilat na rezultojnë me një radhë në formë dhëmbësh sharre




KORNIZAT E ÇATIVE TË AMBIENTIT SHITESË JUGOR (FAZA E DYTË NDËRTIMORE)

Pastrimet e mëtëjshme zbuluan gjithashtu dhe gjurmët e kornizave të fazës së dytë ndërtimore, të cilat rezultojnë dhe ato me një radhë tullash në formë dhëmbësh sharre




PAMJA LINDORE



MBI MBULESËN E ÇATISË SË KISHËS

Nga vërtetimet e herëpsherëshme ishte konstatuar prania e tjegullave në kupolën e kishës. Këto të dhëna të çojnë në mendimin se mos kemi të bëjmë edhe këtu me të njëjtin dukuri si në rastet e shtatë kishave të periudhës bizantine (Kosinë, Berat, Zervat, Zvërnec, Mborje, Apolloni, Labovë), ku gjatë procesit të restaurimit nën mbulesën aktuale u zbuluan tjegullat e fazës fillestare ndërtimore të monumenteve.




Fotografimi me dron i monumentit para fillimit të punimeve zbuloi dhe masën e ruajtjes së mbulesës me tjegulla në kupolë



Sondazhet na zbuluan përmasat e tjegullave dhe se ato ishin të vendosura me llaç mbi strukturën e kupolës. Ky fakt na konfirmon përfundimin se kemi të bëjmë me mbulesën origjinale të kishës



Mbështetur në këto të dhëna u propozua që mbulesa e monumentit e fazës së parë ndërtimore të realizohet me tjegulla të njëjta me ato të zbuluarat, ndërsa faza e dytë ndërtimore, e cila gjithashtu i përket periudhës bizantine, të mbulohet me tjegulla të ndryshme nga ato të zbuluarat, për t'i dalluar fazat ndërtimore nga njëra-tjetra



Mbulim çatie me
tjegulla si ato të
zbuluara



Mbulim çatie me
tjegulla të
ndryshme nga ato
të zbuluara

PROPOZIMI

Elementet e përftuara nga zhveshjet dhe sondazhet na japin mundësinë që në mënyrë të pagabuar të përcaktojmë formën fillestare të çatisë. Ruajtja e kornizave të çative të ambienteve këndore dhe të krahëve të kryqit, gjurmët e ruajtura në murin lindor, gjurmët e mbetura në muraturat, na japin me saktësi kuotat e çative dhe dekoracionin që ato përmbanin.

Zbulimi i ullukëve ndërmjet çative të ambienteve këndore dhe të fazës së dytë, mënyra e ndërtimit dhe ruajtja e gjurmëve të daljes së tyre në muraturën e kishës na krijoi bindjen se pjesët lindore dhe perëndimore të fazës së dytë të monumentit ishin dyujse.

Mbas këtyre zbulimeve ngrihet pyetja: a do të kishte kuptim rindërtimi i çatisë së kishës në formën e gjetur mbas çmontimit të detyrueshëm të saj për qëllime konstruktive, duke e ngarkuar sërisht konstuksionin, qoftë me materiala të lehta? A do të ishte e drejtë të fshiheshin elementet e zbuluara? A mund të neglizhohet rezultati që do të përfitohej nga rikonstruksioni i formës fillestare të çatisë?

Në rastin konkret mendojmë se rikthimi i formës fillestare gjen mbështetjen dhe në aktet ndërkombëtare.

Në Kartën e Venecies, Neni 11, theksohet: *“...nxjerrja në shesh e një faze paraardhëse nuk justifikohet veçse jashtëzakonisht dhe me kusht që elementet e hequra pak interes, që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme”*.

Gjithashtu dhe udhëzimet e ICROM-it, UNESCO-s e ICOMOS-it rekomandohet që *“...plotësimi i pjesëve të humbura ...është i pranueshëm për sa kohë që ekziston një unitet potencial që krijon baza të qëndrueshme, të cilat lejojnë të kryhen këto veprime. Trajtimi i pjesëve të humbura bazohet në një vlerësim të kontekstit të tyre dhe ato duhen riintegruar duke u bazuar në gjurmë të qarta...”*

Pra rikthimi i formës fillestare të monumentit është plotësisht i përligjur, sepse jo vetëm se të dhënat janë plotësisht të mjaftueshme për ta realizuar këtë formë me saktësi që nuk le shteg për dyshime, por do t'i kthenim monumentit tiparin më karakteristik të arkitekturës bizantine, kompozimin vëllimor piramidial dhe, njëkohësisht, do të dilnin në pah dhe elementet dekorative, kaq karakteristike për arkitekturën bizantine, madje do të rriste dhe repertorin e përdorimit të tyre.

MONUMENTI GJATË DHE MBAS RESTAURIMIT


Ndërhyrjet konsistuan në konsolidime të muraturave me fugatime, qepje dhe injektme, ripërtrijen e kornizave dhe rikthimin e kompozimit vëllimor fillestar







Në mbulesë konsolidimet konsistuan në eliminimin e bimësisë, konsolidimin e strukturave të kurbëzuara me fugatime e qepje, përforcimin me fibra karboni, hedhjen e një shtrese termo dhe hidroizoluese me llaç “horasan” dhe mbulimin me tjegulla të prodhimit artizanal sipas formave e dimensioneve të tjegullave të vjetra të zbuluara



Konsolidimi dhe pastrimi i pikturës së ikonostsit të gurtë të vitit 1510







