

RUAJTJA E AUTENCITETIT TË MONUMENTIT KTHIMI NË POZICIONIN FILLESTAR TË ELEMENTEVE TË DEFORMUAR

Të gjithë restauratorët janë të një mendjeje se çdo ndërhyrje në monument bën që ky i fundit diçka të humbase nga autenciteti i tij.

Të gjithë restauratorët kanë adoptuar parimet bazë të kartave dhe të konventave ndërkombëtare, të cilat i japin kaq shumë rëndësi pikerisht ruajtjes së këtij karakteri bazë të monumentit, pra autenticitetit të tij, për të cilin një ndërtesë është karakterizuar «Monument Kulture».

Neni 9 i Kartës së Venecies jep një përkufizim të tillë nocionit restaurim:

“Restaurimi... ka për qëllim të ruajë dhe të nxjerrë në pah vlerat estetike dhe historike të monumentit dhe bazohet mbi respektin e substancës së vjetër dhe të dokumentit autentik...”

Por çkuptojmë më autenticitet:

Një objekt i trashëgimisë është autentik, kur materiali me të cilin është ndërtuar është origjinal apo i mirëfilltë.

Pra që të ruhet autenticiteti gjatë procesit të restaurimit duhet të bëhen përpjekje që të rritet jetëgjatësia e materialeve dhe strukturave origjinale

Një nga mënyrat që të arrihet ky qëllim në rastet kur strukturat e monumentit kanë pësuar deformacione, është rikthimi në pozicionin fillestartë këtyre strukturave.

MANASTIRI I SHËN PRODHROMIT (1632, 1659)



KISHA E SHËN MARISË (1712)



KISHA E SHËN NIKOLLËS (1722, 1726, 1750)



KISHA E SHËN MËHILLIT (1722)




KISHA E SHËN THANASIT (1724, 1745)



KISHA E SHËN MARISË, INTERIER



KISHA E SHËN NIKOLLËS. PUNIMET E RESTAURIMIT (1962)






Kisha e Shën Marisë. Para dhe pas tërmetit të vitit 1960







Kisha e Shën Mëhillit. Para dhe pas tërmetit të vitit 1960




Kisha e Shën Nikollës pas tërmetit të vitit 1960



Procesi i rikthimit të strukturës së hajatit në pozicionin fillestar



Hajati i kishës mbas restaurimit




SELANIK, ROTONDA. VARRI I HORTAXHIT, PUNIMET E RESTAURIMIT



Gjendja ekzistuese



Projekti i restaurimit







Varri i Hortaxhit mbas restaurimit





KISHA E TAKSIARKUT MIHAIL, BODRISHTË, GJIROKASTËR



GJENDJA EKZISTUESE



PROJEKTI I RESTAURIMIT



PROCESE PUNE



MONUMENTI MBAS RESTAURIMIT

