Prüfbericht Brandschutztüren Schule Nord

Kennung: urn:uuid:b9f0f7b2-6aa6-45e1-9dc2-66cbb1692d10

Stand (dateModified): 2026-10-14T18:02:35Z

Fassung: Hauptfassung (lebendig)

PDF-Ausgabe aus dem hpro-Container; die lebendige Fassung ist die Quelle. Erzeugt mit hpro-dienst 0.1.0.

Inhalt

Prüfbericht Brandschutztüren Schule Nord ..... #pruefbericht-brandschutztueren-schule-nord S. 2
- Zusammenfassung ..... #s-zusammenfassung S. 2
- Prüfumfang ..... #s-pruefumfang S. 2
- Ergebnisse ..... #s-ergebnisse S. 2
  - Ergebnisse je Tür ..... #ergebnisse-je-tuer S. 2
  - Mängel ..... #maengel S. 2
  - Verteilung der Befunde ..... #verteilung-der-befunde S. 3
- Hinweise ..... #s-hinweise S. 3

Prüfbericht Brandschutztüren Schule Nord

#pruefbericht-brandschutztueren-schule-nord

Auftraggeber: Gemeinde Musterdorf, Gebäudeverwaltung. Prüfdatum: 13. Oktober 2026.

Zusammenfassung #s-zusammenfassung

Von zwölf geprüften Türen sind **neun mängelfrei**, drei haben Mängel der *Klasse B*.1 (S. 2, #fn-1)
Details stehen im Abschnitt Mängel (S. 2, #maengel) auf Seite Mängel (S. 2, #maengel).

Klassen nach ÖNORM B 3850, Anhang C.

Prüfgrundlage ist die Herstellerangabe (https://www.example.org/pruefgrundlage); offene Punkte sind im Anhang vermerkt.

Prüfumfang #s-pruefumfang

Geprüft wurden:

- Türblatt und Zarge
- Schließmittel
  - Obentürschließer
  - Schließfolgeregler
- Kennzeichnung

Ergebnisse #s-ergebnisse

Ergebnisse je Tür #ergebnisse-je-tuer

Die Tabelle nennt jede Tür mit Befund.

Tabelle 1: Türen mit Mängeln

Tür	Lage	Befund	Klasse
B.03	Stiege 1, EG	Schließer stellt nicht ein	B
B.07	Stiege 1, 1. OG	Dichtung beschädigt	B
B.11	Stiege 2, 2. OG	Kennzeichnung fehlt	B

Mängel #maengel

1. Schließer der Tür B.03 nachstellen.
2. Dichtung der Tür B.07 tauschen.
3. Kennzeichnungsschild an Tür B.11 anbringen.

Verteilung der Befunde #verteilung-der-befunde

Das Diagramm zeigt die Befunde je Geschoß.



Abbildung 1: Befunde je Geschoß

Hinweise #s-hinweise

> Feuerschutzabschlüsse sind mindestens einmal jährlich zu prüfen.

Eintrag im Prüfbuch:i (S. 3, #en-1)

```
B.03  EG   Schließer  B
B.07  1.OG Dichtung   B
```

Ende des Berichts.

Schule Nord · Bauteil B

1. Prüfbuch Band 4, Seite 17.