

2019年6月5日至12月10日,经国家文物局批准,北京市文物局组织北京市文物研究所对圆明园舍卫城遗址进行了第一期考古发掘工作,考古发掘面积500平方米,清理出南城门、南城门西侧城墙一段及马道、南城门东侧城墙一段及马道、南城门外御路一段、南城门内御路一段、城门东西两侧值房及南城门下暗涵洞一段。



乾隆初年,皇帝命宫廷画师唐岱、沈源等人绘制圆明园内殿宇山川的分景图册,共计四十幅,合称为《圆明园四十景图》。

"座石临流"属于圆明园四十景之一,位于后湖东北侧。图景北部记录了舍卫城南门建筑形象。




清末英法联军入侵北京城之后放火烧了圆明园,舍卫城惨遭不幸,城内建筑、佛像以及室内各种陈设、法器被洗劫一空,仅残留城墙和城门。这张照片拍摄于清朝末年(1900年前后)。

舍卫城南门最后毁于民国初年。



田野考古中主要依据土质、土色以及包含物来区分不同遗迹。考古记录过程中,如果遗存保存状况不佳,一般会用白灰勾勒出遗迹的轮廓。

这张图中的白灰就是城门西侧值房的建筑轮廓,中间保存较好的那一间房屋平面呈长方形,坐北朝南,面阔3.65米,进深3.25米,室外还有河卵石散水。




这张照片上为北。

舍卫城南城门遗址主要由东西两墩台和中间门道组成。墩台外侧、墩台与门道之间包砌的城砖多已不存。

门道南北两侧都发现了御路,其中南侧御路保存较好。门道之下还有排水涵洞。






古代城市由城墙围合起来,城门两边的城墙内侧会设置斜坡状的登城马道,以供登临。

左图中的舍卫城南门西墙上为西。从左到右分别为城外墙脚下的值房、城墙和城内马道。城墙和马道基础两侧都为条石砌筑,中间填土。

右图是舍卫城老照片,从城内拍摄,借此可以了解遗址在地表之上的形态。



门道底部正中为暗涵洞,南北各延伸出门道进入御路下。涵洞底部用青砖错缝砌筑三层,其两侧用城砖砌筑,最后用石板盖顶。



夯土芯侧面可见砖痕以及地钉孔。

栽埋地钉是清代皇家建筑基础处理中防止不均匀沉降常见的一种做法。





南城门外东侧发现两处青石基座,西侧发现一处青石基座、一处方形三合土垫层;门内两侧各发现一处青石基座,对称分布,边长均为0.9米。可能为相关摆设基座或基座基础。



城门东侧与西侧发现相似,自南向北依次为城外值房、城墙、城内马道。