


	Audit technique – Poste de relèvement													
	Poste de relèvement	Alexis Jaubert N°2 (Commune de Larche)												
	Date visite	2 décembre 2019												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	Débit : 1x16 m ³ /h	Mise en route 1980												
														
														
Situation	Localisation	Poste de relevage situé le long de la Vézère, en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR Alexis Jaubert N°2</td><td>Larche</td><td>45°07'20" N 1°24'52" E</td><td>575340</td><td>6448245</td><td>527408</td><td>2013941</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR Alexis Jaubert N°2	Larche	45°07'20" N 1°24'52" E	575340	6448245
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR Alexis Jaubert N°2	Larche	45°07'20" N 1°24'52" E	575340	6448245	527408	2013941								
Facilité d'accès														
Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail														
Technique	Zone inondable	Oui, le PR est situé en bordure de la Vézère												
	Présence d'un bâtiment	Non –												
	Nature de la cuve	En béton avec plaque en fonte Pas de barre anti-chute												
	Dégrillage	Pas de panier dégrilleur												
Installation de commandes	Pompage	1 – Marque : XYLEM (ex Flygt). La pompe date de la création du poste soit 1980.												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3) et sonde piézo.												
	Ballon anti bâlier	Non												
	Mesure de débit	Non												
	Temps fonctionnement	Horo-compteur la pompe												
	Chambre à vannes	Clapet (1) et vanné (1) situés directement dans le poste sur la conduite de refoulement de la pompe.												
	Désodorisation / ventilation	Non												
	Traitement H2S	Non												
	Isolement du poste	Non												
Sécurité	Présence d'un trop plein	Oui qui rejoint directement la Vézère.												
	Equipement du trop plein	Sans objet												
	Clôture / Portail	Non												
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le poste est très accessible et de plain-pied. Il n'y a pas de barre anti-chute												
Etat général	Accès équipements	Sans difficulté												
	Eau potable	Non												
	Génie Civil	Bon état général apparent												
	Equipements	Bon état général apparent												
	Serrurerie	Bon état général apparent												


	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Alexis Jaubert N°2 (Commune de Larche)
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
Documentation	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an ou au besoin
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Non
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Bon état général apparent du poste situé en zone inondable et qui pourrait être sécurisé par la mise en place :		
<ul style="list-style-type: none"> - D'une 2^{ème} pompe de secours, - D'une chaîne de relevage de la pompe en remplacement de la corde, - D'un barreaudage anti-chute. 		
Pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis.		



PR Alexis Jaubert N°2 : plaque en fonte de capotage du PR le long de la Vézère



PR Alexis Jaubert N°2 : pompe et poires de niveau,



barre de guidage, corde de relevage et trop-plein à la Vézère

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Alexis Jaubert N°2 (Commune de Larche)
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR Alexis Jaubert N°2 : coffret EDF-armoire de commande-Télésurveillance SOFREL et batterie télésurveillance