

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Gour (Mansac)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	12,5 m ³ /h (5,7 m ³ /h et 6,8 m ³ /h)	Mise en route	Non précisé
-------------------	---	---------------	-------------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé dans le lotissement du Gour, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :
	Désignation	Commune
	PR du Gour	Mansac
	GPS	Lambert 93 X 45°08'15" N 1°22'23" E
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par une chaîne et un cadenas.
	Zone inondable	Non
	Présence d'un bâtiment	Non
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par une barre cadenassée. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute mais d'une plaque anti-chute placée sur le PR.
	Dégrillage	Non
	Pompage	1+1 - Marque : KSB
	Variation de fréquence	Non
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).
	Ballon anti bâlier	Sans objet
	Mesure de débit	Sans objet
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassée.
Installation de commandes	Désodorisation /ventilation	Sans objet
	Traitement H2S	Sans objet
	Isolement du poste	Sans objet
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au milieu naturel (ruisseau)
Sécurité	Equipement du trop plein	Sans objet
	Armoire électrique	Oui
	Automatisme	Oui, SIEMENS Logo Power
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50
	Groupe électrogène	Non
Etat général	Clôture / Portail	Oui, portillon fermé par une chaîne et un cadenas.
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute, mais dispose d'une plaque interne de capotage complet du poste et qui est donc anti-chute.
	Accès équipements	Sans difficulté
	Eau potable	Oui avec compteur

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Pas de barres de guidage et intervention extérieure
------------------	------------	---

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Gour (Mansac)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Le PR du Gour est en bon état apparent. Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires (3), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - La canne d'amplification de la télétransmission, - Le compteur d'eau potable, - La plaque interne en aluminium anti-chute, - L'absence de barres de guidage. 		



PR du Gour : clôture et portillon, plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR du Gour : chaînes de relevage (2) et poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Gour (Mansac)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Gour : Trop-plein avec rejet au milieu naturel (ruisseau)




PR du Gour : chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)



PR du Gour : coffret EDF, armoire électrique de commande, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Gour (Mansac)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Gour : automate SIEMENS Logo Power, schéma électrique, cahier de relève, et canne amplificatrice pour télémétrie



PR du Gour : eau potable avec compteur