

	Audit technique – Poste de relèvement																
	Poste de relèvement	Du Coustelloux n°1 (Vars-sur-Roseix)															
	Date visite	13 février 2020															
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET															
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON															
Caractéristiques principales du poste																	
Capacité du poste	Pas de données	Mise en route	Non précisé														
  																	
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Désignation</th><th style="width: 25%;">Commune</th><th style="width: 25%;">GPS</th><th style="width: 25%;">Lambert 93 X</th><th style="width: 25%;">Lambert 93 Y</th><th style="width: 25%;">Lambert II étendue X</th><th style="width: 25%;">Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Coustelloux n°1</td><td>Vars/Roseix</td><td>45°15'20" N 1°22'11" E</td><td>572130</td><td>6463121</td><td>524092</td><td>2028805</td></tr> </tbody> </table>		Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Coustelloux n°1	Vars/Roseix	45°15'20" N 1°22'11" E	572130	6463121	524092	2028805
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR du Coustelloux n°1	Vars/Roseix	45°15'20" N 1°22'11" E	572130	6463121	524092	2028805											
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.															
	Zone inondable	Non															
	Présence d'un bâtiment	Non															
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage en fonte sur la cuve de relevage. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.															
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox															
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)															
	Variation de fréquence	Non															
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).															
	Ballon anti bâlier	Sans objet															
	Mesure de débit	Sans objet															
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes															
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des pompes.															
	Désodorisation /ventilation	Sans objet															
	TraITEMENT H2S	Sans objet															
	Isolement du poste	Sans objet															
	Présence d'un trop plein	Non															
	Equipement du trop plein	Sans objet															
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui, mais l'armoire électrique n'est plus aux normes et serait à remplacer															
	Automatisme	Non															
	Télésurveillance	Non															
	Groupe électrogène	Non															
	Clôture / Portail	Non															
Sécurité	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute															
	Accès équipements	Sans difficulté															
	Eau potable	Oui															
	Génie Civil	Bon état apparent															
Etat général	Equipements	Bon état apparent (hormis l'armoire électrique).															
	Serrurerie	Bon état apparent															
	Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et potence fixe HS et à remplacer															
Installations électriques	Ne sait pas																
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet																
Exploitation																	

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Coustelloux n°1 (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON

Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par semaine
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR de Coustelloux n°1 est en bon état apparent.

L'armoire électrique est vétuste et n'est plus aux normes. Son remplacement doit donc s'envisager à court terme.

L'inventaire des équipements « assainissement » transmis n'étant pas renseigné, il conviendrait de le compléter avec :

- Le panier dégrilleur en inox,
- Le nombre de poires de niveau (2),
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des 2 pompes
- L'armoire électrique (*vétuste et à remplacer*),
- Le nombre de barre de guidage (2x2) et de chaîne de relevage (2x1),
- Le nombre de trappes (2) en fonte,
- L'absence de trop-plein, de télésurveillance et de barraudage anti-chute.



PR du Coustelloux n°1 : cuve en béton et plaques de capotage du PR



PR du Coustelloux n°1 : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2), vannes (2) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement


Poste de relèvement	Du Coustelloux n°1 (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON



PR du Coustelloux n°1 : chaînes de relevage (2x1) et poires de niveau (2)



PR du Coustelloux n°1 : locla armoire électrique, armoire électrique (*à remplacer*)



PR du Coustelloux n°1 : schéma électrique et cahier de relève

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Coustelloux n°1 (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON



PR du Coustelloux n°1 : potence à remplacer et compteur eau potable