



## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Roussel (St Aulaire)</b>
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON

## Caractéristiques principales du poste

**Capacité du poste** 31,9 m<sup>3</sup>/h (17,0 m<sup>3</sup>/h et 14,9 m<sup>3</sup>/h) **Mise en route** Non précisé



## Contrôles réglementaires

<b>Moyens de levage</b>	Sans objet	Rail de guidage et potence fixe
<b>Installations électriques</b>	Ne sait pas	

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Roussel (St Aulaire)</b>
	Date visite	13 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
<b>Suivi du poste</b> <b>Documentation</b>	Fréquence passage	2 fois par semaine
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
<b>Entretien ouvrage</b>	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Le PR de Roussel est en bon état apparent, mais serait à sécuriser rapidement car il n'y a aucune couverture sur le PR qui est à ciel ouvert. Il faudra également procéder au remplacement de l'armoire électrique qui n'est plus aux normes.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de poires de niveau (3),</li> <li>- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) installé sur le refoulement des pompes,</li> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (3),</li> <li>- Le trop-plein et son rejet au fossé,</li> <li>- La potence fixe et le compteur d'eau potable,</li> <li>- L'absence de barraudage anti-chute.</li> </ul>		



PR de Roussel : vue aérienne du PR et route d'accès




PR de Roussel : clôture et portail, PR sans capotage (à sécuriser) et échelle d'accès aux équipements du PR

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Roussel (St Aulaire)</b>
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON



PR de Roussel : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2)et chaînes de relevage, poires de niveau (3)



PR de Roussel : vannes (2) et clapets (2) et clapets sur refoulement – Arrivée PR usine PERLIM



PR de Roussel : armoire électrique (*à remplacer*) et cahier de relève

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Roussel (St Aulaire)</b>
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON



PR de Roussel : compteur eau potable et potence fixe à côté du PR à ciel ouvert