


	Audit technique – Poste de relèvement													
	Poste de relèvement	La Marquisie (EP) - Brive												
	Date visite	2 décembre 2019												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	Débit : 2x1000 m ³ /h	Mise en route 1994												
  														
Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public avec accès par un chemin carrossable longeant la rivière Corrèze												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Marquise</td><td>Brive-la-Gaillarde</td><td>45°09'35" N 1°28'36" E</td><td>580312</td><td>6452313</td><td>532371</td><td>2018054</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Marquise	Brive-la-Gaillarde	45°09'35" N 1°28'36" E	580312	6452313
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR de la Marquise	Brive-la-Gaillarde	45°09'35" N 1°28'36" E	580312	6452313	532371	2018054								
Facilité d'accès	Accès facile par route carrossable en tout temps puis à pied par un chemin bien entretenu.													
Zone inondable	Non													
Technique	Présence d'un bâtiment	Non												
	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaqué en inox) et barres anti-chute.												
	Dégrillage	Non												
	Pompage	1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt) Les 2 pompes datent de 1994												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	3 poires de niveau												
	Ballon anti bâlier	Non												
	Mesure de débit	Non												
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe												
	Chambre à vannes	Non pas de clapet sur les pompes.												
	Désodorisation /ventilation	Non												
	Traitement H2S	Non												
	Isolement du poste	Non												
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Non												
	Equipement du trop plein	Sans objet												
	Armoire électrique	Bon état												
Sécurité	Automatisation	Oui												
	Télésurveillance	SOFREL S550												
	Groupe électrogène	Non												
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé												
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.												
	Accès équipements	Sans difficulté												
	Eau potable	Non												
	Génie Civil	Bon état général apparent												
Contrôles réglementaires	Equipements	Bon état général apparent												
	Serrurerie	Bon état général apparent												
Moyens de levage Sans objet Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)														
Installations électriques Ne sait pas														
Dispositif d'auto-surveillance Sans objet														

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	La Marquisie (EP) - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Exploitation		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet.
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions		
Le poste de la Marquisie étant susceptible d'évoluer, une réserve a donc été faite sur l'armoire électrique (qui mentionne 3 pompes en façade), dans le poste et sur le refoulement afin de permettre l'ajout d'une pompe supplémentaire.		
Bon état général apparent tant pour le Génie Civil que pour les équipements du poste.		
Pas d'écart relevé entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la visite sur site.		



PR de la Marquisie : coffret électrique, clôture et portillon fermé à clé



PR de la Marquisie : Bâche d'arrivée des EP contenant les 2 pompes et Tubes de refoulement(2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	La Marquisie (EP) - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR de la Marquisie : tube de refoulement à l'arrêt et en fonctionnement



PR de la Marquisie : Armoire électrique de commande