

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>															
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Prodélie (Yssandon)</b>														
	Date visite	18 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)														
<b>Caractéristiques principales du poste</b>																
Capacité du poste	28,8 m <sup>3</sup> /h (2x14,4 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route														
		2018														
																
<b>Situation</b>	Localisation  Coordonnées GPS :	Poste de relevage situé, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Prodélie</td><td>Yssandon</td><td>45°12'36" N</td><td>1°22'36" E</td><td>572571</td><td>6458052</td><td>524575</td><td>2023734</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Prodélie	Yssandon	45°12'36" N	1°22'36" E	572571	6458052
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de la Prodélie	Yssandon	45°12'36" N	1°22'36" E	572571	6458052	524575	2023734									
Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé à clé.																
Non																
<b>Technique</b>	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En polyester avec plaques en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox														
	Pompe	1+1 - Marque : KSB														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).														
	Ballon anti bâlier	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en polyester cadenassée.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
<b>Installation de commandes</b>	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au milieu naturel (fossé)														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW														
<b>Sécurité</b>	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530														
	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé														
<b>Etat général</b>	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute														
	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Oui avec compteur														
	Génie Civil	Bon état apparent														
<b>Contrôles réglementaires</b>	Equipements	Bon état apparent														
	Serrurerie	Bon état apparent														
<b>Moyens de levage</b>																
Sans objet		Barres de guidage et pied de potence - Intervention extérieure														
<b>Installations électriques</b>		Ne sait pas														

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Prodélie (Yssandon)</b>
	Date visite	18 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
<b>Suivi du poste</b> <b>Documentation</b>	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
<b>Entretien ouvrage</b>	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Créé en 20185, le PR de la Prodélie est en très bon état apparent.</p> <p>L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis (et très incomplet) et la réalité du terrain concerne la télésurveillance SOFREL S50RTC mentionnée dans l'inventaire alors qu'il s'agit du SOFREL S530.</p> <p>Il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le panier dégrilleur en inox,</li> <li>- Le nombre de poires (3),</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,</li> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et le nombre de chaînes de relevage (3),</li> <li>- Le nombre de trappes en polyester (2),</li> <li>- Le trop-plein au fossé ;</li> <li>- L'automate EATON,</li> <li>- Le pied de potence,</li> <li>- Le compteur d'eau potable,</li> <li>- Le barraudage anti-chute.</li> </ul>		



PR de la Prodélie : route d'accès, clôture et portail, plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes, et barres anti-chute



PR de la Prodélie : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), poires de niveau (3)

## Audit technique – Poste de relèvement


<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Prodélie (Yssandon)</b>
Date visite	18 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Prodélie : Trop-plein avec rejet au fossé



PR de la Prodélie : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR de la Prodélie : coffret EDF, armoire électrique de commande



PR de la Prodélie : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie

Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Prodélie (Yssandon)</b>
Date visite	18 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Prodélie : automate EATON Easy 400-POW, schéma électrique et cahier de relève



PR du Bourg : eau potable avec compteur et plaque pompes KSB