

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Succalet (St Viance)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	30,8 m ³ /h (13,6 m ³ /h et 17,2 m ³ /h)	Mise en route	2006
-------------------	---	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé à côté des Ateliers Municipaux de St Viance, en bordure de la D133, route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :					
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
	PR du Succalet	St Viance	45°13'08" N 1°27'27" E	578935	6458912	530937	2024648
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.					
	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
Technique	Nature de la cuve	En béton avec plaques d'aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.					
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox					
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).					
	Ballon anti bâlier	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes					
	Chambre à vannes	Clapet (3) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassée.					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
	Traitement H2S	Sans objet					
	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au ruisseau qui rejoint la Vézère					
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Oui					
	Automatisme	Oui, MOELLER Easy 400-POW					
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50					
Sécurité	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé					
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
Etat général	Eau potable	Non					
	Génie Civil	Bon état apparent					
	Equipements	Bon état apparent					
	Serrurerie	Bon état apparent					

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure.
Installations électriques	Ne sait pas	

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Succalet (St Viance)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2006, le PR du Succalet est en bon état apparent, malgré les eaux très grasses collectées		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), - Le nombre de vannes (3) et de clapets (3) de la chambre de vannes déportée, - L'automate MOELLER Easy 400-POW, - Le barraudage anti-chute. 		



PR du Succalet : route d'accès et clôture et portail,

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Succalet (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Succalet : plaques en aluminium sur le PR et la chambre de vannes fermées par un cadenas et barres anti-chute




PR du Succalet : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), poires de niveau (3) et trop-plein



PR du Succalet : trop-plein et rejet au ruisseau

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Succalet (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Succalet : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (3)



PR du Succalet : coffret EDF, armoire électrique



PR du Succalet ; télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, cahier de relève.

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Succalet (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Succalet : automate MOELLER Easy 512 DC-R, schéma électrique et document pompe Grundfos