

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Des Vérines (Malemort)
	Date visite	19 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	6,6 m ³ /h (2,8 m ³ /h et 3,8 m ³ /h)	Mise en route	Non précisé
-------------------	--	---------------	-------------



Situation	Localisation	Poste de relevage au milieu d'une rue goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
		PR des Vérines	Malemort	45°10'14" N	1°33'51" E	587208	6453387	539264	2019187
		Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.						
Technique	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
	Nature de la cuve	En béton avec plaque en béton sur la cuve de relevage. La plaque en béton étant impossible à ouvrir, le poste n'a pas pu être visité							
	Dégrillage	Non							
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	PR non visitable le jour de la visite							
	Ballon anti bâlier	Sans objet							
	Mesure de débit	Sans objet							
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes							
	Chambre à vannes	Pas de chambre à vannes et clapet (2) et vanne (2) sur le refoulement des pompes.							
	Désodorisation /ventilation	Sans objet							
	Traitement H2S	Sans objet							
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet							
	Présence d'un trop plein	Non							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
Sécurité	Clôture / Portail	Non							
	Accès aux ouvrages	PR non visitable le jour la visite, devant l'impossibilité d'ouvrir la plaque en béton							
	Accès équipements	Plaque en béton impossible à ouvrir sans une intervention extérieure importante							
	Eau potable	Non							
Etat général	Génie Civil	PR non visité							
	Equipements	PR non visité							
	Serrurerie	PR non visité							

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	PR non visité
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

Exploitation

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Des Vérines (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage Cahier de relevé site Fréquence de curage Schéma électrique
Entretien ouvrage	Espace vert Locaux d'exploitation Equipement
Conclusions	
PR des Vérines n'a pas pu être visité en raison de l'impossibilité de lever la plaque en béton sur le PR et qui nécessite une intervention importante compte tenu de la situation du PR en plein milieu d'une rue.	
Pas d'écart par défaut entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain.	




PR des Vérines : route d'accès et plaque en béton (*impossible à ouvrir*) sur le PR,



PR des Vérines : armoire électrique de commande et cahier de relève.

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Des Vérines (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Vérines : automate MOELLER Easy 400-POW