

	Audit technique – Poste de relèvement											
	Poste de relèvement		De la Riante Borie (Malemort)									
	Date visite		19 février 2020									
	Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET									
	En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)									
Caractéristiques principales du poste												
Capacité du poste	358,2 m ³ /h (211,7 m ³ /h et 146,5 m ³ /h)				Mise en route	2017						
												
Situation	Localisation	Poste de relevage situé rue de la Riante Borie, en bordure de la D141, route goudronnée carrossable en tout temps. Le PR est à proximité des terrains de la Plaine de Jeux des Bourriottes										
		Coordonnées GPS :										
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y					
		PR de la Riante Borie	Malemort	45°09'53" N	1°33'14" E	586389	6452754					
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.											
	Non											
	Non											
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute, mais de caillebottis anti-chute en résine.										
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox. <i>En mauvais état le panier dégrilleur est à remplacer</i>										
	Pompage	1+1 - Marque : ABS										
	Variation de fréquence	Non										
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).										
	Ballon anti bâlier	Sans objet										
	Mesure de débit	Sans objet										
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes										
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester cadenassé.										
	Désodorisation /ventilation	Sans objet										
	Traitement H2S	Sans objet										
	Isolement du poste	Oui, vanne murale manuelle d'isolement du poste.										
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Non, mais DO sur le réseau vers la Corrèze										
	Equipement du trop plein	Sans objet										
	Armoire électrique	Oui										
Sécurité	Automatisation	Oui, MOELLER Easy 400-POW										
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530										
	Groupe électrogène	Non										
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé										
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute, mais de caillebottis anti-chute en résine.										
	Accès équipements	Sans difficulté										
	Eau potable	Oui, sans compteur										
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent										
	Equipements	Bon état apparent										
	Serrurerie	Bon état apparent										
Contrôles réglementaires												
Moyens de levage		Sans objet		Rail de guidage et 2 potences fixes								

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Riante Borie (Malemort)
	Date visite	19 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2017, le PR de La Riante Borie est en bon état apparent. La panier dégrilleur en inox est à remplacer.</p> <p>Les écarts entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'absence dans l'inventaire : <ul style="list-style-type: none"> o des 3 poires de niveau, o des 2 vannes et des 2 clapets de la chambre à vannes, o de l'automate EATON, o du caillebotis anti-chute en résine, o des 2 potences fixes, - du trop-plein mentionné dans l'inventaire alors qu'il n'y a pas de trop-plein dans la cuve mais sur le réseau (DO) 		



PR de La Riante Borie : accès PR, chemin goudronné d'accès et clôture et portail,



PR de La Riante Borie : 2 potences fixes, plaque en fonte de la vanne murale, plaques (3) en aluminium cadenassées sur panier dégrilleur/PR/chambre à vannes, caillebotis anti-chute en résine


Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Rianté Borie (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de La Rianté Borie : panier dégrilleur (**HS à remplacer**), barres de guidage (2) et chaînes de relevage (3), poires de niveau (3)



PR de La Rianté Borie : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)



PR de La Rianté Borie : vanne murale manuelle et échelle d'accès

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Riante Borie (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de La Riante Borie : coffret EDF et armoire électrique de commande



PR de La Riante Borie : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, automate MOELLER Easy 400-POW, schéma électrique



PR de La Riante Borie : bouche à clé AEP et plaque pompe ABS