

	Audit technique – Poste de relèvement							
	Poste de relèvement	De St Martin (St Viance)						
	Date visite	20 février 2020						
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET						
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)						
Caractéristiques principales du poste								
Capacité du poste	91,8 m ³ /h (41,9 m ³ /h et 49,9 m ³ /h)	Mise en route 2004						
  								
Situation	Localisation	Poste de relevage situé route de Varetz, en bordure de la D133, route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>						
	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
	PR de St Martin	St Viance	45°11'45" N	1°27'20" E	578732	6456355	530756	2022087
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par une chaîne et un cadenas.						
Technique	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non						
Installation de commandes	Nature de la cuve	En polyester avec capots en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermés par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (3) et vanne (4) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester cadenassé.						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
	Traitement H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
Sécurité	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
	Clôture / Portail	Oui						
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Oui avec compteur						
	Génie Civil	Bon état apparent						
Contrôles réglementaires								
Moyens de levage		Sans objet	Rail de guidage et pied potence dans le poste – Intervention extérieure					
Installations électriques		Ne sait pas						
Dispositif d'auto-surveillance		Sans objet						
Exploitation								
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois						
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique						
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.						
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique						

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De St Martin (St Viance)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
Entretien ouvrage	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Espace vert	Sans objet	
Locaux d'exploitation	Sans objet	
Equipement	Conforme aux attentes	

Conclusions

Créé en 2004, le PR de St Martin est en bon état apparent.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain.
Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires de niveau (3)
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2),
- Le nombre de vannes (4) et de clapets (3) de la chambre de vannes déportée,
- L'automate MOELLER Easy 400-POW,
- Les 2 pieds de potence dans le poste,
- Le compteur d'eau potable,
- L'absence de barre à chute anti-chute.



PR de St Martin : route d'accès au PR, clôture et portail fermé par une chaîne et un cadenas



PR de St Martin : capots en polyester du PR et de la chambre de vannes fermés par un cadenas, et barres anti-chute

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De St Martin (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de St Martin : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)



PR de St Martin : trop-plein et pied de potence dans le poste




PR de St Martin : Chambre de vannes avec vannes (4) et clapets (3) et robinet AEP

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De St Martin (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de St Martin : coffret EDF, armoire électrique



PR de St Martin : automate MOELLER Easy 400-POW, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève.



PR de St Martin : compteur d'eau plaques pompes Grundfos