

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>															
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De St Antoine Covoiturage (Ussac)</b>														
	Date visite	10 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
<b>Caractéristiques principales du poste</b>																
Capacité du poste	56,4 m <sup>3</sup> /h (2x28,2 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route   2013														
   																
<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage, qui est situé en bordure de la D920, est accessible par un chemin en terre carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de St Antoine Covoiturage</td><td>Ussac</td><td>45°11'49" N</td><td>1°32'34" E</td><td>585582</td><td>6456348</td><td>537612</td><td>2022137</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de St Antoine Covoiturage	Ussac	45°11'49" N	1°32'34" E	585582	6456348
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de St Antoine Covoiturage	Ussac	45°11'49" N	1°32'34" E	585582	6456348	537612	2022137									
Facilité d'accès																
Non																
Présence d'un bâtiment																
<b>Technique</b>	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox														
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).														
	Ballon anti bâlier	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé par un cadenas.														
	Désodorisation / ventilation	Sans objet														
	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé														
<b>Installation de commandes</b>	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Oui, EATON EASY 400-POW														
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530														
<b>Sécurité</b>	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute														
	Accès équipements	Sans difficulté														
<b>Etat général</b>	Eau potable	Non														
	Génie Civil	Bon état apparent														
	Equipements	Bon état apparent.														
<b>Contrôles réglementaires</b>																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure														
Installations électriques	Ne sait pas															

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De St Antoine Covoiturage (Ussac)</b>
----------------------------	--

Date visite	10 février 2020
-------------	-----------------

Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
---------------------	---------------------

En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
----------------	---

Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet
--------------------------------	------------

### Exploitation

<b>Documentation</b>	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
<b>Entretien ouvrage</b>	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2013, le PR PR de St Antoine Covoiturage est en bon état apparent.

Un écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain qui concerne le trop-plein mentionné comme absent dans l'inventaire alors qu'il existe bien en réalité. Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le barraudage anti-chute.


Remarque : un poteau et la clôture annexe au poteau ont été détériorés (cf. photos ci-dessous) et devront être remplacés.



PR de St Antoine Covoiturage : clôture et portail, barres anti-chute et plaques polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De St Antoine Covoiturage (Ussac)</b>
Date visite	10 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de St Antoine Covoiturage : panier dégrilleur, barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3) et trop-plein



PR de St Antoine Covoiturage : Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2) et capot polyester



PR de St Antoine Covoiturage : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, automate EATON ; schéma électrique et cahier de relève