

## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Hameau des Gîtes (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	1x5,6 m <sup>3</sup> /h et 1x4,7 m <sup>3</sup> /h	Mise en route	2009
-------------------	--	---------------	------



PR du Hameau des Gîtes à proximité du plan d'eau

<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Le PR est situé près du plan d'eau du village vacances et des résidences de tourisme « Les Collines de Ste Féréole ». Coordonnées GPS :						
	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
	PR du Hameau des Gîtes	Ste Féréole	45°13'24" N	1°34'41" E	588404	6459228	540413	2025043
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portillon.						
<b>Technique</b>	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non						
	Nature de la cuve	En béton avec plaque en béton avec capot en fonte sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.						
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox						
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3)						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en fonte.						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
<b>Installation de commandes</b>	Traitement H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
	Présence d'un trop plein	Oui, avec rejet direct au milieu naturel						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
<b>Sécurité</b>	Armoire électrique	Oui						
	Automatisme	Non						
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50 et batterie télésurveillance						
	Groupe électrogène	Non						
<b>Etat général</b>	Clôture / Portail	Oui						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de de barres anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Non						
<b>Contrôles réglementaires</b>								
<b>Moyens de levage</b>		Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)					
<b>Installations électriques</b>		Ne sait pas						
<b>Dispositif d'auto-surveillance</b>		Sans objet						

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Hameau des Gîtes (Commune de Ste Féréole)
	Date visite	4 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)
<b>Exploitation</b>		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé en cas de besoin, le PR étant télésurveillé.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Créé en 2009, le PR est en relativement bon état apparent, mais a un aspect visuel médiocre lié à la qualité des rejets collectés (présence de graisses flottantes et sur les parois). Le poste serait cependant à sécuriser par la mise en place d'un barraudage anti-chute.		
Des écarts avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et qui concernent :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'absence des caractéristiques des vannes et clapets,</li> <li>- L'absence d'un trop-plein mentionné dans l'inventaire alors que celui-ci existe bien.</li> </ul>		



PR du Hameau des Gîtes : capotage en fonte de la chambre de vannes et du PR.

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>Du Hameau des Gîtes (Commune de Ste Féréole)</b>
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)




PR du Hameau des Gîtes : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3) et trop-plein



PR du Hameau des Gîtes : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)

## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Hameau des Gîtes (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR du Hameau des Gîtes : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50,  
schéma électrique et cahier de relève, et batterie télésurveillance