

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Burg (Varetz)
	Date visite	11 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	19,7 m ³ /h (5,6 m ³ /h et 14,1 m ³ /h)	Mise en route	2005
-------------------	--	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'un chemin carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :		
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X
	PR du Burg	Varetz	45°13'07" N 1°25'48" E	6458923
				528777 2024642
Facilité d'accès		Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.		
Zone inondable		Non		
Présence d'un bâtiment		Non		
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.		
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox		
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos dilacératrice		
	Variation de fréquence	Non		
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).		
	Ballon anti bâlier	Sans objet		
	Mesure de débit	Sans objet		
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes		
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester.		
	Désodorisation /ventilation	Sans objet		
	Traitement H2S	Sans objet		
	Isolement du poste	Sans objet		
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au ruisseau à proximité du PR		
	Equipement du trop plein	Sans objet		
Sécurité	Armoire électrique	Oui		
	Automatisme	Non		
	Télésurveillance	Oui		
	Groupe électrogène	Non		
Etat général	Clôture / Portail	Oui		
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute		
	Accès équipements	Sans difficulté		
	Eau potable	Oui avec compteur d'eau		
Contrôles réglementaires				
Moyens de levage		Sans objet	Rail de guidage et pied de potence	

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Burg (Varetz)
	Date visite	11 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2005, le PR du Burg est en bon état apparent. Le jour de la visite, le panier dégrilleur était noyé. Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le pied de potence, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR du Burg : clôture et portail, et plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR du Burg: panier dégrilleur (*noyé*), barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Burg (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)




PR du Burg: chambre à vanne (3) et clapet (2) – Pied depotence

Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR du Burg : Regard trop-plein et rejet au ruisseau

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Burg (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Burg: coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève,