

	Audit technique – Poste de relèvement									
	Poste de relèvement		Du Bourg (Commune de Dampniat)							
	Date visite		9 Mars 2020							
	Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET							
	En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)							
Caractéristiques principales du poste										
Capacité du poste	11,4 m ³ /h (2x5,7 m ³ /h)				Mise en route		2016			
										
Situation	Localisation	Poste de relevage situé dans un enclos derrière la place du village avec accès en voiture par temps sec et à pied par temps pluvieux.								
		Coordonnées GPS :								
	Facilité d'accès	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y			
		PR du Bourg	Dampniat	45°10'04 N	1°37'52" E	592461	6452985			
	Zone inondable	Non								
Technique	Présence d'un bâtiment	Non								
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en fonte verrouillées et à ouverture assistée sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.								
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox, situé dans un regard en amont du poste avec une vanne murale manuelle d'isolation du poste .								
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)								
	Variation de fréquence	Non								
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).								
	Ballon anti bélér	Sans objet								
	Mesure de débit	Sans objet								
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes								
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre à vannes fermée par un plaque en fonte verrouillée et à ouverture assistée.								
	Désodorisation /ventilation	Sans objet								
	Traitement H2S	Sans objet								
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet								
	Présence d'un trop plein	Non. Le trop-plein prévu dans le regard du panier dégrilleur a été bouché.								
	Equipement du trop plein	Sans objet								
	Armoire électrique	Oui								
Sécurité	Automatisation	Non								
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530								
	Groupe électrogène	Non								
	Clôture / Portail	Oui, pour l'armoire électrique								
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible par temps sec et à pied par temps pluvieux. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute								
	Accès équipements	Sans difficulté								
	Eau potable	Oui, sans compteur								
	Génie Civil	Bon état apparent								
	Equipements	Bon état apparent								
	Serrurerie	Bon état apparent								

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Dampniat)
Date visite	9 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

Exploitation

Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Créé en 2016, le PR du Bourg est en bon état apparent. Le PR récupère les EU de quelques maisons pour les renvoyés sur le réseau d'EU de Dampniat qui rejoint le PR du Stade.

L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence dans l'inventaire de la vanne murale manuelle présente dans le regard du panier dégrilleur.

Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires de niveau (2),
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2),
- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) dans la chambre à vannes,
- L'absence de barreaudage anti-chute.



PR du Bourg : vue aérienne du PR et chemin d'accès au PR




PR du Bourg : plaques en fonte verrouillées sur le PR et la chambre à vannes et bouche à clé AEP

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Dampniat)
Date visite	9 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : panier dégrilleur, et chaîne de relevage (1), vanne murale manuelle d'isolement du PR




PR du Bourg : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), poires de niveau (2)




PR du Bourg : chambre à vannes avec vannes (3) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Dampniat)
Date visite	9 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : armoire électrique de commande, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie



PR du Bourg : schéma électrique et cahier de relève



PR du Bourg : vue générale du PR