

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>Halle Georges BRASSENS - Brive</b>
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)


### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit 18,2 m <sup>3</sup> /h	Mise en route	2015
-------------------	------------------------------	---------------	------




<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage situé à proximité des Halles (marché couvert) <u>Coordonnées GPS :</u>						
	<b>Désignation</b>	<b>Commune</b>	<b>GPS</b>		<b>Lambert 93 X</b>	<b>Lambert 93 Y</b>	<b>Lambert II étendue X</b>	<b>Lambert II étendue Y</b>
	PR Halle Georges Brassens	Brive-la-Gaillarde	45°09'45" N	1°32'04" E	584857	6452535	536918	2018315
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public						
<b>Technique</b>	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non –						
	Nature de la cuve	En béton avec capotage et barre antichute.						
	Dégrillage	Panier dégrilleur en inox relevable manuellement						
	Pompage	1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt)						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	3 Poires de niveau						
	Ballon anti bâlier	Non						
	Mesure de débit	Non						
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe						
	Chambre à vannes	Clapets (2) et vannes(3) directement dans le poste. Vanne de vidange sur conduite de refoulement						
<b>Installation de commandes</b>	Désodorisation /ventilation	Non						
	Traitemen H2S	Non						
	Isolement du poste	Oui						
	Présence d'un trop plein	Non						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
<b>Sécurité</b>	Armoire électrique	Bon état						
	Automatisme	Oui						
	Télésurveillance	SOFREL S 530						
	Groupe électrogène	Non						
<b>Etat général</b>	Clôture / Portail	Non						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Non						

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>Halle Georges BRASSENS - Brive</b>
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)
<b>Contrôles réglementaires</b>		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste  Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an
	Schéma électrique	Dans l'armoire électrique
Entretien  ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Le PR de la Halle Georges Brassens reçoit les eaux usées issues d'un WC public et d'un restaurant. Un bac dégrasseur est situé en amont du poste.</p> <p>Bon état général du poste qui est relativement récent.</p> <p>Un seul écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis : panier dégrilleur non mentionné dans l'inventaire.</p>		



PR Halle Georges Brassens panierdégrilleur, poires de niveau et barres anti-chute



PR Halle Georges Brassens barres de guidage, chaînes de relevage et armoire électrique

