

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De Bernou (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	23 m ³ /h (11 m ³ /h et 12 m ³ /h)	Mise en route	Non Précisé
			

Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure de la D19, route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :						
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
	PR de Bernou	St Pantaléon de Larche	45°07'31" N	1°24'59" E	575500	6448581	527586	2014279
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.						
Technique		Zone inondable	Non					
Présence d'un bâtiment		Présence d'un trop plein	Non					
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (3) et vanne (4) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester cadenassé.						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
	Traitement H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé						
Installation de commandes		Equipement du trop plein	Sans objet					
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui						
	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW						
	Télésurveillance	Non						
	Groupe électrogène	Non						
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Oui, sans compteur						
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent						
	Equipements	Bon état apparent						
	Serrurerie	Bon état apparent						
Contrôles réglementaires								
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence dans le poste						
Installations électriques	Ne sait pas							

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Bernou (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le PR de Bernou est en bon état apparent. Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires de niveau (3) - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage(2), - Le nombre de vannes (4) et de clapets (3) de la chambre de vannes déportée, - L'automate EATON Easy 400-POW, - Les 2 pieds de potence dans le poste, - L'échelle en résine d'accès aux équipements dans le poste. 		



PR de Bernou : clôture et portail du PR

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Bernou (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Bernou : capots en polyester du PR et de la chambre de vannes fermés par un cadenas et barres anti-chute



PR de Bernou : échelle d'accès en résine, barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage(2), poires de niveau (3)




PR de Bernou : chambre de vannes avec vannes (4) et clapets (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Bernou (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Bernou : trop-plein et rejet au fossé



PR de Bernou : armoire électrique, automate EATON Easy 400-POW et cahier de relève.



PR de Bernou : eau potable et pieds de potence