

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	De Beyssaguet (Cosnac)														
	Date visite	19 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	16,0 m ³ /h (7,8 m ³ /h et 8,2 m ³ /h)	Mise en route 2013														
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'un chemin goudronné carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de Beyssaguet</td><td>Cosnac</td><td>45°08'11" N</td><td>1°35'43" E</td><td>589584</td><td>6449549</td><td>541675</td><td>2015365</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de Beyssaguet	Cosnac	45°08'11" N	1°35'43" E	589584	6449549
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de Beyssaguet	Cosnac	45°08'11" N	1°35'43" E	589584	6449549	541675	2015365									
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.															
Zone inondable	Non															
Technique	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En polyester avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de caillebotis anti-chute.														
	Dégrillage	Non														
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).														
	Ballon anti bâlier	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassé.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Non														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW														
Sécurité	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530														
	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de caillebotis anti-chute en résine														
Etat général	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Oui avec compteur														
	Génie Civil	Très bon état apparent														
	Equipements	Très bon état apparent														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure														
Installations électriques	Ne sait pas															

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Beyssaguet (Cosnac)
	Date visite	19 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2013, le PR de Beyssaguet est en très bon état apparent.</p> <p>Le seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne les références de l'automate mentionné EATON Easy 512-DC-R dans l'inventaire alors que c'est EATON Easy 400-POW.</p> <p>Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires de niveau (3) - Le nombre de barres de guidage (2x2)et de chaines de relevage (3), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le caillebotis anti-chute. 		



PR de Beyssaguet : clôture et portail, plaques en aluminium fermées par un cadenas sur le PR et la chambre de vannes, caillebotis anti-chute




PR de Beyssaguet : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2)et chaines de relevage (3), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De Beyssaguet (Cosnac)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Beyssaguet : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR de Beyssaguet : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève.



PR de Beyssaguet : SOFREL S530, automate EATON Easy 400-POW, document pompe Xylem et cahier de relève

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Beyssaguet (Cosnac)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Beyssaguet : compteur AEP et plaque pompe XYLEM (ex Flygt)