

	Audit technique – Poste de relèvement												
	Poste de relèvement		De Bleyzat (Cosnac)										
	Date visite		19 février 2020										
	Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET										
	En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)										
Caractéristiques principales du poste													
Capacité du poste	42,4 m ³ /h (2x21,4 m ³ /h)				Mise en route		2019						
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'un chemin goudronné carrossable en tout temps.											
		Coordonnées GPS :											
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y						
		PR de Bleyzat	Cosnac	45°08'02" N	1°36'09" E	590147	6449261						
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.											
	Zone inondable	Non											
	Présence d'un bâtiment	Non											
Technique	Nature de la cuve	En béton et cuvelage en polyester avec plaques en aluminium fermées par un cadenas sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR est équipé de barres anti-chute.											
	Dégrillage	Non											
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos											
	Variation de fréquence	Non											
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).											
	Ballon anti bélér	Sans objet											
	Mesure de débit	Sans objet											
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes											
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassée.											
	Désodorisation /ventilation	Sans objet											
Installations de commandes	Traitement H2S	Sans objet											
	Isolement du poste	Oui, vanne murale manuelle											
	Présence d'un trop plein	Non											
	Equipement du trop plein	Sans objet											
Sécurité	Armoire électrique	Oui											
	Automatisme	Non											
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530											
	Groupe électrogène	Non											
Sécurité	Clôture / Portail	Oui											
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute											
	Accès équipements	Sans difficulté											
	Eau potable	Oui avec compteur											
Etat général	Génie Civil	Très bon état apparent											
	Equipements	Très bon état apparent											
	Serrurerie	Très bon état apparent											
Contrôles réglementaires													
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure											
Installations électriques	Ne sait pas												
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet												

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Bleyzat (Cosnac)
	Date visite	19 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2019, le PR de Bleyzat est en très bon état apparent.		
L'inventaire des équipements « assainissement » transmis n'étant pas renseigné, il conviendrait d'établir dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le fournisseur des 2 pompes Grundfos, - Le panier dégrilleur et la vanne manuelle murale d'isolement du poste, - Le nombre de poires de niveau (3) - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - L'armoire électrique et le coffret EDF, - La télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie ; - La chambre de vannes (2) et de clapets (2) - Le compteur d'eau AEP, - Le barreaudage anti-chute. 		



PR de Bleyzat : clôture et portail,



PR de Bleyzat : plaques en aluminium fermées à clé sur le PR et de la chambre de vannes, plaques en fonte et en aluminium et la vanne murale, compteur d'eau et barres anti-chute

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De Bleyzat (Cosnac)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Bleyzat : panier dégrilleur et vanne murale d'isolation du PR



PR de Bleyzat : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)




PR de Bleyzat : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De Bleyzat (Cosnac)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Bleyzat : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, et cahier de relève.



PR de Bleyzat : Schéma électrique et document Grundfos



PR de Bleyzat : plaque pompe Grundfos