

	Audit technique – Poste de relèvement																	
	Poste de relèvement	Du Stade (Cublac)																
	Date visite	17 février 2020																
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)																
Caractéristiques principales du poste																		
Capacité du poste	Non précisé (Pompe 1 : 11,3 m ³ /h, Pompe 2 : non précisé)	Mise en route 2005																
 																		
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage situé rue du 8 mai, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps.</p> <p><u>Coordonnées GPS :</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Stade</td><td>Cublac</td><td>45°08'39" N</td><td>1°18'32" E</td><td>567095</td><td>6450854</td><td>519154</td><td>2016484</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Stade	Cublac	45°08'39" N	1°18'32" E	567095	6450854	519154	2016484
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR du Stade	Cublac	45°08'39" N	1°18'32" E	567095	6450854	519154	2016484											
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé à clé.																	
Zone inondable	Non																	
Présence d'un bâtiment	Non																	
Technique	Nature de la cuve	En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox																
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)																
	Variation de fréquence	Non																
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																
	Ballon anti bélér	Sans objet																
	Mesure de débit	Sans objet																
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium.																
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																
	Traitement H2S	Sans objet																
	Isolement du poste	Sans objet																
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au milieu naturel (ruisseau)																
	Equipement du trop plein	Sans objet																
Sécurité	Armoire électrique	Oui																
	Automatisme	Non																
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50																
	Groupe électrogène	Non																
Etat général	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé																
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																
	Accès équipements	Sans difficulté																
	Eau potable	Oui avec compteur																

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Stade (Cublac)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Barres de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2005, le PR du Stade est en bon état apparent.		
Le seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence de vanne dans l'inventaire alors qu'il y a 2 vannes dans la chambre à vannes. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire : <ul style="list-style-type: none">- Le nombre de poires (3),- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,- Le nombre de barres de guidage (2x2) et le nombre de chaines de relevage (3),- L'absence de barreaudage anti-chute.		



PR du Stade : clôture et portail, plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR du Stade : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Stade (Cublac)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Stade : Trop-plein avec rejet au ruisseau




PR du Stade : Chambre de vannes (*noyée*) avec vannes (3) et clapets (2)



PR du Stade : coffret EDF, armoire électrique,

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Stade (Cublac)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Stade : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève



PR du Stade : eau potable avec compteur