

 Bureau d'Etudes <b>BEEE</b> Environnement et Climat	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>Du Bourg (St Pantaléon de Larche)</b>
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	103,1 m <sup>3</sup> /h (44,2 m <sup>3</sup> /h et 58,9 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route	Non précisé
-------------------	--	---------------	-------------



<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage en bordure d'un chemin goudronné carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :						
		<b>Désignation</b>	<b>Commune</b>	<b>GPS</b>		<b>Lambert 93 X</b>	<b>Lambert 93 Y</b>	<b>Lambert II étendue X</b>
		PR du Bourg	St Pantaléon de Larche	45°08'24" N	1°26'52" E	577999	6450167	530074
		Facilité d'accès						
		Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.						
		Zone inondable						
		Oui						
		Présence d'un bâtiment						
		Non						
<b>Technique</b>	Nature de la cuve	En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute, mais d'un caillebotis anti-chute.						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassée.						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
<b>Installation de commandes</b>	Traitement H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
	Présence d'un trop plein	Non, mais DO sur e réseau et déversement dans la Vézère.						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
<b>Sécurité</b>	Armoire électrique	Oui						
	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW						
	Télésurveillance	Non						
	Groupe électrogène	Non						
<b>Etat général</b>	Clôture / Portail	Non						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute, mais d'un caillebotis anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Oui avec compteur						
<b>Contrôles réglementaires</b>								
<b>Moyens de levage</b>		Sans objet	Rail de guidage et pied de potence					
<b>Installations électriques</b>		Ne sait pas						

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>Du Bourg (St Pantaléon de Larche)</b>
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Le PR du Bourg est en bon état apparent.      Les pompes étaient totalement noyées le jour de la visite</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de poires (3)</li> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2)</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,</li> <li>- L'automate EATON Easy 400-POW</li> <li>- La pied de potence.</li> </ul>		



PR du Bourg : accès au PR sans clôture ni portail



PR du Bourg : plaques en aluminium sur le PR et sur la chambre de vannes fermées par un cadenas, caillebotis anti-chute sur le PR


Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>Du Bourg (St Pantaléon de Larche)</b>
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)





PR du Bourg : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR du Bourg : armoire électrique, et automate EATON Easy 400-POW.,

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>Du Bourg (St Pantaléon de Larche)</b>
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : schéma électrique et cahier de relève



PR du Bourg : compteur d'eau potable et pied de potence,