

	Audit technique – Poste de relèvement													
	Poste de relèvement	Les Traverses (Commune de Venarsal)												
	Date visite	4 décembre 2019												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	2x4,7m ³ /h	Mise en route 2013												
														
														
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR Les Traverses</td><td>Venarsal</td><td>45°11'29" N 1°37'11" E</td><td>591612</td><td>6455622</td><td>543654</td><td>2021461</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR Les Traverses	Venarsal	45°11'29" N 1°37'11" E	591612	6455622
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR Les Traverses	Venarsal	45°11'29" N 1°37'11" E	591612	6455622	543654	2021461								
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.													
Zone inondable	Non													
Technique	Présence d'un bâtiment	Non												
	Nature de la cuve	En polyester avec capots en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.												
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox												
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3) et une sonde piézométrique												
	Ballon anti bâlier	Sans objet												
	Mesure de débit	Sans objet												
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes												
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé à clé par un cadenas.												
	Désodorisation /ventilation	Sans objet												
	Traitement H2S	Sans objet												
	Isolement du poste	Sans objet												
	Présence d'un trop plein	Non												
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet												
	Armoire électrique	Oui												
	Automatisme	Non												
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S550												
Sécurité	Groupe électrogène	Non												
	Clôture / Portail	Oui												
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de de barres anti-chute												
	Accès équipements	Sans difficulté												
Etat général	Eau potable	Oui, compteur d'eau												
	Génie Civil	Bon état général apparent												
	Equipements	Bon état général apparent												
Contrôles réglementaires														
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)												
Installations électriques	Ne sait pas													
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet													
Exploitation														
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois												
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique												
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre, le PR étant télésurveillé.												
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique												

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Les Traverses (Commune de Venarsal)
	Date visite	4 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions


Créé en 2013, le PR est en bon état apparent, tant pour le GC que pour les équipements et la tuyauterie.

Des écarts avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et qui concernent :

- Le SOFREL S530 mentionné et à remplacer par un SOFREL S550,
- La sonde piézométrique à rajouter.



PR Les Traverses : clôture et portail, barres anti-chute et capotage PR et chambre de vannes



PR Les Traverses : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Les Traverses (Commune de Venarsal)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR Les Traverses : Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR Les Traverses : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S550,
schéma électrique et cahier de relève, et baterie télésurveillance