

	Audit technique – Poste de relèvement																		
	Poste de relèvement	Du Bourg (Brignac-la-Plaine)																	
	Date visite	17 février 2020																	
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																	
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)																	
Caractéristiques principales du poste																			
Capacité du poste	Pas de données	Mise en route	Non précisé																
 																			
Situation	Localisation	Poste de relevage situé à côté du cimetière, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Bourg</td><td>Brignac La Plaine</td><td>45°11'15" N</td><td>1°20'14" E</td><td>569422</td><td>6455618</td><td>521444</td><td>2021272</td></tr> </tbody> </table>		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Bourg	Brignac La Plaine	45°11'15" N	1°20'14" E	569422	6455618	521444	2021272
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y												
PR du Bourg	Brignac La Plaine	45°11'15" N	1°20'14" E	569422	6455618	521444	2021272												
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.																		
Zone inondable	Non																		
Présence d'un bâtiment	Non																		
Technique	Nature de la cuve	En béton avec plaques en fonte verrouillée sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																	
	Dégrillage	Non																	
	Pompage	1+1 - Marque : Non précisé																	
	Variation de fréquence	Non																	
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																	
	Ballon anti bélier	Sans objet																	
	Mesure de débit	Sans objet																	
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																	
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en fonte verrouillée.																	
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																	
	Traitement H2S	Sans objet																	
	Isolement du poste	Sans objet																	
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé																	
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet																	
	Armoire électrique	Oui																	
	Automatisme	Oui, MOELLER Easy 412-DC-R																	
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50 mais non raccordé car pas de RTC ni de GSM																	
Sécurité	Groupe électrogène	Non																	
	Clôture / Portail	Non																	
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																	
	Accès équipements	Sans difficulté																	
Etat général	Eau potable	Oui avec compteur																	
	Génie Civil	Bon état apparent																	
	Equipements	Bon état apparent																	
Contrôles réglementaires																			
Moyens de levage	Sans objet	Intervention extérieure																	
Installations électriques	Ne sait pas																		

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Bourg (Brignac-la-Plaine)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par semaine
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Le PR du Bourg est en bon état apparent. L'inventaire des équipements « assainissement » transmis ne contient aucun élément. Il serait donc à compléter totalement avec :		
<ul style="list-style-type: none"> - Les caractéristiques de 2 pompes : marque ; débit, puissance... - Le nombre de poires (3), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le nombre de barre de guidage (2x2) et de chaîne de relevage (2), - L'armoire électrique avec l'automate MOELLER, la télésurveillance SOFREL S50, - Le nombre de trappes en fonte (2), - Le trop-plein et son rejet au fossé, - L'absence de panier dégrilleur, de barraudage anti-chute, de clôture et de portail. 		



PR du Bourg : route d'accès au PR, plaques en fonte de capotage du PR et de la chambre de vannes,



PR du Bourg : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement


Poste de relèvement	Du Bourg (Brignac-la-Plaine)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Bourg : Trop-plein avec rejet au fossé



PR du Bourg : chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)



PR du Bourg : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S540et sa batterie

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Brignac-la-Plaine)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Bourg : automate MOELLER Easy 412-DC-R, schéma électrique et cahier de relève



PR du Bourg : eau potable avec compteur