

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De l'Allée des Tilleuls (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	21 m ³ /h (10 m ³ /h et 11 m ³ /h)	Mise en route	Non précisé
-------------------	---	---------------	-------------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé Allée des Tilleuls, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :						
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
	PR de l'Allée des Tilleuls	St Pantaléon de Larche	45°08'30" N	1°26'39" E	577719	6450358	529792	2016076
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.						
	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non						
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capots en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermés par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester cadenassé.						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
	TraITEMENT H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Non						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
	Armoire électrique	Oui						
Sécurité	Automatisme	Oui, SIEMENS Logo Power						
	Télésurveillance	Non						
	Groupe électrogène	Non						
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé.						
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Oui et puits équipé d'une pompe.						
	Génie Civil	Bon état apparent						
	Equipements	Bon état apparent						
	Serrurerie	Bon état apparent						
Contrôles réglementaires								
Moyens de levage		Sans objet						
		Rail de guidage et intervention interne						

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De l'Allée des Tilleuls (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Le PR de l'Allée des Tilleuls, désignés HLM dans l'inventaire, est en bon état apparent, malgré les eaux très grasses collectées.		
Les écarts entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent :		
<ul style="list-style-type: none"> - Les 2 poires de niveau mentionnées dans l'inventaire alors qu'il y bien 3 poires de niveau dans le PR, - Le trop plein mentionné dans l'inventaire mais qui n'existe pas. 		
Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2), - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - L'automate SIEMENS Logo Power, - Le puits et sa pompe, - Le barraudage anti-chute. 		



PR de l'Allée des Tilleuls : chemin goudronné d'accès et clôture et portail,



PR de l'Allée des Tilleuls : capots en polyester sur le PR et la chambre de vannes fermés par un cadenas , et barres anti-chute

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De l'Allée des Tilleuls (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de l'Allée des Tilleuls : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)




PR de l'Allée des Tilleuls : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR de l'Allée des Tilleuls : coffret EDF, armoire électrique

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De l'Allée des Tilleuls (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de l'Allée des Tilleuls : automate SIEMENS Logo Power, schéma électrique et cahier de relève.



PR de l'Allée des Tilleuls : eau potable et puits équipé d'une pompe