

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Les Vignottes (Commune de Ste Féréole)
	Date visite	4 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	2x8,4m ³ /h	Mise en route	2013
-------------------	------------------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :			
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y
	PR des Vignottes	Ste Féréole	45°11'41" N 1°35'05" E	588871	6456041
				540906	2021858
Facilité d'accès		Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.			
Zone inondable		Non			
Présence d'un bâtiment		Non			
Technique	Nature de la cuve	En polyester (marque Techn'eau) avec capots en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.			
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox			
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos			
	Variation de fréquence	Non			
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3) et une sonde piezométrique			
	Ballon anti bâlier	Sans objet			
	Mesure de débit	Sans objet			
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes			
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé à clé par un cadenas.			
	Désodorisation /ventilation	Sans objet			
	Traitement H2S	Sans objet			
	Isolement du poste	Sans objet			
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui, avec rejet direct au milieu naturel			
	Equipement du trop plein	Sans objet			
Sécurité	Armoire électrique	Oui			
	Automatisme	Non			
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530 et batterie télésurveillance			
	Groupe électrogène	Non			
Etat général	Clôture / Portail	Oui			
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de de barres anti-chute			
	Accès équipements	Sans difficulté			
	Eau potable	Oui, compteur d'eau			

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Les Vignottes (Commune de Ste Féréole)
	Date visite	4 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé en cas de besoin, le PR étant télésurveillé.
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2013, le PR est en bon état apparent, tant pour le GC que pour les équipements et la tuyauterie. Le poste serait cependant à sécuriser par la mise en place d'un barreaudage anti-chute		
Des écarts avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et qui concernent :		
<ul style="list-style-type: none"> - L'absence de la sonde piézométrique, - Le SOFREL S50RTC mentionné et à remplacer par un SOFREL S530. 		



PR Les Vignottes : clôture et portail et capotage PR et chambre de vannes




PR Les Vignottes : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3) et trop-plein

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Les Vignottes (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR Les Vignottes : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2) et compteur d'eau



PR Les Vignottes : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S550, schéma électrique et cahier de relève, et batterie télésurveillance